


clearmaxx

Clear view. Clear air.




QUICK START GUIDE.....	2
FUNCTIONS	4
SPARE PARTS	6
ENGLISH	7
FRANÇAIS	8
DEUTSCH	9
SVENSKA	10
ITALIANO	11
ESPAÑOL	12
PORTUGUÊS	13
NEDERLANDS	14
SUOMI	15
DANSK	16
NORSK	17
POLSKI	18
ČEŠTINA	19
РУССКИЙ	20
中文	21
MAGYAR	22
TÜRKÇE	23
日本語	24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	25
БЪЛГАРСКИ	26
SLOVENSKY	27
SLOVENSKO	28
ROMÂNĂ	29
EESTI	30
LIETUVIŠKAI	31
LATVIEŠU	32
MALTI	33
GAEILGE	34
HRVATSKI	35

1




2




5 B




clearmaxx PAPR



I.




II.



III.

Air distribution



on



IV.


clear

Quick Sta






maxx

rt Guide







control



off



VI.




cle
S



earmaxx

pare parts




• optrel®


article list

	1011.000
PAPR	4900.020
	5000.038
	5000.039
	4551.024
	5003.263
	4156.010
	5004.073
	5004.020
	5002.900

clearmaxx non PAPR (1100.000)



clearmaxx PAPR (4900.020)



Die auf dem clearmaxx angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

The marking on the clearmaxx indicates:

Le marquage apposé sur le clearmaxx signifie :

Il contrassegno riportato sul clearmaxx contiene i seguenti dati:

EN 175

Kennzeichnung Helmschale:

OS 175 B T
Hersteller —
Nummer der Norm —
Mittlere Stossenergie —
bei extremen Temperaturen —

Marking helmet shell:

OS 175 B T
Manufacturer —
Number of the standard —
Medium energy impact —
at extreme temperatures —

Marquages masque :

OS 175 B T
Identification du fabricant —
Marque de certifications —
Impacts moyenne énergie —
aux températures extrêmes —

Marcaggi maschera:

OS 175 B T
Identificazione del fabbricante —
Numero della norma —
Impatto media energia —
a temperature estreme —

EN 166

Kennzeichnung

Sicherheitsschutzscheibe:

2 C - 1.2 OS 1 B T 166
UV Schutz —
Farberkennung —
Schutzstufe —
Hersteller —
Optische Klasse —
Mittlere Stossenergie —
bei extremen Temperaturen —
Nummer der Norm —

Marking safety protection lens:

2 C - 1.2 OS 1 B T 166
UV Protection —
Colour recognition —
shade number —
Manufacturer —
Optical class —
Medium energy impact —
at extreme temperatures —
Number of the standard —

Marquages écran de protection :

2 C - 1.2 OS 1 B T 166
UV Protection —
identification de couleur —
niveau de protection —
Identification du fabricant —
Classe optique —
Impacts moyenne énergie —
aux températures extrêmes —
Marque de certifications —

Marcaggi vetro di protezione:

2 C - 1.2 OS 1 B T 166
Protezione UV —
riconoscimento dei colori —
livello di protezione —
Identificazione del fabbricante —
Impatto media energia —
a temperature estreme —
Numero della norma —

ENGLISH

Introduction

A grinding helmet is a headgear used to protect eyes, face and neck from dust and particles during grinding. The helmet consists of several parts (see spare parts list). Depending on the model, the helmet can be combined with a safety helmet and / or a PAPR system (Powered Air Purifying Respirator).

Safety instructions

Read these operating instructions carefully before using the equipment. Incorrect use could endanger life and limb and void warranty claims against the manufacturer.

Performance of the PPE / Applications / Risks

An unlimited clear view of your workplace with or without filtered air distribution (depending on the model) with adjustable air distribution makes the clearmaxx a unique face and respiratory protection system with the highest level of safety. Spare parts and accessories see Quick Start Guide.

Ideal for: Grinding applications, metal industry, food industry, sand blasting, wood applications, painting, landfills and agriculture.

In case of high air moisture content or major temperature differences, the visor can fog up thus causing impaired vision. If the mechanical seal is incorrectly installed or defective, there is a risk of air pollutants entering the helmet (PAPR version). Further risks / restrictions see below.

Precautions and protective restrictions

- Before using the product, always check that the equipment is complete and that no damage has occurred during transport. Never use faulty or damaged equipment.
- The user must be familiar with the correct use of his/her personal protective equipment.

PAPR version only:

- The user of this head gear must also follow the instructions for the PAPR system and the filters.
- Use the anti-fog visor only in conjunction with a switched-on PAPR system.
- The helmet should only be used in conjunction with a certified ventilator that meets the requirements of national standards.
- The filtered air overpressure in the protective head gear is the primary protection factor that prevents the ingress of air pollutants.
- A disabled PAPR system does not protect the user's respiratory organs. A switched off ventilator could lead to an increase in the carbon dioxide concentration and to a dangerous drop in oxygen in the head gear.
- Make sure that the sealing line of the head gear is pressed firmly against your face; this is the only way to guarantee a perfect level of protection.
- The protection factor may be impaired if the user's hair or beard protrudes onto the mechanical seal part.
- Strong wind from the side or back can impair the protection offered by the helmet. In the event of extremely high levels of environmental particle contamination, inhalation may cause very low pressure in the helmet. This could impair the protection. In this case, do not remove the helmet or switch off the fan until you have left the danger area.

The fog-free clearmaxx visor must not be used:

- in a flammable or explosive atmosphere,
- if the inhaled air lacks oxygen (Europe <17%, Australia <19%) or the toxin concentration is so high that the protection class is above TH3P for Europe and above P3 for Australia, in environments where there is an imminent danger to life and limb.

You must also wear appropriate protective clothing to protect the rest of your body. In some circumstances, particles or substances released by work processes can cause allergic skin reactions in susceptible individuals.

Helmet materials that come into contact with the skin can cause allergic reactions in sensitive individuals. The anti-fog protective visor may only be used for grinding and for applications where particles, smoke or dust which can damage the respiratory tract are generated. Never use the helmet for other applications. The helmet can affect the field of view due to constructive features. As a result, signal lights or warning lights may not be seen. Furthermore, there is a risk of bumping due to the larger circumference (head with helmet). The helmet also impairs hearing and reduces the sensation of heat. The manufacturer shall not be liable if the anti-fog visor is used for any purpose other than the intended purpose or in violation of the operating instructions.

Warranty & liability

For the warranty conditions, please refer to the instructions provided by your national sales organisation. For more information, please contact your retailer. The warranty only applies to material and manufacturing defects. In the event of damage caused by unintended use, tampering or any use not intended by the manufacturer, the warranty or liability shall be void. Similarly, liability and warranty are void if spare parts other than those sold by the manufacturer are used.

Estimated service life

The anti-fog visor does not have an expiration date. The product can be used as long as no visible or invisible damage or malfunctions occur.

How to use (Quick Start Guide) p. 2-3

Both Models (Standard and PAPR):

1. **Head strap.** Set the upper adjusting strap (p. 2-3) to suit your head size. Push in the locking knob (p. 2-3) and turn it until the head strap is fitting securely but without applying pressure.
2. **Distance from eyes.** The distance between the protective glass and the eyes can be adjusted by releasing the locking knobs (p. 2-3). Adjust both sides equally and do not tilt. Then tighten the locking knobs again.
3. **Helmet angle.** The helmet angle can be adjusted using the rotary knob (p. 2-3).
4. **Fastening the visor.** Fasten the lower part of the visor in the corresponding opening. Then slide the upper part of the visor under the upper edge of the visor. Push the side edges of the visor into the lower grooves. (p. 2-3).

PAPR Version only:

I-III Air hose holder.

Click the air hose holder onto the headgear following the illustrations (p. 2-3) Step I. Connect the air hose to the helmet (steps II and III) and click the air hose into the air hose holder to fix it in place.

IV Air distribution.

The air flow distribution can be adjusted from 100% in the breathing zone to 80% in the breathing zone and 20 % in the forehead zone to generate a cooling effect (p. 2-3).

V Faceseal.

Turn the adjusted helmet upside down and pull the mechanical seal strip under your chin. Make sure that the mechanical seal sits flush against your skin and that there is no leakage (p. 2-3).

Cleaning, disinfection and Maintenance

non PAPR and PAPR version:

Check your personal protective equipment (PPE) regularly in accordance with the operating instructions. Use a clean cloth moistened with soapy water to clean the fog-free visor inside and out. Let the helmet dry in a clean environment. Replace sweatbands and comfort bands regularly for reasons of hygiene.

PAPR version:

Clean the ventilator, air hose and safety helmet with a clean cloth moistened with soapy water. Let the appliance dry at room temperature. Do not use strong detergents, solvents, alcohol or cleaners that contain abrasives. The mechanical seal is washable (hand wash, do not spin).

Check the mechanical seal and the air nozzle for holes, cracks or other damage and ensure that they are correctly positioned on the helmet (see operating instructions). Do not use the system until all worn or damaged parts have been replaced.

Clean the outside and inside of the clearmaxx with a damp cloth and soapy water. The mechanical seal (PAPR version) should either be removed and washed by hand or carefully wiped off while fitted to the helmet. Use soapy water or a mild disinfectant. Replace the mechanical seal from time to time.

Storage

The anti-fog visor must be stored at room temperature and low humidity. Storing the helmet in the original packaging or in a dedicated backpack or in a PAPR bag increases the service life.

Removing / installing the visor (p. 4-5)

Removing the visor:

- Pull the lower part of the visor edge.
- Simultaneously push out starting at the bottom inside of the visor.

Attaching the visor:

- Fasten the lower part of the visor in the corresponding opening.
- Slide the upper part of the visor under the upper edge of the visor.
- Push the side edges of the visor into the lower grooves.

Replacing the mechanical seal (PAPR version only)

- Remove the washable part of the mechanical seal by carefully pulling apart the hook and loop fastener.
- The removable part of the mechanical seal is washable (hand wash, do not spin).
- Clean the fixed part of the mechanical seal with a clean cloth moistened with soapy water or a mild disinfectant.
- Allow to dry in the air and assemble in reverse order.

Never use a damaged mechanical seal.

Replace the mechanical seal every six months.

Technical data

(We reserve the right to make technical changes at any time)

Weight	non PAPR: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Material	Helmet shell: Polyamide Visor: Polycarbonate
Operating temperature	-10°C to +70°C / 14°F to 158°F
Storage temperature	-20°C to +80°C / -4°F to 176°F
Shape stability	Helmet shell: up to 220°C / 428°F Visor: up to 137°C / 279°F
Markings:	OS EN 175 BT (Helmet Shell) OS EN 166 BT (Visor) complies with CSA Z94.3 ANSI Z87+ EAC
Additional markings for PAPR version (notified body CE 1024)	EN 12941 (TH3 in combination with e3000, TH1 in combination with hardhat and e3000)

Declaration of conformity

See the Internet address on the last page.

Legal information

This document complies with the requirements of EU Regulation 2016/425 section 1.4 of Annex II.

Notified body

For detailed information see last page.

Introduction

Un casque de meulage est un couvre-chef utilisé pour protéger les yeux, le visage et le cou de la poussière et des particules lors du ponçage. Le casque est composé de plusieurs pièces (voir la liste des pièces de rechange). Selon le modèle, le casque peut être associé à un casque de sécurité et/ou à un système PAPR (Powered Air Purify in Respirator).

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'équipement. Une utilisation incorrecte pourrait mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle peut annuler tout recours en garantie contre le fabricant.

Applications

Une visibilité claire et illimitée de votre espace de travail, avec ou sans distribution d'air pur filtré (selon le modèle) et distribution d'air réglable font du clearmaxx un système unique de protection respiratoire et du visage qui offre le niveau de sécurité le plus élevé. Pièces de rechange et accessoires, voir le Guide de prise en main rapide.

Idéal pour : applications de meulage, industrie métallurgique, industrie alimentaire, sablage, applications de travail du bois, peinture, sites d'enfouissement et agriculture.

Un taux d'humidité élevé et/ou une différence de température importante peuvent entraîner la formation de buée sur la visière, ce qui se traduit par une mauvaise visibilité. Si une garniture d'étanchéité à anneau glissant est mal installée ou défectueuse, des polluants atmosphériques risquent de parvenir dans le masque (Version PAPR). Voir les autres risques/restrictions plus bas.

Précautions et restrictions en matière de protection / risques

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez toujours que l'équipement est complet et qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport. N'utilisez jamais un équipement défilant ou endommagé.
- L'utilisateur doit être familiarisé avec l'utilisation correcte de son équipement de protection individuelle.

Version avec PAPR seulement :

- The user of this head top need also to follow the instructions of the PAPR system and the filters.
- N'utilisez le casque à visière transparente uniquement lorsqu'il est relié à système PAPR en fonctionnement.
- Il convient d'utiliser le casque seulement en association avec un ventilateur certifié qui correspond aux exigences des normes nationales.
- La suppression de l'air filtré à l'intérieur du casque de protection est le principal facteur de protection qui empêche la pénétration des contaminants présents dans l'air ambiant.
- Un système PAPR désactivé ne protège pas les organes respiratoires de l'utilisateur. Un ventilateur éteint pourrait conduire à une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone et une diminution dangereuse du taux d'oxygène à l'intérieur du casque.
- Assurez-vous que la ligne de scellement du casque est parfaitement ajustée sur le visage ; c'est la seule manière de garantir un parfait niveau de protection.
- Le facteur de protection peut être réduit si l'utilisateur a les cheveux ou la barbe s'étendant jusqu'à la partie qui réalise l'étanchéité avec le visage.
- Un vent fort latéralement ou par l'arrière peut affecter la protection offerte par le casque. En cas de pollution par des particules extrêmement élevée de l'environnement, l'inspiration peut causer une très basse pression à l'intérieur du casque, ce qui en réduit la protection. Dans ce cas, ne retirez pas le casque et n'éteignez pas le ventilateur avant d'avoir quitté la zone de danger.

Le casque à visière transparente clearmaxx ne doit pas être utilisé :

- dans une atmosphère inflammable ou explosive,
- si l'air inhalé présente un faible taux d'oxygène (Europe : < 17 %, Australie : < 19 %) ou si la concentration de toxines est élevée au point d'imposer une classe de protection supérieure à TH3P pour l'Europe et P3 pour l'Australie),
- dans les environnements où il existe un danger immédiat pour la vie et l'intégrité corporelle.

Pour protéger le reste de votre corps, vous devez également porter des vêtements de protection appropriés. Dans certaines circonstances, les particules et les substances libérées par les processus de travail peuvent déclencher des réactions cutanées allergiques chez les personnes prédisposées en conséquence. Les matières du casque qui entrent en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Le casque à visière transparente de protection doit uniquement être utilisé pour les travaux de meulage et les applications qui produisent des particules, des vapeurs ou des poussières qui peuvent endommager les voies respiratoires. N'utilisez jamais le casque pour d'autres applications. Le casque peut affecter le champ de vision en raison de caractéristiques constructives. En conséquence, les feux de signalisation ou les témoins peuvent ne pas être vus. De plus, il existe un risque de choc en raison de la circonférence plus grande (tête avec casque). Le casque réduit également le sens de l'ouïe et de la chaleur.

Le fabricant assume aucune responsabilité lorsque le casque à visière transparente est utilisé à des fins autres que l'usage pour lequel il a été conçu ou en ne respectant pas les instructions d'utilisation.

Garantie et responsabilité

Veuillez consulter les instructions de l'organisation commerciale nationale d'Optrel pour les dispositions relatives à la garantie. Veuillez contacter votre distributeur Optrel pour plus d'informations à ce sujet. La garantie couvre uniquement le matériel et les défauts de fabrication. Nous déclinons toute garantie ou responsabilité dans le cas de dommages causés par une utilisation inadéquate, une intervention non autorisée ou par une utilisation non prévue par le fabricant. De même, toute responsabilité ou garantie perd sa validité en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que celles vendues par Optrel.

Durée de vie théorique

Le casque à visière transparente n'a pas de date d'expiration. Le produit peut être utilisé tant qu'il ne présente aucun dommage visible ou invisible ni aucun problème fonctionnel.

Utilisation (guide de prise en mains rapide) p. 2-3

Les deux modèles (Standard et avec PAPR):

1. **Serre-tête.** Ajustez le serre-tête réglable supérieur (p. 2-3) à la taille de votre tête. Enfoncez le bouton à cliquet (p. 2-3) et tournez-le jusqu'à ce que le serre-tête soit parfaitement ajusté, mais sans exercer

de pression.

2. **Distance des yeux.** Vous pouvez régler la distance entre la visière de protection et les yeux en libérant les boutons de verrouillage (p. 2-3). Réglez les deux côtés de la même manière et sans inclinaison. Resserrez ensuite les boutons de verrouillage.
3. **Angle du casque.** Vous pouvez régler l'angle du casque à l'aide du bouton rotatif (p. 2-3).
4. **Montage de la visière.** Fixez la partie inférieure de la visière dans l'ouverture prévue. Faites ensuite glisser la partie supérieure de la visière sous la lisière supérieure de la visière. Faites glisser les bords latéraux de la visière dans les rainures du bas. (p. 2-3).

Version avec PAPR seulement :

I-III Support de tuyau d'air. Enclopsez le support de tuyau d'air sur le serre-tête comme illustré par les figures (p. 2-3), étape I. Raccordez ensuite le tuyau d'air au casque (étapes II et III), puis enclopsez le tuyau d'air dans son support pour le fixer.

IV Distribution d'air. La distribution du flux d'air peut être réglée de 100 % dans la zone de respiration à 80 % dans la zone de respiration et 20 % dans la zone du front pour produire un effet de rafraîchissement (p. 2-3).

V Joint facial. Placez le casque réglé sur votre tête et tirez la bande du joint facial sous votre menton. Veillez à ce que le joint facial soit bien en contact avec votre peau et il n'y ait aucune fuite (p. 2-3).

Nettoyage, désinfection et entretien

Version avec et sans PAPR :

Vérifiez régulièrement votre équipement de protection individuelle (EPI) conformément aux instructions d'utilisation. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la visière à l'aide d'un chiffon propre imprégné d'eau savonneuse. Laissez le casque sécher dans un environnement propre. Remplacez régulièrement les bandeaux absorbants et les bandeaux de confort pour des raisons d'hygiène.

Version avec PAPR :

Nettoyez le ventilateur, le tuyau d'air et le casque de sécurité à l'aide d'un chiffon propre imprégné d'eau savonneuse. Laissez l'appareil sécher à température ambiante. N'utilisez pas de détergents puissants, de solvants, d'alcool ou de produits de nettoyage contenant des abrasifs. Le joint facial est lavable (lavage à la main, ne pas essorer). Examinez le joint facial et la buse d'air pour vérifier l'absence de trous, de fissures ou d'autres dommages et qu'ils soient correctement positionnés sur le casque (voir les instructions d'utilisation). N'utilisez pas le système avant d'avoir remplacé toutes les pièces usées ou endommagées. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du clearmaxx avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Le joint facial (version avec PAPR) doit être détaché et lavé à la main, soit essuyé prudemment en le laissant sur le casque. Utilisez de l'eau savonneuse ou un désinfectant doux. Remplacez occasionnellement le joint facial.

Stockage

Le casque à visière transparente doit être stocké à température ambiante et à faible taux d'humidité. Stockez le casque dans son emballage d'origine ou dans un sac à dos dédié ou encore un sac à PAPR afin de prolonger sa durée de vie.

Dépense / pose de la visière (p. 4-5)

Dépense de la visière :

- Tirez sur le côté de la visière dans la partie inférieure.
- En même temps, poussez sur la face intérieure inférieure de la visière vers l'extérieur.

Pose de la visière :

- Fixez la partie inférieure de la visière dans l'ouverture prévue.
- Faites glisser la partie supérieure de la visière sous la lisière supérieure de la visière.
- Faites glisser les bords latéraux de la visière dans les rainures du bas.

Remplacement du joint facial (seulement la version avec PAPR)

- Retirez la partie lavable du joint facial en tirant délicatement sur l'attache Velcro pour la séparer.
- La partie amovible du joint facial est lavable (lavage à la main, ne pas essorer).
- Nettoyez la partie fixe du joint facial avec un chiffon propre imprégné d'eau savonneuse ou d'un désinfectant doux.
- Laissez sécher à l'air et remontez dans l'ordre inverse.

N'utilisez jamais un joint facial endommagé.

Remplacez le joint facial tous les 6 mois.c

Caractéristiques

(Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques)

Poids	Sans PAPR : PAPR :	334g / 11,782 oz 500g / 17,637 oz
Matériau	Coque du casque : Visière :	Polyamide Polycarbonate
Température de service		-10°C à +70°C / 14°F à 158°F
Température de stockage		-20°C à +80°C / -4°F à 176°F
Stabilité de la forme	Coque du casque : Visière :	jusqu'à 220°C / 428°F jusqu'à 137°C / 279°F
Marquages :		OS EN 175 BT (Coque du casque) OS EN 166 BT (Visière) Conforme à la norme CSA Z39.3 ANSI OS 287+ EAC
Marquages supplémentaires pour la version avec PAPR (Organisme notifié CE 1024)		EN 12941 (TH3 en combinaison avec e3000, TH1 en combinaison avec hardhat et e3000)

Certificat de conformité

Voir l'adresse Internet à la dernière page.

Informations légales

Le présent document est conforme aux exigences du Règlement UE 2016/425, alinéa 1.4 de l'Annexe II.

Organisme notifié

Voir les informations détaillées à la dernière page.

DEUTSCH

Einführung

Ein Schliefhelm ist eine Kopfbedeckung, die bei Schleifarbeiten dazu dient, Augen, Gesicht und Hals vor Staub und Partikeln zu schützen. Der Helm besteht aus mehreren Teilen (siehe Ersatzteilliste). Je nach Modell kann der Helm mit einem Schutzhelm und/oder einem PAPR-System (Powered Air Purifyin Respirator) kombiniert werden.

Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Betriebsanweisungen vor dem Gebrauch der Ausrüstung sorgfältig durch. Eine falsche Verwendung könnte Leib und Leben gefährden und Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller ungültig machen.

Leistung der PSA/Anwendungen und Risiken

Eine unbegrenzt klare Sicht auf Ihren Arbeitsplatz mit oder ohne Luftgefilterter Luftverteilung (abhängig vom Modell) mit justierbarer Luftverteilung macht den clearmaxx zu einem einzigartigen Gesichtsschutz- und Atemschutzsystem mit höchstem Sicherheitsniveau. Ersatzteile und Zubehör siehe Quick Start Guide. Ideal für: Schleifanwendungen, Metallindustrie, Lebensmittelindustrie, Sandstrahlen, Holzapplikationen, Anstrich, Deponien und Landwirtschaft.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit / Temperaturdifferenz kann das Visier beschlagen was zu einer schlechten Sicht führt. Bei unangemessen montierter oder defekter Gleitringdichtung besteht die Gefahr dass Luftschadstoffe in den Helm gelangen können (PAPR Version). Weitere Risiken / Einschränkungen siehe weiter unten.

Vorsichtsmaßnahmen, protektive Einschränkungen und Risiken

- Vor Verwendung des Produkts immer prüfen, dass die Ausrüstung vollständig ist und dass während des Transports keine Schäden entstanden sind. Niemals eine fehlerhafte oder beschädigte Ausrüstung verwenden.
- Der Benutzer muss mit der richtigen Nutzung seiner persönlichen Schutzausrüstung vertraut sein.

Nur PAPR-Version:

- Der Benutzer dieses Kopfteils muss auch die Anweisungen des PAPR-Systems und der Filter einhalten.
- Verwenden Sie das beschlagfreie Visier nur in Verbindung mit einem eingeschalteten PAPR-System.
- Der Helm sollte nur in Verbindung mit einem zertifizierten Lüfter verwendet werden, der den Anforderungen der nationalen Standards entspricht.
- Der gefilterte Luftüberdruck im Schutzkopfteil ist der primäre Schutzfaktor, der das Eindringen von Luftschadstoffen verhindert.
- Ein abgeschaltetes PAPR-System schützt die Atmungsorgane des Benutzers nicht. Ein abgeschalteter Lüfter könnte zu einer Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration und zu einem gefährlichen Sauerstoffabfall im Kopfteil führen.
- Sicherstellen, dass die Dichtungslinie des Kopfteils fest am Gesicht sitzt; nur dann kann ein perfektes Schutzniveau garantiert werden.
- Der Schutzfaktor kann reduziert werden, wenn der Benutzer Haare oder einen Bart hat, die/der sich auf die Dichtungslinie erstrecken/erstreckt.
- Ein starker Wind von der Seite oder von hinten kann den vom Helm gebotenen Schutz beeinträchtigen. Im Falle einer extrem hohen Umweltpartikelverunreinigung kann durch Einatmen ein sehr geringer Druck im Helm verursacht werden. Dies könnte den Schutz mindern. In diesem Fall den Helm erst entfernen oder den Lüfter abschalten, bis die Gefahrenzone verlassen wurde.

Das beschlagfreie clearmaxx-Visier darf nicht verwendet werden:

- in einer feuergefährlichen oder explosiven Atmosphäre,
- wenn es der eingeatmeten Luft an Sauerstoff mangelt (Europa: <17 %, Australien: <19 %) oder die Konzentration von Toxinen so hoch ist, dass eine Schutzklasse über TH3P für Europa und P3 für Australien liegt,
- in Umgebungen, in denen unmittelbare Gefahr für Leib und Leben besteht.

Um den Rest Ihres Körpers zu schützen, muss außerdem eine angemessene Schutzkleidung getragen werden. Unter manchen Umständen können Partikel oder Substanzen, die durch die Arbeitsprozesse freigesetzt werden, bei entsprechend empfänglichen Personen allergische Hautreaktionen hervorrufen. Materialien des Helms, die in Kontakt mit der Haut kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen verursachen. Das beschlagfreie Schutzvisier darf nur zum Schleifen und für Anwendungen genutzt werden, bei denen Partikel, Rauch oder Staub erzeugt werden, die die Atemwege schädigen können. Den Helm nie für andere Anwendungen verwenden.

Der Helm kann aufgrund konstruktiver Merkmale das Sichtfeld beeinträchtigen. Infolgedessen werden Signalleuchten oder Warnanzeigen möglicherweise nicht gesehen. Des Weiteren besteht eine Anstossgefahr aufgrund des größeren Umfangs (Kopf mit Helm). Der Helm reduziert zudem das Hör- und Wärmeempfinden. Der Hersteller haftet nicht, wenn das beschlagfreie Visier für andere Zwecke als für die beabsichtigten oder unter Nichteinhaltung der Betriebsanweisungen verwendet wird.

Gewährleistung und Haftung

Für die Gewährleistungsbestimmungen bitte Bezug auf die Anweisungen der nationalen optrel-Verkaufsorganisation nehmen. Für weitere Informationen dazu bitte Kontakt mit Ihrem optrel-Händler aufnehmen. Die Gewährleistung gilt nur für Material- und Herstellungsfehler. Im Falle von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unerlaubte Eingriffe oder durch einen vom Hersteller nicht beabsichtigten Gebrauch verursacht werden, sind die Gewährleistung oder Haftung ungültig. Ebenso sind Haftung und Gewährleistung nicht länger gültig, wenn andere Ersatzteile als die von Optrel verkauften verwendet werden.

Voraussichtliche Nutzungsdauer

Das beschlagfreie Visier hat kein Ablaufdatum. Das Produkt kann solange verwendet werden, wie keine sichtbaren oder unsichtbaren Schäden oder funktionale Störungen auftreten.

Gebrauch (Schnellstartanleitung) S. 2-3

Beide Modelle (Standard und PAPR):

1. **Kopfband.** Das obere Einstellband (S. 2-3) auf die Größe Ihres Kopfes anpassen. Den Rastknopf (S. 2-3) eindrücken und drehen, bis das Kopfband sicher und druckfrei sitzt.
2. **Abstand von den Augen.** Durch Lösen der Feststellknöpfe (S. 2-3) kann der Abstand zwischen dem Schutzglas und den Augen justiert werden. Beide Seiten gleich justieren und nicht neigen. Dann die Feststellknöpfe wieder festziehen.

3. **Helmwinkel.** Der Helmwinkel kann mit dem Drehknopf justiert werden (S. 2-3).

4. **Befestigung des Visiers.** Den unteren Teil des Visiers in der entsprechenden Öffnung befestigen. Dann den oberen Teil des Visiers unter die Oberkante des Visiers schieben. Die Seitenkanten des Visiers in die unteren Nuten schieben. (S. 2-3).

Nur PAPR-Version:

- I-III **Luftschnlauchhalter.** Den Luftschnlauchhalter entsprechend den Abbildungen (S. 2-3) am Kopfband festklicken Schritt I. Den Luftschnlauch am Helm anschließen (Schritt II. und III.) und den Luftschnlauch zur Befestigung im Luftschnlauchhalter festklicken.

- IV **Luftverteilung.** Die Luftstromverteilung kann von 100 % im Atembereich auf 80 % im Atembereich und 20 % im Stirnbereich bereinigt werden, um einen Kühleffekt zu erzeugen (S. 2-3).

- V **Gleitringdichtung.** Den justierten Helm auf den Kopf setzen und den Gleitringdichtungsstreifen unter das Kinn ziehen. Darauf achten, dass die Gleitringdichtung einen festen Sitz auf der Haut hat und keine Leckage vorliegt (S. 2-3).

Reinigung, Desinfektion und Wartung

Nicht-PAPR- und PAPR-Version:

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) regelmäßig gemäß den Betriebsanweisungen pflegen. Ein sauberes, mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch verwenden, um das beschlagfreie Visier innen und außen zu reinigen. Den Helm in einer sauberen Umgebung trocknen lassen. Schweißbänder und Komfortbänder aus hygienischen Gründen regelmäßig austauschen.

PAPR-Version:

Mit einem sauberen, mit Seifenwasser befeuchteten Tuch das Gebläse, den Luftschnlauch und den Sicherheitshelm reinigen. Das Gerät bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Reiniger verwenden, die Scheuermittel enthalten. Die Gleitringdichtung ist waschbar (Handwäsche, nicht schleudern). Die Gleitringdichtung und die Luftdüse auf Löcher, Risse oder sonstige Schäden prüfen und sicherstellen, dass sie richtig am Helm positioniert sind (siehe Betriebsanleitung). Das System erst verwenden, wenn alle verschlissenen oder beschädigten Teile ausgetauscht worden sind.

Die Außen- und Innenseite des clearmaxx mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser reinigen. Die Gleitringdichtung (PAPR-Version) sollte entweder abgelöst und per Hand gewaschen oder am Helm sorgfältig abgewischt werden. Seifenwasser oder ein mildes Desinfektionsmittel verwenden. Die Gleitringdichtung von Zeit zu Zeit austauschen.

Lagerung

Das beschlagfreie Visier muss bei Zimmertemperatur und geringer Feuchte gelagert werden. Die Aufbewahrung des Helms in der Originalverpackung oder in einem dedizierten Rucksack oder in einer PAPR-Tasche erhöht die Nutzungsdauer.

Entfernen/Installieren des Visiers (S. 4-5)

Entfernen des Visiers:

- An der Visierkante im unteren Teil ziehen.
- Gleichzeitig von der unteren Innenseite des Visiers nach außen drücken.

Befestigen des Visiers:

- Den unteren Teil des Visiers in der entsprechenden Öffnung befestigen.
- Den oberen Teil des Visiers unter die Oberkante des Visiers schieben.
- Die Seitenkanten des Visiers in die unteren Nuten schieben.

Austausch der Gleitringdichtung (nur PAPR-Version)

- Entfernen des waschbaren Teils der Gleitringdichtung durch sorgfältiges Auseinanderziehen des Klettverschlusses.
- Der abnehmbare Teil der Gleitringdichtung ist waschbar (Handwäsche, nicht schleudern).
- Den festen Teil der Gleitringdichtung mit einem mit Seifenwasser befeuchteten sauberen Tuch oder einem leichten Desinfektionsmittel reinigen.
- An der Luft trocknen lassen und in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Niemals eine beschädigte Gleitringdichtung verwenden.

Die Gleitringdichtung alle sechs Monate austauschen.

Technische Daten

(Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen)

Gewicht	Nicht-PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Material	Helmschale: Polyamid Visier: Polycarbonat
Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C / 14°F bis 158°F
Lagertemperatur	-20°C bis +80°C / -4°F bis 176°F
Formbeständigkeit	Helmschale: bis zu 220°C / 428°F Visier: bis zu 137°C / 279°F
Kennzeichnungen:	ÖS EN 175BT (Helmschale) ÖS EN 166 BT (Visier) konform mit CSA 294.3 ANSI Z87+ EAC
Zusätzliche Kennzeichnungen für die PAPR-Version (benannte Stelle CE 1024)	EN 12941 (THS in Kombination mit e3000, TH1 in Kombination mit hardhat und e3000)

Konformitätserklärung

Siehe Internet-Adresse auf der letzten Seite.

Rechtliche Informationen

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 Punkt 1.4 von Anhang II.

Benannte Stelle

Detaillierte Informationen siehe letzte Seite.

Introduktion

En sliphjälm är en huvudbonad som används för att skydda ögon, ansikte och nacke från damm och partiklar under slipning. Hjälmens består av flera delar (se reservdelslista). Beroende på modell kan hjälmen kombineras med en säkerhetshjälm och / eller ett PAPP-system (driven luftreningsinspiration).

Säkerhetsanvisningar

Läs nog noggen bruksanvisningen innan du använder utrustningen. Felaktig användning kan äventyra livs- och lemmer och oögliga garantianspråk mot tillverkaren.

Användning / Risker

Få en obegränsad översikt över ditt arbetsområde, med eller utan filtrerad luftförorening (beroende på modell). Justerbar luftfiltförelse gör clearmaxx till ett unikt skyddssystem för ansikte och luftvägar, med högsta säkerhetsnivå. Se snabbstartshandboken för reservdelar och tillbehör.

Lämplig att användas inom slipning, metallindustri, livsmedelsindustri, sandblåstring, träarbete, måleri, avfallsupplag och jordbruk.

Vid hög luftfuktighet / temperaturdifferens kan visiret imma igen, vilket leder till dålig sikt. Vid felaktigt monterat eller defekt glidringstättning finns risk för att luftföroreningar kommer in i hjälmen (PAPP-version). Se nedan för ytterligare risker / begränsningar.

Förberedelser och skyddsåtgärder

- Innan du använder produkten ska du alltid kontrollera att utrustningen är komplett och att den inte har skadats under transport. Använd aldrig felaktigt eller trasig utrustning.
- Användaren måste känna till hur den personliga skyddsutrustningen ska användas korrekt.

Endast PAPP-version:

- Den som använder hjälmen måste följa instruktionerna för PAPP-systemet och filtren.
- Använd endast det genomskingliga visiret när det är anslutet till ett påkopplat PAPP-system.
- Hjälmen får endast användas när den är ansluten till en fläkt som uppfyller de nationella riktlinjerna.
- Det filtrerade luftföretycket inuti hjälmen är den huvudsakliga skyddsfunktionen som hindrar luftföroreningar från att komma in.
- Om PAPP-systemet är fränkopplat är inte användarens andningsorgan skyddade. Om fläkten är fränkopplat kan koldioxidhalten öka och syrehalten minska till en farlig nivå inuti hjälmen.
- Se till att tätningen på hjälmen sitter åt ordentligt mot ansiktet, annars kan inte en optimal skyddsnivå uppnås.
- Skyddseffekten kan minskas av att användaren har hår eller skägg som ligger emellan tätningen.
- En stark vindpust från sidan eller bakifrån kan påverka hjälmens skyddsförmåga. Om det är mycket hög koncentration av partiklar i omgivningen kan det uppstå lågt tryck i hjälmen om du andas in. Det kan minska skyddet. Om detta inträffar ska du inte ta av hjälmen eller stänga av fläkten förrän du har lämnat riskområdet.

Clearmaxx får inte användas:

- i en brandfarlig eller explosiv miljö,
- om inandningsluften har låg syrehalt (Europa: <17 %, Australien: <19%) eller om koncentrationen av giftiga ämnen är så hög att det behövs en skyddsklass högre än TH3P i Europa och P3 i Australien,
- i en miljö där det är om omedelbar fara för liv och lem.

För att skydda resten av kroppen ska du använda lämplig skyddsklädsel. I vissa fall kan partiklar och ämnen som frigörs vid arbetet framkalla allergiska hudreaktioner hos personer som är känsliga.

Material i hjälmen som kommer i kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Det skyddande visiret får endast användas för slipning och arbeten där partiklar, rök eller damm framkallas som kan skada luftvägarna. Använd aldrig hjälmen för andra ändamål.

Hjälmen kan påverka synfältet på grund av konstruktiva egenskaper. Som ett resultat kan signaljus eller varningsljus kanske inte ses. Vidare finns det risk för bumping på grund av större omkrets (huvud med hjälm). Hjälmen försämrar också hörseln och minskar känslan av värme. Tillverkaren är inte ansvarig om skyddsskyddet används för annat ändamål än det avsedda ändamålet eller i strid med bruksanvisningen.

Garanti och ansvar

Läs informationen från optrel:s säljavdelning angående garantivillkor. För mer information, kontakta din optrel återförsäljare. Garantin täcker endast materialskador och tillverkningsdefekter. Om skadan har uppstått på grund av korrekt användning, utan tillstånd eller på sätt som tillverkaren inte föreskriver så gäller inte garantin eller ansvarsvillkoren. Detsamma gäller om reservdelar används som inte har sålts av optrel.

Förväntad livslängd

Visiret har inget utgångsdatum. Produkten kan användas så länge det inte förekommer några synliga eller osynliga skador eller funktionsfel.

Användning (snabbstartsguide) s. 2-3

Båda modeller (standard och PAPP):

- Pannband.** Justera den övre remmen (s. 2-3) så att den passar ditt huvud. Tryck in spännvredet (s. 2-3) och vrid tills pannbandet passar ordentligt utan att trycka.
- Avstånd från ögonen.** Genom att lossa på låsviden (s. 2-3) kan avståndet mellan det skyddslinsen och ögonen justeras. Justera båda sidor och se till att hålla en rak linje. Dra sedan åt låsviden igen.
- Hjälmens vinkel.** Du kan justera hjälmens vinkel genom att vrida på rotationsvredet (s. 2-3).
- Fästa visiret.** Fäst den undre delen av visiret i avsedd öppning. Skjut den övre delen av visiret under visirets övre kant. Skjut in visirets sidor i de undre skärorna. (s. 2-3).

Endast PAPP-version:

I-III **Hållare till luftslang.** Klicka i luftslangen i pannbandet enligt bilderna (s. 2-3) steg I. Anslut luftslangen till hjälmen (steg II och III) och klicka i luftslangen i dess hållare så att den sitter fast

IV **Luftfördelning.** Luftfördelningen kan justeras från 100 % i andningsdelen till 80 % i andningsdelen och 20 % kring pannan för att ge en svalkande effekt (s. 2-3).

V **Tätning kring ansiktet.** Sätt den justerade hjälmen på huvudet och dra tätningssremmen under hakan. Se till att tätningen kring ansiktet ligger an tätt och att det inte är något läckage (s. 2-3).

Rengöring, desinfektion och underhåll

Icke-PAPP- och PAPP-version:

Kontrollera din skyddsutrustning regelbundet i enlighet med gällande regler.

Använd en ren trasa som är fuktad med tvål och vatten för att rengöra insidan och utsidan på visiret. Låt hjälmen torka i en ren omgivning. Byt ut svettbandet och komfortbandet regelbundet av hygieniska skäl.

PAPP-version:

Använd en ren trasa som är fuktad med tvål och vatten, rengör fläkten, luftslangen och skyddshjälmen. Låt torka i rumstemperatur. Använd inte starka rengöringsmedel, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel med slipande effekt. Ansiktstättningen kan tvättas (handtvätt, centrifugeras ej).

Kontrollera att ansiktstättningen och luftmunstycket inte har några hål, sprickor eller andra skador och kontrollera att de sitter rätt på hjälmen (se användarinstruktionerna). Använd inte systemet förrän alla utslutna eller skadade delar har bytts ut.

Rengör utsidan och insidan på clearmaxx med en fuktig trasa som doppats i tvål och vatten. Ansiktstättningen (PAPP-versionen) ska antingen lossas och tvättas för hand eller torkas av försiktigt medan den är kvar i hjälmen. Använd tvålatten eller ett mildt rengöringsmedel. Byt ut ansiktstättningen då och då.

Förvaring

Visiret ska förvaras i rumstemperatur och i låg luftfuktighet. Om hjälmen förvaras i sin originalförpackning eller en lämplig ryggsäck eller en PAPP-väska håller den längre.

Ta bort/montera visir (s. 4-5)

Ta bort visiret:

- Dra i visirets nedre del.
- Samtidigt trycker du utåt från insidan på visiret.

Fästa visiret:

- Fäst den undre delen av visiret i avsedd öppning.
- Skjut den övre delen av visiret under visirets övre kant.
- Skjut in visirets sidor i de undre skärorna.

Byta ut ansiktstättning (endast PAPP-version)

- Ta ut den tvättbara delen av ansiktstättningen genom att försiktigt lossa på kordborre-fästet.
- Den avtagbara delen av ansiktstättningen kan tvättas (handtvätt, centrifugeras ej).
- Rengör den fasta delen av ansiktstättningen med en trasa fuktad i tvålatten eller ett mildt rengöringsmedel.
- Låt den torka och fäst igen i motsatt följordning.

Använd aldrig en ansiktstättning som är skadad.

Byt ut ansiktstättningen var sjätte månad.

Tekniska uppgifter

(Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar)

Vikt	icke PAPP: 334g / 11.782 oz PAPP: 500g / 17.637 oz
Material	Hjälmens skal: Polyamid Visir: Polykarbonat
Användningstemperatur	-10°C till +70°C / 14°F till 158°F
Förvaringstemperatur	-20°C till +80°C / -4°F till 176°F
Formstabilitet	Hjälmens skal: upp till 220°C / 428°F Visir: upp till 137°C / 279°F
OBS:	OS EN 175 BT (Hjälmens skal) OS EN 166 BT (Visor) i enlighet med CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Tilläggsmärkning för PAPP-versionen (kontrollorgan CE 1024)	EN 12941 (TH3 i kombination med e3000, TH1 i kombination med hardhat och e3000)

Försäkran om överensstämmelse

Se Internetadressen på den sista sidan.

Juridisk information

Detta dokument uppfyller kraven i EU-förordning 2016/425 avsnitt 1.4 i bilaga II.

Anmäl organ

För detaljerad information se sista sidan.

Introduzione

Un elmetto da rettifica è un copricapo utilizzato per proteggere occhi, viso e collo da polvere e particelle durante la macinazione. Il casco è composto da diverse parti (vedere l'elenco delle parti di ricambio). A seconda del modello, il casco può essere combinato con un casco di sicurezza e / o un sistema PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Istruzioni di sicurezza

Leggere le presenti istruzioni operative con attenzione prima di usare l'equipaggiamento. L'uso scorretto potrebbe mettere in pericolo la propria vita e incolumità, invalidando eventuali diritti di garanzia rispetto a Optrel.

Applicazioni / Rischi

Grazie alla visuale chiara e illimitata dello spazio di lavoro con o senza distribuzione regolabile dell'aria pulita filtrata (a seconda del modello), clearmaxx è il sistema di protezione facciale e respiratoria con il massimo livello di sicurezza. Per ricambi e accessori vedi Guida rapida.

Ideale per applicazioni di rettifica, industria metallurgica, industria alimentare, sabbiatura, applicazioni per il legno, pittura, discariche e agricoltura.

In caso di elevata umidità dell'aria / differenza di temperatura, la visiera può appannarsi, pertanto la visuale non sarà nitida. In caso di guarnizione dell'anello di scorrimento non montata correttamente o difettosa, vi è il pericolo che sostanze inquinanti per l'aria penetrino nel casco (versione PAPR). Per ulteriori rischi / limitazioni vedi sotto.

Precauzioni e restrizioni protettive

- Prima di usare il prodotto, verificare sempre che l'equipaggiamento sia completo e che non ci siano stati danni durante il trasporto. Non usare un equipaggiamento difettoso o danneggiato.
- L'utente deve avere familiarità con il corretto utilizzo del suo equipaggiamento protettivo personale.

Solo versione PAPR:

- L'utente di questo casco deve anche seguire le istruzioni del sistema PAPR e dei filtri.
- Utilizzare il visore trasparente soltanto connesso a un sistema PAPR acceso.
- Il casco deve essere usato solamente insieme a una soffiante certificata corrispondente ai requisiti degli standard nazionali.
- La sovrappressione dell'aria filtrata nel casco protettivo è il fattore di protezione primario che evita la penetrazione degli agenti contaminanti ambientali.
- Se il sistema PAPR è spento, il sistema respiratorio dell'utente non è protetto. La ventola spenta potrebbe causare un incremento della concentrazione di diossido di carbonio e un pericoloso calo dell'ossigeno all'interno del casco.
- Assicurarsi che la linea di tenuta del casco aderisca perfettamente alla faccia, solo così si può garantire un livello di protezione adeguato.
- Il fattore di protezione potrebbe ridursi se i capelli o la barba dell'utente coprono la parte interessata dalla tenuta.
- Un vento laterale o da dietro forte potrebbe pregiudicare la protezione fornita dal casco. In caso di elevato inquinamento da particelle ambientali, l'ispirazione potrebbe causare una pressione molto bassa, riducendo la protezione. In tal caso, non rimuovere il casco né spegnere la soffiante prima di aver abbandonato la zona pericolosa.

Il visore trasparente clearmaxx non deve essere utilizzato:

- in atmosfera infiammabile o esplosiva,
- se l'aria inalata ha poco ossigeno (Europa: <17 %, Australia: <19%) o se la concentrazione di tossine è così alta da superare TH3P in Europa e P3 in Australia,
- in ambienti che comportano pericolo immediato per la propria vita e incolumità.

Per proteggere il resto del corpo, occorre indossare indumenti protettivi adeguati. In alcune circostanze, particelle e sostanze liberate dai processi di lavorazione possono scatenare reazioni allergiche cutanee nelle persone predisposte.

I materiali del casco che vengono a contatto con la pelle potrebbero provocare reazioni allergiche alle persone sensibili.

Il visore protettivo trasparente va usato soltanto per la levigatura e per le applicazioni in cui particelle, fumi e polveri prodotti possono danneggiare le vie respiratorie. Mai utilizzare il casco per altre applicazioni.

Il casco può influenzare il campo visivo a causa di caratteristiche costruttive. Di conseguenza, le luci di segnalazione e le spie potrebbero non essere visualizzate. Inoltre, vi è il rischio di urtare a causa della circonferenza maggiore (testa con elmetto). L'elmetto danneggia anche l'udito e riduce la sensazione di calore. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i casi in cui il visore trasparente è utilizzato a scopi diversi da quelli indicati o senza seguire le istruzioni operative.

Garanzia e responsabilità

Sivdalen le istruzioni dell'organizzazione di vendita nazionale di Optrel per le disposizioni di garanzia. Per ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare il rivenditore Optrel. La garanzia copre soltanto difetti materiali e di produzione. In caso di danni dovuti a uso improprio, intervento non autorizzato o utilizzo non previsto dal produttore, la garanzia e la responsabilità non sono più valide. Parimenti, risultano invadate garanzia e responsabilità se sono usate parti di ricambio diverse da quelle vendute da Optrel.

Durata prevista

Il visore trasparente non ha data di scadenza. Il prodotto può essere usato finché non si manifestano danni visibili o invisibili oppure problemi funzionali.

Guida all'uso (avvio rapido), p. 2-3

Entrambi i modelli (standard e PAPR):

- Fascia per il capo.** Regolare la fascia superiore (p. 2-3) sulle dimensioni della testa. Premere la manopola a cricchetto (p. 2-3) e ruotare fino all'adesione sicura ma priva di pressione della fascia.
- Distanza dagli occhi.** Allentando le manopole di blocco (p. 2-3) è possibile regolare la distanza tra la lente di protezione e gli occhi. Regolare allo stesso modo entrambi i lati, senza inclinare. Quindi stringere nuovamente le manopole di blocco.
- Angolazione del casco.** L'angolazione del casco può essere regolata mediante la manopola rotante (p. 2-3).

- Montaggio del visore.** Fissare la parte inferiore del visore nell'apertura prevista. Far scivolare la parte superiore del visore sotto il bordo superiore dello stesso. Far scivolare le estremità laterali del visore nelle guide in basso. (p. 2-3).

Solo versione PAPR:

- I-III Supporto tubolo dell'aria.** Fissare con un clic il supporto del tubo dell'aria alla fascia per il capo come da figura al punto I (p. 2-3). Collegare il tubo dell'aria al casco (punti II e III) e fissare il tubo al supporto con un clic.

- IV Distribuzione dell'aria.** La distribuzione del flusso d'aria può essere impostata dal 100% nell'area di respirazione all'80% nell'area di respirazione e al 20% sulla fronte per un effetto rinfrescante (p. 2-3).

- V Tenuta facciale.** Indossare il casco debitamente regolato sulla testa e tirare la tenuta facciale sotto il mento. Assicurarsi che aderisca per bene alla pelle e che non ci siano fughe (p. 2-3).

Igiene, disinfezione e manutenzione

Versione non PAPR e PAPR:

Controllare i dispositivi di protezione individuale (DPI) regolarmente, come previsto dalle istruzioni operative.

Usare un panno pulito, inumidito con acqua insaponata, per pulire il visore trasparente dentro e fuori. Lasciare asciugare il casco in ambiente pulito. Cambiare regolarmente le fasce anti-sudore e le fasce comfort per ragioni igieniche.

Versione PAPR:

Usare un panno pulito inumidito con acqua insaponata, pulire la soffiante, il tubo dell'aria e il casco di sicurezza. Lasciar asciugare l'unità a temperatura ambiente. Non usare detersivi e solventi forti, alcol o agenti di pulizia che contengano abrasivi. La tenuta facciale è lavabile (a mano, evitando la centrifuga). Verificare che la tenuta facciale e l'ugello dell'aria non abbiano fori, crepe o altri danni, e che siano posizionali correttamente sul casco (vedi istruzioni operative). Non usare il sistema prima di aver sostituito tutte le parti consumate o danneggiate.

Pulire l'esterno e l'interno del clearmaxx con un panno umido e acqua insaponata. La tenuta facciale (versione PAPR) deve essere staccata e lavata a mano oppure ripulita con cura se resta sul casco. Usare acqua insaponata o un disinfettante leggero. Cambiare regolarmente la tenuta facciale.

Conservazione

Il visore trasparente va conservato a temperatura ambiente con umidità bassa. Conservando il casco nella confezione originale, in uno zaino dedicato o in un sacchetto PAPR, se ne aumenterà la durata.

Rimozione / montaggio del visore (p. 4-5)

Rimozione del visore:

- Tirare il bordo del visore nella parte inferiore.
- Allo stesso tempo spingere verso l'esterno dal lato inferiore interno del visore.

Montaggio del visore:

- Fissare la parte inferiore del visore nell'apertura prevista.
- Far scivolare la parte superiore del visore sotto il bordo superiore dello stesso.
- Far scivolare le estremità laterali del visore nelle guide in basso.

Sostituzione tenuta facciale (solo versione PAPR)

- Rimuovere la parte lavabile della tenuta facciale aprendo con attenzione la chiusura in velcro.
- La parte amovibile della tenuta facciale è lavabile (a mano, evitando la centrifuga).
- Pulire la parte fissa della tenuta facciale con un panno pulito, inumidito con acqua saponata o un agente disinfettante leggero.
- Lasciar asciugare all'aria e montare in ordine inverso.

Mai usare una tenuta facciale danneggiata.

Cambiare la tenuta facciale ogni 6 mesi.

Specifiche

(Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche)

Peso	non PAPR: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Materiale	Guscio del casco: Poliammide Visore: Policarbonato
Temperatura operativa	Da -10°C a +14°C / +14°F a 158°F
Temperatura di conservazione	Da -20°C a +80°C / -4°F a 176°F
Stabilità di forma	Guscio del casco: fino a 220°C / 428°F Visore: fino a 137°C / 279°F
Contrasseggni:	OS EN 175 BT (Guscio del casco) OS EN 166 BT (Visore) Conforme a CSA Z94.3 ANSI Z87.1 EAC
Contrasseggni supplementari per la versione PAPR (Ente notificato CE 1024)	EN 12941 (THS in combinazione con e3000, TH1 in combinazione con hardhat e e3000)

Dichiarazione di conformità

Vedi l'indirizzo Internet nell'ultima pagina.

Informazione legale

Questo documento è conforme ai requisiti del Regolamento UE 2016/425, sezione 1.4, dell'allegato II.

Corpo notificato

Per informazioni dettagliate vedere l'ultima pagina.

Introducción

Un casco de esmerilado es un arnés que se usa para proteger los ojos, la cara y el cuello del polvo y las partículas durante el esmerilado. El casco consta de varias partes (ver lista de repuestos). Dependiendo del modelo, el casco se puede combinar con un casco de seguridad y/o un sistema PAPR (Respirador purificado de aire accionado).

Instrucciones de seguridad

Lea estas instrucciones de uso atentamente antes de usar el equipo. Si el mismo se usa de forma incorrecta, puede poner en peligro su vida e integridad física y esto podría invalidar toda reclamación referente a la garantía por parte del fabricante.

Aplicaciones/Riesgos

La visibilidad óptima limitada de su espacio de trabajo con o sin distribución de aire limpio filtrado (según el modelo) y con distribución de aire ajustable convierte a clearmax en el sistema de protección respiratorio y facial más seguro. Para piezas de repuesto y accesorios, consulte la guía de inicio rápido.

Ideal para: trabajos de rectificado, metalurgia, industria alimentaria, chorro de arena, aplicaciones en madera, pintura, vertederos y agricultura.

En caso de humedad atmosférica o diferencia térmica elevadas, es posible que el visor se empañe, lo que puede provocar en una visión deficiente. Si el cierre de anillo deslizante está defectuoso o montado de manera inadecuada, existe el peligro de que penetren en el casco partículas contaminantes (versión PAPR). Más adelante encontrará información sobre otros riesgos/limitaciones.

Precauciones y restricciones de protección

- Antes de usar el producto, compruebe que el equipo está completo y que no ha sufrido ningún daño durante el transporte. Nunca use un equipo defectuoso o dañado.
- El usuario debe estar familiarizado con el uso correcto de su equipo de protección individual.

Solo para versiones con el sistema de respiración PAPR:

- El usuario de esta unidad de cabeza tendrá que seguir las instrucciones del sistema PAPR y los filtros.
- Solo use el visor transparente conectado a un sistema de respiración PAPR encendido.
- El casco solo deberá usarse con un generador de aire certificado que cumpla los requisitos de la legislación nacional.
- Dentro de la unidad de cabeza protectora se crea un entorno de sobrepresión de aire filtrado que constituye el principal factor protector para evitar que entren los contaminantes del aire.
- Los sistemas de respiración PAPR apagados no protegen el sistema respiratorio del usuario. Un ventilador apagado podría conllevar un aumento de la concentración de dióxido de carbono y un descenso de oxígeno peligroso dentro de la unidad de cabeza.
- Asegúrese de que la línea de sellado facial de la unidad de cabeza se ajusta totalmente a la cara ya que esa es la única forma de garantizar un nivel de protección óptimo.
- El factor de protección puede verse reducido si el usuario tiene vello facial o barba en la zona de la línea de sellado.
- Las corrientes de viento fuertes laterales o desde atrás pueden afectar al nivel de protección que ofrece el casco. En caso de polución de partículas ambientales extremadamente alta, respirar puede causar que se produzca baja presión dentro del casco, lo que podría reducir la protección. En este caso, no se quite el casco ni apague el generador de aire hasta que haya abandonado la zona de peligro.

El visor transparente clearmax no debe usarse:

- en un entorno inflamable o explosivo,
- si falta oxígeno en el aire inhalado (Europa: <17%; Australia: <19%) o si la concentración de toxinas es tan alta que resulte necesaria una clase de protección superior a TH3P en Europa y P3 en Australia),
- en entornos en los que haya un riesgo inmediato para la integridad física y la vida.

Para proteger el resto de su cuerpo, debe usar el equipo de protección adecuado para ello. En algunas circunstancias, las partículas y sustancias liberadas durante el trabajo pueden provocar reacciones alérgicas cutáneas a las personas que estén predispuestas a ellas.

Los materiales del casco que entran en contacto con la piel pueden causar reacciones alérgicas a las personas susceptibles. El visor transparente protector solo debe usarse para trabajos de rectificado y para aquellos trabajos que puedan producir partículas, polvo o humo que pueda dañar las vías respiratorias. Nunca use la unidad de cabeza para otras aplicaciones.

El casco puede afectar el campo de visión debido a características constructivas. Como resultado, las luces de señalización o las luces de advertencia pueden no verse. Además, existe el riesgo de golpes debido a la mayor circunferencia (cabeza con casco). El casco también perjudica la audición y reduce la sensación de calor. El fabricante no se hace responsable si el visor transparente se utiliza para otros usos distintos a los previstos o si no se respetan las instrucciones operativas.

Garantía y responsabilidad

Consulte las instrucciones de la red nacional de distribución de Optrel para ver la garantía. Para más información al respecto, póngase en contacto con su distribuidor de Optrel. La garantía solo afecta a los defectos materiales y de fabricación. En caso de daños provocados por un uso incorrecto, no autorizados o no previstos por el fabricante, la garantía o responsabilidad dejará de ser válida. Asimismo, la responsabilidad y la garantía dejarán de ser válidas si se usan piezas distintas a las vendidas por Optrel.

Vida útil prevista

El visor transparente no tiene fecha de vencimiento. El producto se puede usar siempre que no haya daños visibles o invisibles o se dé algún problema funcional.

Modo de empleo (guía de inicio rápido) pág. 2-3

Ambos modelos (estándar y PAPR):

1. **Diadema.** Ajuste la diadema de ajuste superior (pág. 2-3) al tamaño de su cabeza. Presione la perilla de ajuste (pág. 2-3) y gírela hasta que la diadema se ajuste con firmeza pero sin provocar presión.
2. **Distancia de los ojos.** Se puede ajustar la distancia entre las lentes de protección y los ojos soltando las perillas de cierre (pág. 2-3). Ajuste ambos lados por igual y no la incline. Después, apriete de nuevo las perillas de cierre.
3. **Ángulo del casco.** El ángulo del casco se puede ajustar con el botón giratorio (pág. 2-3).

4. **Montaje del visor.** Fije la parte más baja del visor en la apertura provista para ello. Después, introduzca la parte superior del visor bajo el orillo superior del visor. Introduzca los bordes laterales del visor en las ranuras inferiores. (pág. 2-3)

Solo para versiones con el sistema de respiración PAPR:

I-III Soporte de la manguera de aire. Conecte el soporte de la manguera de aire con la diadema hasta que oiga un clic tal y como aparece en el paso 1 de las imágenes (pág. 2-3). Después, conecte la manguera de aire al casco (pasos II y III) hasta que haga clic para fijarlo.

IV Distribución de aire. La distribución de la corriente de aire puede ajustarse del 100 % en la zona de respiración al 80 % en esa zona y el 20 % en la zona de la frente para generar un efecto refrescante (pág. 2-3).

V Sellado facial. Póngase el casco ajustado en la cabeza y tire de la correa del sellado facial bajo su barbilla. Asegúrese de que el sellado facial quede bien pegado a la piel y de que no quede flojo (pág. 2-3).

Limpeza, desinfección y mantenimiento

Versión sin PAPR y con PAPR:

Compruebe su equipo de protección individual (EPI) periódicamente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento. Use un trapo limpio humedecido con agua jabonosa para limpiar la parte exterior e interior del visor transparente. Deje que el casco se seque en un entorno limpio. Cambie las tiras de la frente y las tiras para mayor comodidad con regularidad por motivos de higiene.

Versiones con el sistema de respiración PAPR:

Con un trapo limpio humedecido con agua jabonosa, limpie el generador de aire, la manguera de aire y el casco de seguridad. Deje que se seque a temperatura ambiente. No use detergentes fuertes, disolventes, alcohol ni productos de limpieza que contengan abrasivos. El sellado facial se puede lavar (a mano, no a máquina).

Compruebe que no haya agujeros, grietas u otro tipo de daños en el sellado facial ni en la boquilla y que está correctamente colocado en el casco (consulte las instrucciones de funcionamiento). No use el equipo hasta que se hayan sustituido las piezas desgastadas o dañadas.

Limpie la parte exterior y exterior del clearmax con un trapo húmedo y agua jabonosa. El sellado facial (versión con PAPR) deberá separarse y limpiarse a mano o limpiarse en el casco con mucho cuidado. Use agua jabonosa o un desinfectante suave. Cambie el sellado facial de vez en cuando.

Almacenamiento

El visor transparente debe almacenarse a temperatura ambiente y en un lugar con poca humedad. Guardar el casco en su embalaje original, en una bolsa específica o en una bolsa para sistemas PAPR aumentará su duración.

Quitar/colocar el visor (pág. 4-5)

Quitar el visor:

- Tire del extremo inferior del visor.
- A la vez, empuje de la parte interior inferior del visor hacia afuera.

Colocar el visor:

- Fije la parte más baja del visor en la apertura provista para ello.
- Introduzca la parte superior del visor bajo el orillo superior del visor.
- Introduzca los bordes laterales del visor en las ranuras inferiores.

Sustituir el sellado facial (solo para la versión con sistema PAPR)

- Quite la parte lavable del sellado facial tirando suavemente del cierre con velcro.
- La parte extraíble del sellado facial se puede lavar (a mano, no a máquina).
- Limpie la parte fije del sellado facial con un trapo seco humedecido con agua jabonosa o un producto desinfectante suave.
- Déjelo secar al aire y vuelva a montarlo siguiendo los pasos de forma inversa.

Nunca utilice un sellado facial que esté dañado. Cambie el sellado facial cada 6 meses.

Especificaciones

(Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos)

Peso	sin PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Material	Carcasa del casco: poliamida Visor: policarbonato
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +70°C / 14°F a 158°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +80°C / -4°F a 176°F
Estabilidad de la forma	Carcasa del casco: hasta 220°C / 428°F Visor: hasta 133°C / 279°F
Certificaciones:	OS EN 175 BT (Carcasa del casco) OS EN 166 BT (Visor) cumple con la norma CSA 294.3 ANSI Z87+ EAC
Certificaciones adicionales para la versión PAPR (organismo notificado CE 1024)	EN 12941 (TH3 en combinación con e3000, TH1 en combinación con hardhat y e3000)

Declaración de conformidad

Ver la dirección de Internet en la última página.

Información legal

Este documento cumple con los requisitos de la sección 1.4 del Anexo 2016 del Reglamento de la UE 2016/425.

Cuerpo notificado

Para información detallada vea la última página.

Introdução

Um capacete de moagem é um capacete usado para proteger os olhos, rosto e pescoço contra poeira e partículas durante a moagem. O capacete consiste em várias partes (veja a lista de peças de reposição). Dependendo do modelo, o capacete pode ser combinado com um capacete de segurança e / ou um sistema PAPR (Respirador Powerfly Air Purifyin).

Instruções de segurança

Leia atentamente estas instruções de operação antes de usar o equipamento. O uso incorreto pode colocar em risco a vida e a integridade física e invalidar as reclamações de garantia contra o fabricante.

Aplicações / Riscos

Uma visão clara e ilimitada do seu espaço de trabalho com ou sem distribuição de ar limpo filtrado (dependendo do modelo), com distribuição de ar ajustável, faz do clearmaxx o único sistema de proteção facial e respiratória com o mais elevado nível de segurança. Para peças de substituição e acessórios, consulte o Quick Start Guide.

Ideal para: aplicações de desbaste, indústria metalúrgica, indústria alimentar, aplicações com jato de areia, aplicações envolvendo madeira, pintura, aplicações em aterros e agricultura.

Com elevada humidade no ar/diferença de temperatura, a viseira pode ficar embaciada, provocando má visibilidade. Em caso de montagem incorreta ou defeito da junta de estanqueidade rotativa, existe o perigo de infiltração de poluentes atmosféricos no capacete (versão PAPR). Para outros riscos/restrições, veja mais abaixo.

Precauções e restrições de proteção

- Antes da utilização do produto, verifique sempre se o equipamento está completo e sem danos de transporte. Nunca use equipamento que apresente falhas ou danos.
- O utilizador deve estar familiarizado com a utilização correta deste equipamento de proteção individual.

Apenas versão PAPR:

- O utilizador deste tipo de cabeça tem também de seguir as instruções do sistema PAPR e dos filtros.
- A viseira transparente só pode ser usada unida a um sistema PAPR ligado.
- O capacete só deve ser usado juntamente com um ventilador certificado em conformidade com os requisitos das normas nacionais.
- A sobrepressão de ar filtrado no interior do topo de cabeça protetor é o principal fator de proteção, impedindo a entrada de contaminantes do ar ambiente.
- Um sistema PAPR designado não protege os órgãos respiratórios do utilizador. Uma ventoinha desligada poderia levar ao aumento da concentração de dióxido de carbono e a um decréscimo perigoso de oxigénio no interior do topo de cabeça.
- Certifique-se de que a linha de vedação do topo de cabeça fica bem assente na cara, pois só isso garante um nível de proteção perfeito.
- O fator de proteção pode ficar reduzido se o utilizador tiver cabelo ou barba a sair da parte de vedação da cara.
- Vento forte a soprar de lado ou de trás pode afetar a proteção oferecida pelo capacete. Se a contaminação do ambiente por partículas for extremamente elevada, ao inspirar, pode ser gerada uma pressão muito baixa no capacete. Isto é algo que pode reduzir a proteção. Neste caso, não retire o capacete, nem desligue o ventilador sem ter saído primeiro da zona de perigo.

A viseira transparente clearmaxx não pode ser usada:

- em atmosferas inflamáveis ou explosivas,
- se o ar inalado for pobre em oxigénio (Europa: <17%, Austrália: <19%) ou se a concentração de toxinas for tão elevada que exija uma classe de proteção superior a TH3P, no caso da Europa, e P3, no caso da Austrália,
- perto de locais onde haja perigo imediato para a vida e a integridade física.

Para proteger o resto do corpo, deve usar-se também vestuário de proteção adequado. Em determinadas circunstâncias, as partículas e as substâncias libertadas pelos processos de trabalho podem desencadear reações alérgicas cutâneas em pessoas com essa predisposição.

Os materiais do capacete que entrem em contacto com a pele podem causar reações alérgicas a pessoas suscetíveis. A viseira transparente de proteção só pode ser usada para operações de desbaste e em aplicações que libertem partículas, fumo ou pó potencialmente nocivo para os tratos respiratórios. Nunca use o topo de cabeça para outras aplicações.

O capacete pode afetar o campo de visão devido a características construtivas. Como resultado, luzes de sinalização ou luzes de advertência podem não ser vistas. Além disso, há um risco de colisão devido à maior circunferência (cabeça com capacete). O capacete também prejudica a audição e reduz a sensação de calor. O fabricante não se responsabiliza em caso de utilização da viseira transparente para finalidades diferentes das previstas ou de não observação das instruções de utilização.

Garantia e responsabilidade

Consulte as instruções do representante nacional da Optrel relativamente às cláusulas da garantia. Para mais informações a este respeito, contacte o seu revendedor Optrel. A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de fabrico. A garantia perde a validade em caso de danos causados por utilização indevida, intervenções não autorizadas ou utilização não prevista pelo fabricante. Da mesma forma, a responsabilidade e a garantia perdem a validade em caso de utilização de peças de reposição não vendidas pelo fabricante.

Vida útil esperada

A viseira transparente não tem data de expiração. O produto pode ser usado desde que não haja danos visíveis ou invisíveis ou problemas de funcionamento.

Como usar (guia de iniciação rápida) p. 2-3

Ambos os modelos (standard e PAPR):

1. **Fita de cabeça.** Regule a fita de ajuste superior (p. 2-3) para o tamanho da sua cabeça. Empurre o botão de catraca (p. 2-3) e rode até a fita de cabeça ficar bem assente, mas sem pressão.
2. **Distância dos olhos.** Soltando os botões de bloqueio (p. 2-3), a distância entre a lente de proteção e os olhos pode ser ajustada. Ajuste os dois lados uniformemente e sem inclinação. Volte a apertar os botões de bloqueio.
3. **Ângulo do capacete.** O ângulo do capacete pode ser ajustado com o botão rotativo (p. 2-3).
4. **Montagem da viseira.** Fixe a parte inferior da viseira na abertura existente. Empurre a parte superior da viseira sob a margem superior da viseira. Faça deslizar os bordos laterais da viseira para dentro

dos entalhes inferiores. (pp. 2-3).

Apenas versão PAPR:

I-III Suporte da mangueira de ar. Encaixe o suporte da mangueira de ar com um clique na fita de cabeça, de acordo com as figuras (pp. 2-3), passo I. Una a mangueira de ar ao capacete (passos II. e III.) e encaixe com um clique no suporte da mangueira de ar para fixar.

IV Distribuição do ar. A distribuição da corrente de ar pode ser estabelecida de 100%, na área de respiração, a 80% na área de respiração, e 20% na área da testa para criar um efeito de arrefecimento (pp. 2-3).

V Vedação facial. Coloque o capacete ajustado na sua cabeça e puxe a tira da vedação facial por baixo do queixo. Verifique se a vedação facial fica hermeticamente assente na pele e de que não há pontos de fuga (pp. 2-3).

Limpeza, desinfecção e manutenção

Versões não PAPR e PAPR:

Verifique o seu equipamento de proteção individual (EPI) regularmente de acordo com as instruções de utilização. Limpe a viseira transparente por dentro e por fora com um pano limpo embebido em água com sabão. Deixe o capacete secar num local limpo. Por motivos de higiene, substitua regularmente as fitas absorventes e as fitas de conforto.

Versão PAPR:

Limpe o ventilador, a mangueira de ar e o capacete de segurança com um pano limpo embebido em água com sabão. Deixe a unidade secar à temperatura ambiente. Não use detergentes fortes, solventes, álcool ou agentes de limpeza abrasivos. A vedação facial pode ser lavada (à mão, não centrifugar). Verifique se a vedação facial e o bico de ar não apresentam furos, fissuras ou outros danos e se estão posicionados corretamente no capacete (ver instruções de utilização). Não use o sistema sem que todas as peças danificadas tenham sido substituídas.

Limpe o clearmaxx por dentro e por fora com um pano embebido em água com sabão. A vedação facial (versão PAPR) deve ser retirada e lavada à mão ou limpa cuidadosamente ainda no capacete. Use água com sabão ou um desinfetante suave. A vedação facial deve ser substituída ocasionalmente.

Armazenamento

A viseira transparente deve ser guardada à temperatura ambiente e com baixa humidade. Guardar o capacete na embalagem original ou numa mochila própria ou saco PAPR prolongará a vida útil.

Remoção/instalação da viseira (pp. 4-5)

Remoção da viseira:

- Puxe o bordo da viseira por baixo.
- Ao mesmo tempo, empurre para fora a partir do lado interior inferior da viseira.

Montagem da viseira:

- Fixe a parte inferior da viseira na abertura existente.
- Empurre a parte superior da viseira sob a margem superior da viseira.
- Faça deslizar os bordos laterais da viseira para dentro dos entalhes inferiores.

Substituição da vedação facial (apenas versão PAPR)

- Remova a parte lavável da vedação facial puxando cuidadosamente para separar o fecho Velcro.
- A parte amovível da vedação facial pode ser lavada (à mão, não centrifugar).
- Limpe a parte fixa da vedação facial com um pano limpo embebido em água com sabão ou um agente desinfetante suave.
- Deixe secar ao ar e monte pela ordem inversa.

Nunca use uma vedação facial danificada. Substitua a vedação facial semestralmente.

Especificações

(reservamo-nos o direito a fazer alterações técnicas)

Peso	Não PAPR: PAPR:	334g / 11782 oz 500g / 17637 oz
Material	Casco do capacete: Viseira:	poliamida polycarbonato
Temperatura de serviço		-10°C a +70°C / -14°F a 158°F
Temperatura de armazenamento		-20°C a +80°C / -4°F a 176°F
Estabilidade de forma	Casco do capacete: Viseira:	até 220°C / 428°F até 137°C / 279°F
Marcações:		OS EN 175 BT (Casco do capacete) OS EN 166 BT (Viseira) complies with CSA Z94.3 ANSI Z87+ EAC
Marcações adicionais para a versão PAPR (organismo notificado CE 1024)		EN 12941 (TH3 em combinação com e3000, TH1 em combinação com hardhat e e3000)

Declaração de conformidade

Veja o endereço da Internet na última página.

Informação legal

Este documento está em conformidade com os requisitos do Regulamento UE 2016/425, seção 1.4, do Anexo II.

Corpo notificado

Para informações detalhadas, consulte a última página.

Invoering

Een slijphelm is een hoofddeksel dat wordt gebruikt om ogen, gezicht en nek te beschermen tegen stof en deeltjes tijdens het slijpen. De helm bestaat uit verschillende onderdelen (zie lijst met reserveonderdelen). Afhankelijk van het model kan de helm worden gecombineerd met een veiligheidshelm en/of een PAPR-systeem (Powered Air Purifyn Respirator).

Veiligheidsinstructies

Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door voordat u de apparatuur gebruikt. Onjuist gebruik kan levensgevaar en ledematen in gevaar brengen en garantieclaims ten aanzien van de fabrikant ongeldig maken.

Toepassingen/Risico's

Dankzij het observere zicht op uw werkplek met of zonder toevoer van verse gefilterde lucht (afhankelijk van het model) met instelbare luchtverdeling is de clearmaxx een uniek gezichts- en adembeschermingssysteem dat aan de hoogste veiligheidsseisen voldoet. Voor reserveonderdelen en accessoires zie de Quick Start Guide.

Ideaal voor: slijpwerkzaamheden, toepassingen in de metaalindustrie, voedselindustrie, zandstralen, houtbewerking, verven, storkwerkzaamheden en landbouw.

Bij een hoge luchtvochtigheid of een groot temperatuurverschil kan het vizier beslaan waardoor het zicht verslechtert. Bij een verkeerd gemonteerd of defecte glijrichting bestaat het gevaar, dat luchtverontreinigende stoffen in de helm terecht komen (PAPR-versie). Andere risico's / beperkingen vindt u verderop in dit document.

Veiligheidsmaatregelen en voorgeschreven gebruik

- Controleer voordat u dit product gebruikt altijd of het compleet is en er tijdens transport geen schade is ontstaan. Gebruik nooit defecte of beschadigde apparatuur.
- De gebruiker moet vertrouwd zijn met het gebruik van zijn/haar persoonlijke beschermingsmiddelen.

Alleen bij de verse-luchtversie (PAPR):

- De gebruiker van deze helm dient tevens de instructies van het PAPR-systeem en de filters op te volgen.
- Gebruik het heldere vizier alleen aangesloten op een ingeschakeld PAPR-systeem.
- De helm mag uitsluitend worden gebruikt indien deze is aangesloten op een gecertificeerde blower die voldoet aan de eisen van landelijke regelgeving.
- De verse-luchtverdruk binnen de beschermende hoofdkap is de voornaamste beschermende factor, waardoor wordt voorkomen dat schadelijke stoffen uit de omgevingslucht kunnen binnengingen.
- Een uilgeschakelde PAPR-systeem biedt geen bescherming aan de luchtwegen van de gebruiker. Een uilgeschakelde blower kan leiden tot verhoging van de koolstofmonoxideconcentratie en tot een gevaarlijk zuurstoftekort in de hoofdkap.
- Zorg dat de afductie van de hoofdkap direct op het gezicht aansluit. Alleen zo kan een perfecte bescherming worden gewaarborgd.
- De beschermende werking kan nadelig beïnvloed worden als haar of baardgroei van de gebruiker over de afductie heen komt.
- Harde wind van de zijkant of van achteren kan een nadelig effect hebben op de bescherming die de helm biedt. In geval van extreem hoge partikelconcentratie in de omgevingslucht, kan het bij inademen in de helm een zeer lage druk ontstaan. Dit kan de bescherming reduceren. Verwijder in dit geval de helm niet en schakel de blower niet uit voordat u de gevaarzone hebt verlaten.

Het heldere vizier van clearmaxx mag niet worden gebruikt:

- in een ontvlambare of explosieve omgeving,
- als de ingedamde lucht te weinig zuurstof bevat (Europa: < 17 %, Australië: < 19 %) of als de concentratie van giftige stoffen zo hoog is dat een beschermingsklasse hoger dan TH3P voor Europa en P3 voor Australië vereist is,
- in omgevingen waarin direct gevaar voor lijf en leden bestaat.

U dient geschikte beschermende kleding te dragen om de rest van uw lichaam te beschermen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deeltjes en substanties die door de werkprocessen vrijkomen allergische huidreacties veroorzaken bij personen die hiervoor gevoelig zijn.

Materialen van de helm die in contact komen met de huid kunnen allergische reacties veroorzaken bij personen die hiervoor gevoelig zijn. Het beschermende heldere vizier mag alleen worden gebruikt voor slijpwerkzaamheden en voor toepassingen waarbij nevels, stof of deeltjes vrijkomen die schadelijk zijn voor de luchtwegen. Gebruik de helm nooit voor andere toepassingen.

De helm kan het gezichtsveld beïnvloeden vanwege constructieve functies. Als gevolg hiervan zijn signaallampen of waarschuwingslichten mogelijk niet zichtbaar. Bovendien bestaat er een risico op stoten vanwege de grotere omtrek (kop met helm). De helm schakelt ook het gehoor en vermindert het gevoel van warmte. De fabrikant is niet aansprakelijk als het anticondensorscherm wordt gebruikt voor enig ander doel dan het beoogde doel of in overtreding van de bedieningsinstructies.

Garantie en aansprakelijkheid

Raadpleeg voor de garantiebepalingen de instructies van de landelijke distributeur. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw optret-dealer. Garantie beperkt zich tot materiaal- en productiefouten. In geval van beschadiging die is veroorzaakt door onjuist gebruik, onbevoegde manipulatie of gebruik dat niet door de fabrikant is gespecificeerd, komen de garantie en de aansprakelijkheid te vervallen. De garantie en aansprakelijkheid komen tevens te vervallen als gebruik wordt gemaakt van reserveonderdelen die niet door optret worden verkocht.

Verwachte levensduur

Het heldere vizier heeft geen uiterste houdbaarheidsdatum. Het product kan worden gebruikt zolang er geen zichtbare of onzichtbare schade of problemen met de werking optreden.

Gebruiksaanwijzing (Quick Start Guide) p. 2-3

Beide modellen (standaard en PAPR):

1. **Hoofdband.** Pas de bovenste instelband (p. 2-3) aan op de grootte van uw hoofd. Druk de arretreerknop (p. 2-3) in en draai deze tot de hoofdband stevig maar niet te strak vast zit.
2. **Afstand tot de ogen.** Door losdraaien van de vergrendelknoppen (p. 2-3) kan de afstand tussen het vizier en de ogen worden aangepast. Stel beide kanten gelijkmatig en niet scheef in. Draai de vergrendelknoppen vervolgens weer vast.
3. **Hoek van de helm.** De hoek van de helm kan worden aangepast met behulp van de draaiknop (p. 2-3).

4. **Monteren van het vizier.** Bevestig het onderste gedeelte van het vizier in de hiervoor bestemde opening. Schuif vervolgens het bovenste gedeelte van het vizier onder de bovenste rand van het vizier. Schuif de zijkanalen van het vizier in de onderste sleuven (p. 2-3).

Alleen bij de PAPR-versie:

- I-III **Houder voor luchtslang.** Klik de houder voor de luchtslang op de hoofdband volgens de afbeeldingen (p. 2-3, stap I). Sluit de luchtslang aan op de helm (stap II en III) en klik de luchtslang in de houder om deze te arretieren.

- IV **Luchtverdeling.** Om een koelend effect te bereiken, kan de luchtstroomverdeling worden ingesteld van 100 % in het adembereik tot 80 % in het adembereik en 20 % in het voorhoofdbereik.

- V **Afdichting voor het gezicht.** Zet de ingestelde helm op uw hoofd en trek aan de lip onder uw kin. Zorg dat de afdichting voor het gezicht stevig op uw huid aansluit en dat er geen lucht langs kan (p. 2-3).

Reiniging, desinfectie en onderhoud

Standaardversie en PAPR-versie:

Controleer regelmatig uw persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens de gebruiksaanwijzing. Gebruik een schone, met zeepsop bevochtigde doek om het heldere vizier van binnen en buiten te reinigen. Laat de helm in een schone omgeving drogen. Vervang de zweetbanden en comfortbanden uit het oogpunt van hygiëne regelmatig.

PAPR-versie:

Gebruik een schone, met zeepsop bevochtigde doek om de blower, de luchtslang en de veiligheidshelm te reinigen. Laat het systeem bij kamertemperatuur drogen. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of schurende reinigingsmiddelen. De afdichting voor het gezicht is wasbaar (handwas, niet centrifugeren). Controleer de afdichting en de luchtpijp op gaten, scheuren of andere schade en controleer of deze correct op de helm zijn geplaatst (zie gebruiksaanwijzing). Gebruik het systeem niet voordat alle versleten of beschadigde onderdelen zijn vervangen.

Reinig de buitenzijde en binnenzijde van de clearmaxx met een vochtige doek en zeepsop. De afdichting voor het gezicht (PAPR-versie) dient verwijderd en met de hand gewassen te worden of op de helm gelaten en zorgvuldig schoongeveegd te worden. Gebruik zeepsop of een mild ontsmettingsmiddel. Vervang de afdichting voor het gezicht van tijd tot tijd.

Opslag

Het heldere vizier moet bij kamertemperatuur en lage vochtigheid worden bewaard. Indien de helm in de originele verpakking, een hiervoor bestemde rugzak of PAPR-tas wordt bewaard, verhoogt dit de levensduur.

Verwijderen / monteren van het vizier (p. 4-5)

Verwijderen van het vizier:

- Trek aan de hoek van het vizier in het onderste gedeelte.
- Duw tegelijk het onderste binnengedeelte van het vizier eruit.

Monteren van het vizier:

- Bevestig het onderste gedeelte van het vizier in de hiervoor bestemde opening.
- Schuif het bovenste gedeelte van het vizier onder de bovenste rand van het vizier.
- Schuif de zijkanalen van het vizier in de onderste sleuven.

Vervangen van de afdichting voor het gezicht (PAPR-versie)

- Verwijder het wasbare gedeelte van de afdichting voor het gezicht door het klikkenband voorzichtig los te trekken.
- Het verwijderbare gedeelte van de afdichting voor het gezicht is wasbaar (handwas, niet centrifugeren).
- Reinig het vaste gedeelte van de afdichting voor het gezicht met een schone doek en zeepsop of met een mild ontsmettingsmiddel.
- Laat het aan de lucht drogen en monteer het weer in de omgekeerde volgorde.

Gebruik nooit een beschadigde afdichting voor het gezicht.

Vervang de afdichting voor het gezicht om de 6 maanden.

Specificaties

(We reserve the right to make technical changes)

Gewicht	Standaardversie: 334g / 11,782 oz PAPR-versie: 500g / 17,637 oz
Materiaal	Helm: Polyamide Vizier: Polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +70°C / 14°F tot 158°F
Opslagtemperatuur	-20°C tot +80°C / -4°F tot 176°F
Vormstabiliteit	Helm: Vast Vizier: tot max. 220°C / 428°F tot max. 137°C / 279°F
Markeringen	OS EN 175 BT (Helm) OS EN 166 BT (Vizier) conform CSA 294.3 ANSI Z87+ EAC
Aanvullende markering voor PAPR-versie (aangemelde instantie CE 1024)	EN 12941 (TH3 in combinatie met e3000, TH1 in combinatie met hardhat en e3000)

Conformiteitsverklaring

Zie het internetadres op de laatste pagina.

Juridische informatie

Dit document voldoet aan de vereisten van paragraaf 1.4 van bijlage 2016 van de EU-verordening 2016/425.

Aangemelde instantie

Zie de laatste pagina voor gedetailleerde informatie.

Esittely

Hionta pyörä on päähion, jota käytetään silmien, kasvojen ja kaulan suojaamiseen pölyltä ja hiukkasilta juhamisen aikana. Kypärä koostuu useista osista (katso varoasualueella). Mallista riippuen kypärää voidaan yhdistää suojakypärrään ja / tai PAPR-järjestelmään (Powered Air Purifyin Respirator).

Turvavaroitus

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Väärä käyttö voi vaarantaa valmistajan aiheuttamat henkivakuutukset ja takuuvaatimukset.

Käyttö / Riskit

Rajaton selkeä näkyvyys työtilaasi suodattetun puhtaan ilman jakelun kanssa tai ilman sitä (mallista riippuen) säädettyä lävialimnankelua teklee clearmaxxistä ainutlaatuisen kasvojen ja hengitysteiden suojausjärjestelmän korkeimmalla turvallisuuksatasolla. Lisätietoa varoosista ja lisävarusteista pikaopasta.

Ihanteellinen: hiontaan, metalliteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, hiikkapuhallukseen, puukäyttöön, maaluokseen, kaatopaikoille ja maatalouteen.

Korkean imankosteuden /lämpötilaeron yhteydessä visiri voi huurtua, mikä heikentää näkyvyyttä. Jos liukuregastiviste asennetaan väärin tai se on viallinen, on vaarana, että epäpuhtaudet pääsevät kypärään (PAPR-versio). Muista riskeistä /rajoitteista lisää jäljempänä.

Varoitimet ja suojarajotukset

- Tarkista aina ennen tuotteen käyttöä, että laite on täydellinen eikä kuljetuksen aikana ole aiheutunut vaurioita. Älä koskaan käytä viallista tai vahingoittunutta laitetta.
- Käyttäjän on oltava perehtynyt henkilökohtaisten suojarusteidensa oikeaan käyttöön.

Vain PAPR-versio:

- Tämän pääosan käyttäjän on myös noudatettava PAPR-järjestelmän ja suodattimien ohjeita.
- Käytä vain kirkasta visiriä, joka on liitetty päällekytkettyyn PAPR-järjestelmään.
- Kypärää tulisi käyttää vain yhdessä sertifioitujen puhalltimen kanssa, joka vastaa kansallisten standardien vaatimuksia.
- Suojaavan pääosan sisällä olevalla suodattetun ilman ylipaineella on ensisijainen suojaava vaikutus, joka estää ympäröivän ilman epäpuhtauksien tunkeutumisen.
- Poiskytketty PAPR-järjestelmä ei suojaa käyttäjän hengityselimiä. Poiskytketty tuuletin voi johtaa hiukkaskonditioisuuden nousun ja vaarallisen hapen vähenemisen pääosan sisällä.
- Varmista, että pääosan tiivistelinjä istuu tiukasti kasvoille. Vain tällöin voidaan taata täydellinen suojaustaso.
- Suojaava vaikutus voi vähentyä, jos käyttäjän hukset tai parta ulottuvat kasvojen suojaosaan.
- Voimakas tuuli sivulta tai takaa voi vaikuttaa kypärän suojaan. Äärimmäisen korkean ympäristön hiukkassastautumisen yhteydessä sisäänhengitys voi aiheuttaa erittäin alhaisen paineen kypärässä. Tämä voi heikentää suojaa. Pidä tällaisessa tilanteessa kypärä päässä ja puhallin käynnissä, kunnes olet poistunut vaara-alueelta.

Kirkasta clearmaxx-visiriä ei saa käyttää:

- sytytyvässä tai räjähdysalttiissa ilmapäässä,
- jos hengitysilmaasta puuttuu happia (Eurooppa: <17 %, Australia: <19 %) tai jos toksiinien pitoisuus on niin korkea, että suojausluokkaa ylittää THP3:n Euroopassa tai P3:n Australiassa,
- ympäristössä, jossa on väkijoukon hengen- ja loukkautumisia.

On myös käytettävä asianmukaisia suojaavaitteita koko kehon suojaamiseen. Joissakin olosuhteissa työprosessien vapauttamat hiukkaset ja aineet voivat aiheuttaa allergisia ihoreaktioita vastaavasti altistuneilla henkilöillä.

Kypärän materiaalit, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa, voivat aiheuttaa allergisia ihoreaktioita herkille henkilöille. Suojaavaa kirkasta visiriä saa käyttää vain ihmiseen ja silloin, kun tuotetaan hiukkasia, höyryä tai pölyä, jotka voivat vahingoittaa hengitysteitä. Älä koskaan käytä pääosa muuhun käyttöön. Kypärä voi vaikuttaa näkökenttään rakentavien ominaisuuksien vuoksi. Tämän seurauksena merkkivalot tai varoitusvalot eivät ehkä näy. Lisäksi on olemassa riski, että suuremmasta ympärysmästä (pää ja kypärä) on kolahtuminen. Kypärä heikentää myös kuuloa ja vähentää lämpöherkkyyttä. Valmistaja ei ole vastuussa, jos sumunestosuojaa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti.

Takuu ja vastuu

Katso optrelin kansallisen myyntiorganisaation ohjeet takuehdoille. Jos tarvitset tästä lisätietoa, ota yhteyttä optrel-jälleenmyyjäsi. Takuu myönnetään vain materiaali- ja valmistusvirheille. Takuu tai vastuu ei ole enää voimassa, jos vahinko johtuu asiantamasta käytöstä, luovuttamasta interventiotista tai valmistajan määrittämistä tarkoituksenvastaisesta käytöstä. Vastuu ja takuu eivät myöskään ole voimassa, jos käytetään muita kuin optrelin myymiä varoosia.

Odotettu elinikä

Kirkkaalla visirillä ei ole viimeistä käyttöpäivämäärää. Tuotetta voi käyttää niin kauan kuin näkyviä tai näkymättömiä vaurioita tai toimintahäiriöitä ei ilmene.

Käyttöohje (pikaopas) s. 2-3

Molemmat mallit (standardi ja PAPR):

- Pääpanta.** Säädä ylempää säätönahua (s. 2-3) pääsi kokoa vastaavaksi. Työnnä nuppi sisään (s. 2-3) ja kierrä, kunnes pääpanta istuu varmasti, mutta ilman painetta.
- Etäisyys silmistä.** Suojalasin ja silmien etäisyyttä voidaan säätää vapauttamalla lukitusnuppi (s. 2-3). Säädä molemmat puolet samalla tavalla, älä kallista. Kiristä lukitusnuppi sitten uudelleen.
- Kypärän kulma.** Kypärän kulmaa voi säätää kiertonupilla (s. 2-3).
- Visiirin kiinnitys.** Kiinnitä visiirin alaosa sille tarkoitettuun aukkoon. Liu'uta sitten visiirin yläosa visiirin yläreunan alle. Liu'uta visiirin sivureunat alempiin uuriin (s. 2-3).

Vain PAPR-versio:

I-III Ilmaletkun pidike. Napsauta ilmaletkun pidike pääpantaan kuvien (s. 2-3) mukaisesti, vaihe I. Liitä ilmaletku kypärään (vaihe II ja III.) ja napsauta ilmaletku ilmaletkun pidikkeeseen kiinnitystä varten.

IV Ilmanjakelu. Ilmavirran jakelu voidaan sijoittaa joko 100 %:a hengitysuualueelle tai 80 %:a hengitysuualueelle ja 20 %:a otsan alueelle jäähdyttämään (s. 2-3).

V Kasvosuoja. Aseta säädetty kypärä päähási ja vedä kasvosuojan nauha leukasi alle. Varmista, että kasvosuoja asettu tiukasti ihollesi eikä se vuoda (s. 2-3).

Puhdistus, desinfiointi ja huolto

ei-PAPR- ja PAPR-versio:

Tarkista henkilökohtaiset suojaravusteet säännöllisesti käyttöohjeiden mukaisesti. Puhdista kirkkaan visiirin sisä- ja ulkopuoli puhtaalla, saippuavedellä kostutetulla liinalla. Anna kypärän kuivua puhtaassa ympäristössä. Vaihda hikinauhait ja säätönauhat säännöllisesti hygieniasistä.

PAPR-versio:

Puhdista puhallin, ilmaletku ja turvakypärä puhtaalla, saippuavedellä kostutetulla liinalla. Anna yksikön kuivua puhallinlämmössä. Älä käytä voimakkaita pesuaineita, liuottimia, alkoholia tai puhdistusaineita, jotka sisältävät hankaavia aineita. Kasvosuoja voidaan pestä (käsi pesu, ei linkousta). Tarkista kasvosuoja ja ilmasuuttimet reikiin, halkeamien ja muiden vaurioiden varalta ja että ne ovat paikallaan kypärässä (katso käyttöohjeet). Älä käytä järjestelmää ennen kuin kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettu.

Puhdista clearmaxxin sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla ja saippuavedellä. Kasvosuoja (PAPR-versio) on joko irrotettava ja pestävä käsin tai pyyhittävä vaaeen sen ollessa kiinni kypärässä. Käytä saippuauvettä ja mietoa desinfiointilainetta. Vaihda kasvosuoja ajoittain.

Säilytys

Kirkasta visiriä on säilytettävä suoneenlämmössä ja matalassa kosteudessa. Kypärän säilytys alkupeäriässä pakkausessa, sille tarkoitettussa repussa tai PAPR-laukussa identtää sen käyttökkää.

Visiirin irrotus/asennus (p. 4-5)

Visiirin irrotus:

- Vedä visiirin reunan alaosaasta.
- Paina samalla visiriin alemmaa sisäosaa ulos.

Visiirin kiinnitys:

- Kiinnitä visiirin alaosa sille tarkoitettuun aukkoon.
- Liu'uta visiirin yläosa visiirin yläreunan alle.
- Liu'uta visiirin sivureunat alempiin uuriin.

Kasvosuojan vaihto (vain PAPR-versio)

- Irota kasvosuojan pestävä osa vetämällä tarrakiinnitystä varovasti erilleen.
- Kasvosuojan irrotettava osa voidaan pestä (käsi pesu, ei linkousta).
- Puhdista kasvosuojan kinnettä osa puhtaalla liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä tai miedolla desinfiointiaineella.
- Anna kuivua ilmassa ja kiinnitä päinvastaisessa järjestyksessä.

Älä koskaan käytä vaurioitunutta kasvosuojaa.

Vaihda kasvosuoja kuuden kuukauden välein.

Tekniset tiedot

(Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia)

Paino	ei-PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Materiaali	Kypärän kuori: Polyamidi Visiiri: Polycarbonaatti
Käyttölämpötila	– 10°C - + 70°C / 14°F - 158°F
Säilytyslämpötila	– 20°C - + 80°C / – 4°F - 176°F
Muodon vakaus	Kypärän kuori: enintään 220°C / 428°F Visiiri: enintään 137°C / 279°F
Merkinnt:	ÖSEN 175 BT (Kypärän kuori) ÖSEN 166 BT (Visiiri) on CSA Z94.3:n mukainen ANSI Z87+ EAC
Lisämerkinnät PAPR-versiolle (ilmoitettu laitos CE 1024)	EN 12941 (TH3 yhdessä e3000: n kanssa, TH1 yhdessä hardhat: n kanssa ja e3000)

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Katso Internet-osote viimeiseltä sivulta.

Oikeudelliset tiedot

Tämä asiakirja on EU-asetuksen 2016/425 liitteen II kohdan 1.4 vaatimusten mukainen.

Ilmoitettu laitos

Lisätietoja on viimeisellä sivulla.

DANSK

Indtroduktion

En silbehjelm er et hovedbeklædning, der bruges til at beskytte øjne, ansigt og nakke mod støv og partikler under slibning. Hjelmens består af flere dele (se reservedelsliste). Afhængigt af modellen kan hjelmen kombineres med en sikkerhedshjelm og/eller et PAPR-system (Powered Air Purifyin Respirator).

Sikkerhedsanvisninger

Læs disse betjeningsvejledninger nøje, inden du bruger udstyret. Ukorrekt brug kan true livs- og lemmer og ugdylige garantikrav mod fabrikanten.

Applikationer/Risici

Udbegrenset klar visning af dit arbejdsområde med eller uden luftfiltreret ren luftfordeling (afhængigt af modellen). clearmaxx laver med justerbar luftfordeling det unikke ansigts- og åndedrætsværn med det højeste sikkerhedsniveau. Reservedele og tilbehør, se Quick Start Guide.

Ideel til: silberedskaber, metalindustri, fødevarerindustri, sandblæsning, træ, maling, lossepladser og landbrug.

Ved høj luftfugtighed / temperaturforskel kan visiret dugge, hvilket der fører til et dårligt syn. Ved forkert monteret eller defekt gilderingspakning er der fare for, at skadelige stoffer i luften kan trænge ind i hjelmen (PAPR version). Yderligere risici / begrænsninger, se længere nede.

Forholdsregler & beskyttende restriktioner

- Før du bruger dette produkt, skal du altid kontrollere, at udstyret er komplet, og at der ikke er opstået skader under transport. Brug aldrig defekt eller beskadiget udstyr.
- Brugeren skal være fortrolig med anvendelse af de korrekte personlige værnemidler.

PAPR version kun:

- Brugeren af denne tryklufttætte skal også følge instruktionerne for PAPR system og filtre.
- Brug kun det klare visir, der er forbundet med et tændt PAPR system.
- Hjelmen må kun bruges i forbindelse med en certificeret blæser, der svarer til kravene i de nationale standarder.
- Det filtrerede luftovertryk inde i den beskyttende tryklufttætte er den primære beskyttende faktor, der kan forhindre luftens urenheder i at trænge ind.
- Et slukket PAPR system beskytter ikke brugerens åndedrætsorganer. En slukket ventilator kan føre til en stigning i CO2 koncentrationen og et farligt fald i ilt i tryklufttætte.
- Sørg for, at forseglingslinjen på hovedet passer godt til ansigtet, så et perfekt beskyttelsesniveau kan garanteres.
- Beskyttelsesfaktoren kan indskrænkes, hvis brugeren har hår eller skæg, der strækker sig over tætningsdelen.
- En kraftig vind fra siden eller bagfra kan påvirke beskyttelsesniveauet i hjelmen. I tilfælde af ekstremit høj miljøpartikelforurening kan der forårsages meget lavt tryk i hjelmen ved indånding. Dette kan reducere beskyttelsen. I så fald må du ikke afmontere hjelmen eller slukke for blæseren, før du har forladt farezonen.

clearmaxx klare visir må ikke anvendes:

- I en brandfarlig eller eksplosiv atmosfære,
- Hvis den indåndede luft mangler ilt (Europa: <17 %, Australien: <19 %) eller koncentrationen af ilt øksider er så høj, at beskyttelses-klassen er over TH3P til P3 for Europa og Australien,
- I omgivelser, hvor der er umiddelbar fare for liv og lemmer.

For at beskytte resten af kroppen skal der også bæres passende beskyttelsestøj. Under visse omstændigheder kan partikler og stoffer, der bliver frigivet under arbejdsprocesserne, udløse allergiske hudreaktioner hos prædisponerede personer herfor.

Hjelmens materialer, som kommer i kontakt med huden kan forårsage allergiske reaktioner på modtagelige personer. Det beskyttende klare visir må kun anvendes til slibning og til anvendelse, hvor der kan produceres partikler, røg eller støv, som kan skade luftvejene. Brug aldrig tryklufttætte til andre formål. Hjelmen kan påvirke synsfeltet på grund af konstruktive egenskaber. Som følge heraf kan signallys eller advarselslys ikke ses. Derudover er der risiko for bumpning på grund af større omkreds (hoved med hjelm). Hjelmen forringer også hørelsen og reducerer følelsen af varme. Fabrikanten er ikke ansvarlig, hvis anti-tågeviseren anvendes til andre formål end det tilsligede formål eller i strid med betjeningsvejledningen.

Garanti & ansvar

Se venligst den nationale sælgsorganisations instruktioner for Optrel for garantibestemmelser. For yderligere oplysninger om dette, bedes du kontakte din optrel forhandler. Garantien gælder kun for materiale- og fabrikationsfejl. Ved skader, der skyldes ukorrekt brug, uautoriseret indgriben eller ved anvendelse, der ikke er bestemt af producenten, er garanti eller ansvar ikke længere gyldig. Ligeledes er ansvaret og garantien ikke længere gyldig, hvis der anvendes andre reservedele end dem Optrel sælger.

Forventet levetid

Det klare visir har ingen udløbsdato. Produktet kan anvendes så længe, ingen synlige eller usynlige skader eller funktionelle problemer opstår.

Hvordan man bruger (Quick Start Guide) s. 2-3

Begge modeller (Standard og PAPR):

- Hovedrem.** Juster den øverste justering rem (s. 2-3) til størrelsen på dit hoved. Skub skraldeknap (s. 2-3) og drej til hovedremmen passer godt, men uden at trykke.
- Afstand fra øjnene.** Ved at slippe låseknappe (s. 2-3) kan afstanden mellem linsen og øjne justeres. Juster ligeligt i begge sider og undlad at vippe. Derefter spændes låseknappe igen.
- Hjelmvinkel.** Hjelmvinklen kan justeres med drejeknap (s. 2-3).
- Montering af visiret.** Fastgør den nederste del af visiret ind i den medfølgende åbning. Skub derefter den øverste del af visiret under visirets øverste bræmme. Skub visirets sidekanter ind i de nederste riller. (S. 2-3).

PAPR Version kun:

- Holder til luftslange.** Klik på luftslangeholderen på hovedremmen svarende til billederne (s. 2-3) trin I. Tilslut luftslangen til hjelmen (trin II og III). Og klik luftslangen i luftslangeholderen til fiksering.
- Luftfordeling.** Luftstrømfordelingen kan reguleres fra 100% i vejtrækningsområdet til 80% i vejtrækningsområdet og 20% til pandeområdet for at generere en køleeffekt (s. 2-3).
- Ansigtstætning.** Sæt den justerede hjelm på hovedet og træk båndet til ansigtstætning ned under hagen. Sørg for, at ansigtstætningen passer til tæt på huden, og der ikke er nogen lækage (s. 2-3).

Rengøring, desinfektion og vedligeholdelse

Ikke PAPR og PAPR version:

Tjek dine personlige værnemidler (PV) regelmæssigt i overensstemmelse med brugsanvisningen. Med en klar klud fugtet med sæbevand til at rengøre det klare visir indfra og udefra. Lad hjelmen tørres i rent miljø. Udsift svædbånd og komfortbånd med jævne mellemrum af hygiejniske grunde.

PAPR version:

Brug en ren klud, der er fugtet med sæbevand, rens blæseren, luftslangen og sikkerhedshjelmen. Lad den tørre ved stuetemperatur. Brug ikke stærke rengøringsmidler, opløsningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler der indeholder silbermidler. Overfladepakningen er vaskbart (håndvask, ikke centrifugering).

Kontroller ansigtstætningen og luftudsyn for huller, revner eller anden skade, og kontroller, at de er korrekt placeret på hjelmen (se brugsanvisningen). Brug ikke systemet, før alle slidte eller beskadigede dele er blevet udsiftet.

Rengør ydersiden og indersiden af clearmaxx med en fugtig klud og sæbevand. Ansigtstætningen (PAPR version) skal enten luses og vaskes med hånden eller forsigtigt tørres, mens den sidder på hjelmen. Brug vand med sæbe eller et mildt desinfektionsmiddel. Udsift ansigtstætningen fra tid til anden.

Opbevaring

Det klare visir skal opbevares ved rumtemperatur og lav luftfugtighed. Opbevaring af hjelmen i den originale emballage eller en velegnet rygsæk eller PAPR-pose vil øge levetiden.

Afmontering / montering af visir (s. 4-5)

Afmontering af visir:

- Træk i visirkanten i den nederste del.
- Skub samtidigt ud fra den nederste indvendige side af visiret.

Montering af visir:

- Fastgør den nederste del af visiret ind i den medfølgende åbning.
- Skub den øverste del af visiret ind under topbræmmen af hjelmen.
- Skub visirets sidekanter ind i de nederste riller.

Udsiftning af ansigtstætningen PAPR (kun version)

- Afmontering af vaskbart del af ansigtstætning Fjern den vaskbare del af ansigtstætningen ved forsigtigt at trække velcrokludningen hinanden.
- Den afslippede del af ansigtstætning kan vaskes (håndvask, ikke centrifugering).
- Rengør den faste del af ansigtstætningen med en ren klud fugtet med sæbevand eller et let desinfektionsmiddel.
- Lad det tørre i fri luft og monter det i omvendt rækkefølge.

Brug aldrig en beskadiget ansigtstætning.

Udsift ansigtstætningen hver 6. måned.

Specifikationer

(Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer)

Vægt	Ikke PAPR: PAPR:	334g / 11,782 oz 500g / 17,637 oz
Materiale	Hjelmoverflade: Visir:	Polyamid Polykarbonat
Driftstemperatur		-10°C til +70°C / 14°F til 158°F
Opbevaringstemperatur		-20°C til +80°C / -4°F til 176°F
Formfaktoring	Hjelmoverflade: Visir:	op til 220°C / 428°F op til 137°C / 279°F
Mærker:		OS EN 175 BT (Hjelmoverflade) OS EN 166 BT (Visir) Er i overensstemmelse med CSA Z94.3 OS ANSI Z87+ EAC
Yderligere mærkninger for PAPR version (Bemyndiget organ CE 1024)		EN 12941 (TH3 i kombination med e3000, TH1 i kombination med hardhat og e3000)

Overensstemmelseserklæring

Se internetadressen på den sidste side.

Juridiske oplysninger

Dette dokument opfylder kravene i afsnit 1.4 i bilag 2016 til EU-forordning 2016/425.

Bemyndiget organ

Se den sidste side for detaljerede oplysninger.

NORSK

Introduksjon

Enslipholm er et hodeplagg som brukes til å beskytte øynene, ansiktet og nakken fra støv og partikler under sliping. Hjelmene består av flere deler (se reservedeler). Avhengig av modellen kan hjelmen kombineres med en sikkerhetshjelm og/eller et PAPR-system (Powered Air Purifyin Respirator).

Sikkerhetsinformasjon

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker utstyret. Feil bruk kan true livs- og lemmer og ugyldige garantikrav mot produsenten.

Bruk/Risikoer

Ubegrenset oversikt over arbeidsområdet med eller uten luftfilter og tilførsel av ren luft (avhengig av modell) med justerbar luftfiltereffektivitet til det unike ansikts- og åndedrettsvernssystemet med høyeste sikkerhetsnivå. Reservedeler og tilbehør se Hurtigguiden.

Ideell til: sliparbeid, metallindustri, næringsmiddelindustri, sandblåsing, trearbeid, maling, deponering og landbruk.

Ved høy luftfuktighet/temperaturforskjell kan visiret dugge og gi dårlig sikt. Feilmonterte eller defekte mekaniske tetninger kan føre til at luftforurensende stoffer kommer inn i hjelmen (PAPR-versjon). For ytterligere risiko/begrensninger, se nedenfor.

Forholdsregler og beskyttelsesbegrensninger

- Før du bruker produktet, må du alltid kontrollere at utstyret er komplett og at det ikke oppsto skade under transporten. Bruk aldri mangelfullt eller skadet utstyr.
- Brukeren må være vite hvordan det personlige verneutstyret skal brukes korrekt.

Kun PAPR-versjon:

- Brukeren av denne hjelmen må også følge instruksjonene i PAPR-systemet og filterne.
- Bruk kun det klare visiret koblet til et PAPR-system som er slått på.
- Hjelmen skal bare brukes sammen med en sertifisert vifte som samsvarer med kravene i nasjonale standarder.
- Det filtrerte luftovertrykket inne i hjelmen er den primære beskyttelsesfaktoren som hindrer luftforurensningen i å trenge inn i.
- Et avslått PAPR-system beskytter ikke brukeren åndedrettsorganer. En avslått vifte kan føre til en økning i karbondioksidskonsentrasjonen og en farlig oksygenreduksjon inni hjelmen.
- Pass på at ansiktstetningen på hjelmen passer godt til ansiktet for å garantere et perfekt beskyttelsesnivå.
- Beskyttelsesfaktoren kan reduseres dersom brukeren har hår eller skjegg som når til ansiktstetningen.
- Stærk vind fra siden eller bakfra kan påvirke hjelmens beskyttelsesevne. Ved ekstremt høy miljøpartikkelforurensning kan det oppstå svært lavt trykk i hjelmen når man puster inn. Dette kan redusere beskyttelsen. I et slikt tilfelle må du ikke fjerne hjelmen eller slå av blåseren før du har forlatt farensonen.

Clearmaxx skal ikke brukes:

- I en brannfarlig eller eksplosiv atmosfære,
- dersom innåndingsluften mangler i oksygen (Europa: <17 %, Australia: <19 %) eller konsentrasjonen av toksiner er så høy at en beskyttelsesklasse overstiger TH3P for Europa og P3 for Australia,
- i omgivelser der det er umiddelbar fare for liv og lemmer.

For å beskytte resten av kroppen, må passende verneutstyr brukes. Under enkelte omstendigheter kan partikler og stoffer som frigjøres i arbeidsprosessen utløse allergiske hudreaksjoner hos predisponerte personer.

Materialer i hjelmen som kommer i kontakt med huden kan forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Det beskyttende, transparente visiret skal kun brukes til sliparbeid og til arbeid der det produseres partikler, støv eller støv som kan skade luftveiene. Ikke bruk hjelmen til annet bruk.

Hjelmen kan påvirke synsfeltet på grunn av konstruktive egenskaper. Som følge av dette kan signallys eller advarselsslys ikke bli sett. Videre er det risiko for bumping på grunn av større omkrets (hode med hjelm). Hjelmen forstyrrer også hørsel og reduserer følelsen av varme. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig hvis anti-tåkeviseren brukes til annet formål enn det tiltenkte formål eller i strid med bruksveiledningen.

Garanti og ansvar

Vennligst se instruksjonene til den nasjonale salgsorganisasjonen for opptre garantibetingelser. For ytterligere informasjon i denne forbindelse, vennligst kontakt din opptre-forhandler. Garantien dekker kun material- og produksjonsfeil. Dersom skader skyldes feil bruk, uautorisert intervensjon eller bruk som ikke er beregnet av produsenten, bortfaller garantien og ansvaret. På samme måte bortfaller ansvar og garanti dersom det benyttes andre reservedeler enn dem som selges av opptre.

Forventet levetid

Det transparente visiret har ingen utløpsdato. Produktet kan brukes så lenge det ikke har synlige eller usynlige skader eller funksjonsproblemer.

Hvordan bruk hjelmen (hurtigguide) s. 2-3

Begge modeller (Standard og PAPR):

- Hodebånd.** Juster det øvre justeringsbåndet (s. 2-3) i forhold til størrelsen på hodet ditt. Skyv inn sperreknappen (s. 2-3) og vri inntil hodebåndet sitter godt ut på trykke.
- Avstand fra øynene.** Ved å løse låseknappene (s. 2-3), kan avstanden mellom beskyttelsesglasset og øynene justeres. Juster begge sider likt, pass på at det ikke blir skjev. Deretter lukkes låseknappene igjen.
- Hjelmens vinkel.** Hjelmens vinkel kan justeres med rotasjonsknappen (s. 2-3).
- Montering av visiret.** Fest den nedre delen av visiret i åpningen. Skyv deretter den øvre delen av visiret under den øvre kanten. Skyv kantene på visiret inn i de nedre sporene. (s. 2-3).

Kun PAPIR-versjon:

I-III **Luftslangeholder.** Klikk luftslangeholderen på hodebåndet som vist på bildene (s. 2-3) trinn I. Koble luftslangen til hjelmen (trinn II og III), og klikk luftslangen inn i luftslangeholderen.

IV **Luftfordeling.** Luftstrømfordelingen kan stilles inn fra 100 % i pustområdet til 80 % i pustområdet og 20 % i panneområdet for å generere en kjøleffekt (s. 2-3).

- V **Ansiktstetning.** Sett den justerte hjelmen på hodet, og trekk ansiktstetningsremmen under haken. Pass på at ansiktstetningen sitter tett mot huden og at det ikke finnes lekkasje (p. 2-3).

Rengjøring, desinfeksjon og vedlikehold

Ikke-PAPR- og PAPR-versjon:

Kontroller verneutstyrets ditt regelmessig i henhold til gjeldende regler.

Fukt en ren klut med såpevann for å rengjøre visiret utvendig og innvendig. La hjelmen tørke i rene omgivelser. Svette- og komfortbånd bør skiftes ut regelmessig av hygienegrunner.

PAPR-versjon:

Fukt en ren klut med såpevann, rengjør blåseren, luftslangen og sikkerhetshjelmen. La tørke i romtemperatur. Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler, løsemidler, alkohol eller skrubbemidler. Ansiktstetningen kan vaskes (håndvask, skal ikke sentrifugeres).

Kontroller ansiktstetningen og luftdysen for hull, sprekker eller annen skade, og kontroller at de er riktig plassert på hjelmen (se bruksanvisningen). Ikke bruk systemet før alle slitte eller skadede deler er byttet ut.

Rengjør utsiden og innsiden av clearmaxx med en fuktig klut og såpevann. Ansiktstetningen (PAPR-versjonen) kan enten løses og vaskes for hånd eller tørkes forsiktig av mens den sitter på hjelmen. Bruk såpevann eller et mildt desinfiseringsmiddel. Skift ansiktstetningen ved behov.

Oppbevaring

Visiret skal lagres ved romtemperatur og ved lav luftfuktighet. Hjelmen skal oppbevares i originalemballasjen eller i en egen ryggsekk eller PAPR-veske. Det forlenger levetiden.

Fjerning/montering av visir (p. 4-5)

Fjerning av visir:

- Trekki den nedre kanten på visiret.
- Samtidig skyver du fra innsiden og utover på visirets nedre del.

Montering av visir:

- Fest den nedre delen av visiret i åpningen.
- Skyv deretter den øvre delen av visiret under den øvre kanten.
- Skyv kantene på visiret inn i de nedre sporene.

Skifte ut ansiktstetning (kun PAPR-versjon)

- Fjern den vaskbare delen på ansiktstetningen ved å åpne borrelåsfestet forsiktig.
- Den avtakbare delen av ansiktstetningen kan vaskes (håndvask, skal ikke sentrifugeres).
- Rengjør den delen av ansiktstetningen som sitter fast med en ren klut med såpevann eller et lett rengjøringsmiddel.
- La luftskive og monter i motsatt rekkefølge.

En skadet ansiktstetning må aldri brukes.

Bytt ansiktstetningen hver 6. måned.

Spesifikasjoner

(Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer)

Vekt	ikke-PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Materiale	Hjelmskall: Polyamide Visir: Polycarbonate
Driftstemperatur	-10°C til +70°C / 14°F til 158°F
Lagringstemperatur	-20°C til +80°C / -4°F til 176°F
Formstabilitet	Hjelmskall: opp til 220°C / 428°F Visir: opp til 137°C / 279°F
Merking:	OS EN 175 BT (Hjelmskall) OS EN 166 BT (Visir) i samsvar med CSA Z94.3 ANSI Z87+ EAC
Tilleggsmerking for PAPR-versjon (kontrollorgan CE 1024)	EN 12941 (TH3 i kombinasjon med e3000, TH1 i kombinasjon med hardhat og e3000)

Samsvarserklæring

Se Internett-adressen på den siste siden.

Juridisk informasjon

Dette dokumentet oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425, avsnitt 1.4 i vedlegg II.

Bemyndiget organ

For detaljerte opplysninger, se siste side.

Wprowadzenie

Kask szklifierski to nakrycie głowy służące do ochrony oczu, twarzy i szyi przed pyłem i cząstkami podczas szlifowania. Kask składa się z kilku części (patrz lista części zamiennych). W zależności od modelu kask można połączyć z kaskiem ochronnym i/lub systemem PAPR (Powered Air Purify Respirator).

Instrukcja dot. bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Niewłaściwe użytkowanie może zagrozić życiu i kończynom oraz spowodować unieważnienie roszczeń gwarancyjnych w stosunku do producenta.

Zastosowania / Ryzyko

Nieograniczona, doskonała widoczność przestrzeni roboczej z dystrybucją przefiltrowanego czystego powietrza lub bez (w zależności od modelu) sprawia, że clearmaxx to wyjątkowy system ochrony twarzy i układu oddechowego zapewniający najwyższe bezpieczeństwo. Informacje dotyczące części zamiennych i akcesoriów znajdują się w rozdziale Quick Start Guide.

Doskonale nadaje się do: szlifowania, przemysłu metalowego, spożywczego, piaskowania, obróbki drewna, malowania i lakierowania, pracy na składowiskach odpadów i w rolnictwie.

W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub występowania różnic temperatur przybliża może ulec zaparowaniu, co negatywnie wpłynie na jakość widzenia. W przypadku nieodpowiednio zamontowanego lub uszkodzonego pierścienia szklowego istnieje ryzyko, iż zanieczyszczenia dostaną się do środka kasku na temat z systemem nawiewu i oczyszczania powietrza (PAPR). Informacje na temat innych zagrożeń i ograniczeń znajdują się w dalszej części instrukcji.

Środki bezpieczeństwa i ograniczenia ochronne

- Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. Nie wolno korzystać z wadliwego lub uszkodzonego urządzenia.
- Użytkownik musi wiedzieć, jak prawidłowo używać tego środka ochrony osobistej.

Dot. tylko wersji z PAPR (wymuszonym przepływem powietrza):

- Użytkownik tego helmu ochronnego musi również przestrzegać instrukcji do układu PAPR i filtrów.
- Używać wyłącznie przezroczystej osłony podłączoną do włączanego układu PAPR.
- Z helmu można korzystać wyłącznie razem z certyfikowaną dmuchawą spełniającą wymagania norm krajowych.
- Nadciśnienie przefiltrowanego powietrza wewnątrz helmu ochronnego stanowi podstawowy czynnik ochrony zapobiegający wnikaniu zanieczyszczeń z powietrza otoczenia.
- Wyłączony układ PAPR nie zapewnia ochrony układu oddechowego użytkownika. Wyłączenie wentylatora może powodować wzrost stężenia dwutlenku węgla i niebezpieczny spadek zawartości tlenu wewnątrz helmu.
- Sprawdzić, czy uszczelka na obwodzie helmu szczelnie przylega do twarzy, ponieważ tylko wtedy można zapewnić najwyższy poziom ochrony.
- Współczynnik ochrony może się obniżyć, jeśli użytkownik nosi włosy lub brodzie sięgające do części uszczelniającej mającej przylegać do twarzy.
- Silny wiatr boczny lub tynny może wpływać na stopień ochrony, jaki zapewnia helm. W przypadku bardzo wysokiego ciśnienia środowiska zanieczyszczenia stałymi wewnątrz helmu może powstać bardzo niskie ciśnienie w wyniku wyciągania powietrza. To również może pogorszyć jakość zabezpieczenia. W takim przypadku nie wolno zdejmować helmu ani wyłączać dmuchawy do momentu wyjścia ze strefy zagrożenia.

Helmu z przezroczystą osłoną clearmaxx nie można stosować:

- w atmosferach palnych lub zagrożonych wybuchem,
- jeśli we wdychanym powietrzu jest za mało tlenu (Europa: < 17%, Australia: < 19%) lub gdy stężenie toksyn jest na tyle wysokie, że wymaga klasy ochrony powyżej TH3P wg norm europejskich i P3 wg australijskich,
- w miejscach, w których występuje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.

Aby zabezpieczyć resztę ciała, należy koniecznie nałożyć odpowiednią odzież ochronną. W pewnych okolicznościach zanieczyszczenia stałe i substancje uwalniane w procesie obróbki mogą wywoływać reakcje alergiczne skóry u osób ze skłonnością do alergii.

Materiały części helmu mających kontakt ze skórą również mogą powodować odczyn alergiczny u podatnych na nie osób. Przezroczystą osłonę ochronną można używać wyłącznie do szlifowania oraz innych zastosowań, podczas których powstają zanieczyszczenia stałe, opary lub pyły mogące szkodliwie dla dróg oddechowych. Helmu nie wolno używać do innych zastosowań. Helm może wpływać na pole widzenia ze względu na cechy konstrukcyjne. W rezultacie, światła sygnałacyjne lub światła ostrzegawcze mogą nie być widoczne. Ponadto istnieje ryzyko uderzenia z powodu większego obwodu (głowa + helm). Kask osłabia również słuch i zmniejsza uczucie ciepła.

Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osłona przeciwiogniowa jest używana do celów innych niż zamierzone lub z naruszeniem instrukcji obsługi.

Gwarancja i odpowiedzialność

Warunki gwarancji zawierają instrukcje dla krajowej sieci sprzedaży wyrobów Optrel. Dalszych informacji w tym zakresie udzieli najbliższy dealer firmy Optrel. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i wady wykonania. Gwarancja lub odpowiedzialność producenta nie stosują się w przypadku uszkodzeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nieuprawnionych modyfikacji lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Odpowiedzialność i gwarancja nie stosują się również w przypadku zastosowania części zamiennych od producentów innych niż Optrel.

Szacowany czas eksploatacji

Przezroczysta osłona nie ma daty ważności. Z wyrobu można korzystać do momentu wystąpienia widocznych lub niewidocznych uszkodzeń lub awarii.

Sposób użytkowania (skrótowo przewodnik) str. 2-3**Oba modele (standardowy i z PAPR):**

1. **Tasma mocująca.** Na głowę Wyregulować tasmę górną (str. 2-3) w zależności od obwodu głowy. Wcisnąć pokrętło zapadkowe (str. 2-3) i obracać do momentu aż tasma zacznie pewnie, ale nie zbyt mocno obejmować głowę.
2. **Odległość od oczu.** Po poluzowaniu pokrętła ustalających (str. 2-3) można regulować odległość szyby ochronnej od oczu użytkownika. Ustawić oba boki szyby i nie przesuwać. Następnie ponownie dokręcić pokrętła ustalające.

3. **Kąt nachylenia helmu.** Kąt nachylenia helmu można regulować pokrętłem (str. 2-3).

4. **Montaż osłony.** Zamocować dolną część osłony w otworze. Następnie wsunąć górną część osłony pod górną wzmocnioną krawędź. Wsunąć boczne krawędzie osłony w dolne rowki. (str. 2-3).

Dot. tylko wersji z PAPR (wymuszonym przepływem powietrza):

- I-III **Uchwyty węża powietrza.** Przypiąć uchwyty węża powietrza do opaski na głowę tak jak na ilustracjach (str. 2-3), krok I, podłączyć wąż powietrzny do helmu (krok II, i III.), a następnie wpiąć wąż w uchwyty, aby go zamocować.

- IV **Dystrybucja powietrza.** Rozprowadzanie strumienia powietrza można regulować w zakresie od 100% w obszarze oddychania do 80% w obszarze oddychania i 20% w okolicach zwoła, aby uzyskać efekt chłodzenia (str. 2-3).

- V **Uszczelnienie przy twarzy.** Nałożyć wyregulowany helm na głowę i naciągnąć pasek uszczelniający przy twarzy pod brodę. Uszczelnienie musi mocno przylegać do skóry bez żadnych nieszczelności (str. 2-3).

Czyszczenie, dezynfekacja i konserwacja**Wersje bez PAPR i z PAPR:**

Środki ochrony osobistej należy regularnie kontrolować zgodnie z instrukcjami obsługi.

Osiłone przezroczystą przetrzeć od wewnątrz i z zewnątrz czystą ściereczką zwilżoną wodą z mydłem. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia w czystym miejscu. Ze względów higienicznych okresowo wymieniać podkładki pochłaniające pot i zapewniające wygodne noszenie helmu.

Wersja z PAPR (wymuszonym przepływem powietrza):

Czysta ściereczką zwilżoną wodą z mydłem oczyścić dmuchawę, wąż powietrza i helm ochronny. Pozostawić urządzenie do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie stosować silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu ani innych chemikaliów do czyszczenia. Uszczelnienie przy twarzy można myć (ręcznie, bez wirowania).

Sprawdzać uszczelnienie przy twarzy i dyszę powietrzną pod kątem otworów, pęknięć i innych uszkodzeń, a także właściwego położenia w helmie (patrz instrukcja obsługi). Nie korzystać z układu przed wymianą wszystkich zużytych lub uszkodzonych części.

Oczyścić clearmaxx z zewnątrz i od wewnątrz szmatką zwilżoną wodą z mydłem. Uszczelnienie przy twarzy (w wersji z PAPR) należy zdjąć i umyć ręcznie lub ostrożnie przetrzeć bez zdejmowania z helmu. Użyć wody z mydłem lub łagodnego środka odczyszczonego. Od czasu do czasu wymieniać uszczelnienie.

Przechowywanie

Osiłone przezroczystą trzeba przechowywać w temperaturze pokojowej i niskiej wilgotności. Okres eksploatacji helmu można wydłużyć, przechowując go w oryginalnym opakowaniu, specjalnym plecaku lub torbie na system PAPR.

Demontaż/montaż osłony (str. 4-5)**Zdejmowanie osłony:**

- Pociągnąć za krawędź dolnej części osłony.
- Jednocześnie wypychać osłonę na dole od wewnątrz.

Montaż osłony:

- Zamocować dolną część osłony w otworze.
- Wsunąć górną część osłony pod górną wzmocnioną krawędź.
- Wsunąć boczne krawędzie osłony w dolne rowki.

Wymiana uszczelnienia przy twarzy (dot. tylko wersji z PAPR)

- Zdjąć zmywalną część uszczelnienia przy twarzy, ostrożnie odpinając mocowanie na rzep.
- Zdejmowaną część uszczelnienia przy twarzy można myć (ręcznie, bez wirowania).
- Umyć mocowaną część uszczelnienia przy twarzy czystą szmatką zwilżoną wodą z mydłem lub łagodnym środkiem odczyszczytelnym.
- Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu i zamontować, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

Nie wolno używać uszkodzonego uszczelnienia przy twarzy.**Uszczelnienie wymieniać co 6 miesięcy.****Dane techniczne**

(Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych)

Masa	wer. bez PAPR: 334g / 11.762 oz wer. z PAPR: 500g / 17.637 oz
Materiał	Płaszcz helmu: Polamid Osłona twarzy: Poliwęglan
Temperatura robocza	od -10°C do +70°C / 14°F do 158°F
Temperatura przechowywania	od -20°C do +80°C - 4°F do 176°F
Granica odczyszczenia	Płaszcz helmu: do 220°C / 428°F Osłona twarzy: do 137°C / 279°F
Oznaczenia:	OS EN 175 BT (Płaszcz helmu) OS EN 166 BT (Osłona twarzy) zgodnie z normą CSA Z94.3 ANSI Z87.1 EAC
Dodatkowe oznaczenia wersji z PAPR (jednostka notyfikowana CE 1024)	EN 12941 (TH3 w pol. z e3000, TH1 w pol. z hardhat i e3000)

Deklaracja zgodności

Zobacz adres internetowy na ostatniej stronie.

Informacje prawne

Niniejszy dokument jest zgodny z wymogami rozporządzenia UE 2016/425 sekcja 1.4 załącznika II.

Organ zawiadomiony

Szczegółowe informacje znajdują się na ostatniej stronie.

Úvod

Mleci přilba je pokrývka hlavy používaná k ochraně očí, tváře a krku před prachem a částicemi při broušení. Přilba se skládá z několika částí (viz seznam náhradních dílů). V závislosti na modelu lze přilbu kombinovat s ochrannou přilbou a / nebo systémem PAPR (Respirátor s ochranným vzduchem).

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Nesprávné použití by mohlo ohrozit životnost a nároky na záruční i neplně záruky vůči výrobci.

Užívání / Rizika

Toto zařízení umožňuje neomezený výhled na vaše pracoviště a (v závislosti na modelu) může být vybaveno rozvodem čistého vzduchu; díky těmto vlastnostem je clearmaxx jedinečný systém ochrany obličeje a dýchacího ústrojí s tou nejvyšší možnou úrovní bezpečnosti. Náhradní díly a příslušenství najdete v rychlém návodu.

Ideálně vhodné pro: broušení, kovoprůmysl, potravinářský průmysl, pískování, práci se dřevem, aplikace nátěrů, zavážky odpadů a zemědělství.

Při vysoké vlhkosti vzduchu / vysokých teplotních rozdílech se může sklo rosit, což zhoršuje viditelnost. Při neoborné namontovaném nebo poškozeném těsnění kluzného kroužku mohou do přilby pronikat škodliviny z ovzduší (verze PAPR). Ostatní rizika / omezení viz níže.

Bezpečnostní opatření / omezení

- Před používáním produktu se vždy ujistěte, že je zařízení kompletní, a že během přepravy nedošlo k jeho poškození. Nikdy nepoužívejte vadné či poškozené zařízení.
- Uživatel se musí seznámit s řádným použitím své osobní ochranné výbavy.

Pouze pro verzi PAPR:

- Uživatel vrchní ochranné kукly musí dodržovat také pokyny týkající se systému PAPR a filtrů.
- Přihlednou masku používejte pouze ve spojení se zapnutým systémem PAPR.
- Tato ochranná kuka se smí používat výhradně ve spojení s certifikovaným ventilačním zařízením, které splňuje požadavky národních norem.
- Filtrování vzduchu uvnitř ochranné kucky je primárním ochranným faktorem, který zabraňuje pronikání nečistot z okolního vzduchu.
- Při nepřehlednosti systému PAPR nejsou dýchací orgány uživatele chráněny. V případě vypnutí ventilátoru může být do kucky zvýšená koncentrace oxidu uhličitého a k nebezpečnému snížení přítomnosti kyslíku v kuce.
- Ujistěte se, že těsnění lem kucky správně přiléhá na obličej; pouze tak je možné zaručit správnou úroveň ochrany kucky.
- Úroveň ochrany může být snížena v případech, pokud má uživatel vlasy nebo vousy, které zasahují do obličejového těsnění lemu.
- Silný boční nebo zadní vítr může ovlivnit ochrannou funkci kucky. V případě velice silného znečištění prostředí, může z důvodu vdechování dojíti k nízkému tlaku uvnitř kucky. To může snížit její ochranný účinek. V tomto případě kuku nesmíte ani nevypínat ventilací zařízení, dokud neopustíte nebezpečnou oblast.

Přehledná maska clearmaxx se nesmí používat v těchto případech:

- v holičárně nebo výbušném prostředí,
- pokud má vdechovaný vzduch nedostatečný obsah kyslíku (Evropa: <17 %, Austrálie: <19 %) nebo pokud je koncentrace toxických látek tak vysoká, že dochází k překročení ochranné třídy TH3P v Evropě a P3 v Austrálii,
- v oblastech, kde existuje přímé ohrožení života či poranění.

Na ochranu ostatních částí vašeho těla je třeba používat další ochranný oděv. Za určitých okolností, mohou některé částice a látky způsobovat alergické reakce pokožky u osob, které jsou k nim náchylné. Materiály, ze kterých je kuka vyrobená, mohou u citlivých osob způsobovat alergické reakce.

Ochranná přehledná maska se smí používat pouze při broušení a u činnosti, při kterých dochází ke vzniku částic, kouře či prachu, které mohou poškodit dýchací ústrojí. Nikdy kuku nepoužívejte k jiným činnostem. Přilba může ovlivnit rozostřené pole díky konstrukčním prvkům. V důsledku toho nemusí být vidět signální světla nebo výstražné světlomety. Kromě toho existuje nebezpečí nárazu v důsledku většího obvodu (hlava s helmou). Přilba také zhoršuje sluch a snižuje pocit tepla. Výrobce nezodpovídá, pokud je ochranný kryt proti zamřazení používán k jinému účelu než k určenému účelu nebo k porušení návodu k obsluze.

Záruka a ručení

Záruční ustanovení viz pokyny prodejní společnosti dané země. Pro další informace k tomuto bodu, kontaktujte prosím vašeho prodejce optel. Záruku poskytujeme pouze na vadu materiálu a na výrobní vady. V případě poškození zařízení, které vznikne nevhodným užíváním, zásahem neautorizovaných osob nebo používáním výrobku, které není schváleno výrobcem, zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky. Kromě toho zanikají veškeré nároky vyplývající ze záruky a ručení také v případech, pokud budou použity jiné náhradní díly, než díly prodávané společností Optel.

Očekávaná životnost

Přehledná maska nemá omezenou dobu použitelnosti. Tento výrobek se může používat do doby, dokud se u něj neprojeví viditelná či neviditelná poškození či funkční závady.

Pokyny k použití (rychlý průvodce) str. 2-3**Oba modely (standard a PAPR):**

- Hlavový pásek.** Nastavte horní pásek (str. 2-3) dle velikosti vaší hlavy. Sílčte ozubené kolečko (str. 2-3) a otáčejte jím, dokud nebude hlavový pásek sedět pevně, ale bez příliš velkého tlaku, na vaši hlavě.
- Vzdálenost od očí.** vzdálenost mezi ochranným sklem a očima je možné upravit uvolněním aretačních tlačítek (str. 2-3). Obě strany nastavte stejně a nenaklánějte je. Poté aretační tlačítka znovu utáhněte.
- Úhel nastavení kucky.** Úhel nastavení kucky je možné upravit otočným tlačítkem (str. 2-3).
- Montáž přehledné masky.** Zavazněte dolní část masky do připraveného otvoru. Poté zasuňte horní část masky pod vrchní lem masky. Zasuňte boční okraje masky do spodních žlábků. (str. 2-3).

Pouze pro verzi PAPR:

I-III Držák vzduchové hadice. Zavazněte držák vzduchové hadice do hlavového pásu dle obrázků (str. 2-3) krok I., připojte vzduchovou hadici ke kuce (kroky II. a III.) a zavazněte vzduchovou hadici do držáku vzduchové hadice.

IV Rozvod vzduchu. Rozvod vzduchu se může nastavit od 100% v oblasti dýchání do 80% ve stejné oblasti a na 20% v oblasti Čela, za účelem vytvoření efektu chlazení (str. 2-3).

V Utěsnění kucky. Vložte nastavenou kuku na vaši hlavu a přetáhněte pásek utěsnění kucky pod vaši bradu. Ujistěte se, že je utěsnění kucky správně provedeno, a že u vaší brady nejsou žádná netěsnění místa (str. 2-3).

Čištění, dezinfekce a údržba**Verze non PAPR a PAPR:**

Pravidelné kontroly vaší osobní ochrannou výbavu (OOV), dle návodu k obsluze.

Na čištění přehledu z vnitřní a venkovní strany používejte čistý hadřík, navlhčený v mýdlové vodě. Nechte helmou vyschnout v čistém prostředí. Vyměňujte z důvodu hygieny pravidelně pásky na pocení a komfortní pásky.

Verze PAPR:

Na čištění ventilačního zařízení, vzduchové hadice a bezpečnostní helmy používejte čistý hadřík, navlhčený v mýdlové vodě. Nechte zařízení vyschnout při pokojové teplotě. Na čištění nepoužívejte silné sapóny, rozpouštědla, alkohol ani čisticí abrazivní přípravky. Utěsnění kucky je možné práť (v ruce, než dlejte v práci).

Zkontrolujte utěsnění kucky a vzdušňky z hlediska protřetí, prasklin a jiného poškození a ujistěte se, že jsou správně umístěny na kuce (viz návod k obsluze). Nepoužívejte zařízení, dokud se obnošené či poškozené části nevymění.

Vnitřní a vnější stranu clearmaxx čistěte pouze navlhčeným hadříkem a mýdlovou vodou. Utěsnění kucky (verze PAPR) se může oddělit a vyprat v ruce nebo opatrně otřít přímo na kuce. Používejte mýdlovou vodu s jemným desinfekčním prostředkem. Občas utěsnění kucky měňte.

Skládování

Přehledná maska se musí skladovat při pokojové teplotě za nízké vlhkosti vzduchu. Skládání kucky v originálním obalu nebo ve vhodném batohu či sáčku PAPR zvyšují její životnost.

Demontáž / montáž přehledné masky (str. 4-5)**Demontáž přehledné masky:**

- Zatáhnete za okraj masky ve spodní části.
- Ve stejném okamžiku vysuňte spodní vnitřní stranu z masky směrem ven.

Montáž přehledné masky:

- Zavazněte dolní část masky do připraveného otvoru.
- Zasuňte horní část masky pod vrchní lem masky.
- Zasuňte boční okraje masky do spodních žlábků.

Výměna utěsnění kucky (pouze u verze PAPR)

- Odstaňte opatrně prateľnou část utěsnění kucky opatrným oddělením nylonového pouška.
- Odstaňte horní část utěsnění kucky je možné práť (v ruce, než dlejte v práci).
- Očistěte pevné části utěsnění kucky čistým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo jemným desinfekčním prostředkem.
- Nechte vyschnout na vzduchu a montáž proveďte v obráceném pořadí.

Nikdy nepoužívejte poškozené utěsnění kucky. Utěsnění kucky měňte každých 6 měsíců.**Specifikace**

(Vyhrazujeme si právo provedení technických změn)

Hmotnost	non PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Materiál	Přilba kucky: Polyamid Přilba: Polycarbonát
Provozní teploty	-10°C až +70°C / 14°F až 158°F
Skládávací teplota	-20°C až +80°C / -4°F až 176°F
Tvarová stabilita	Přilba kucky: až do 220°C / 428°F Přilba: až do 137°C / 279°F
Označení:	OS EN 175 BT (Přilba kucky) OS EN 166 BT (Přilba) je v souladu s CSA Z94.3 ANSI Z87+ EAC
Přídavné označení pro verzi PAPR	EN 12941 (TH3 ve spojení s e3000, TH1 ve spojení s hardhat e3000)

Prohlášení o shodě

Viz internetovou adresu na poslední stránce.

Legální informace

Tento dokument je v souladu s požadavky nařízení EU 2016/425, oddíl 1.4 přílohy II.

Oznámený subjekt

Podrobné informace naleznete na poslední stránce.

Вступление

Шлифовальный шлем - это головной убор, используемый для защиты глаз, лица и шеи от пыли и частиц во время шлифования. Шлем состоит из нескольких частей (см. Список запасных частей). В зависимости от модели шлем можно комбинировать с защитным шлемом и/или системой PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Правила техники безопасности

Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием оборудования. Неправильное использование может поставить под угрозу срок службы и привести к аннулированию гарантийных претензий к производителю.

Применение / риски

Ничем не ограниченный поле обзора на вашем рабочем пространстве, как с подачей фильтрованного воздуха, так и без него (в зависимости от модели), с регулируемым распределением воздуха делает слайтахх уникальной системой защиты лица и одновременно с этим - респиратором с самым высоким уровнем безопасности. Запасные детали смотрите в Quick Start Guide.

Идеально подходит для применения в: металлопромышленности, шлифовании, пищевой промышленности, пескоструйной обработке, обработке древесины, покраске, сельском хозяйстве.

При высокой разнице влажности / температуры изделие может затуманиваться, что приводит к плохой видимости. Если механическое уплотнение установлено неправильно или неисправно, существует риск попадания загрязнителей воздуха в шлем (версия с СИЗОД). Дальнейшие риски / ограничения см. Никхе.

Меры предосторожности и защитные ограничения

- Перед использованием изделия всегда проверяйте, полностью ли укомплектовано оборудование и не было ли нанесено повреждений при транспортировке. Никогда не используйте неисправное или поврежденное оборудование.
- Пользователь должен быть знаком с правильным использованием своих средств индивидуальной защиты.

Только для версии с СИЗОД:

- Пользователь данного оборудования обязан следовать инструкциям СИЗОД и фильтров.
- Маска может быть использована только в выключенной СИЗОД.
- Шлем можно использовать только в сочетании с сертифицированным устройством подачи воздуха, отвечающим национальным стандартам.
- Избыточное давление внутри маски, созданное отфильтрованным воздухом, является основным защитным фактором, предотвращающим попадание окружающего воздуха в дыхательные пути работника.
- Отключенная СИЗОД не защищает респираторные органы пользователя. Выключенный вентилятор может привести к увеличению концентрации углекислого газа и критическому уменьшению концентрации кислорода внутри маски.
- Убедитесь, что уплотнитель плотно прилегает к лицу, ведь только в этом случае может быть обеспечен идеальный уровень защиты.
- Коэффициент защиты может быть уменьшен, если у пользователя есть волосы или борода, которые растут вдоль уплотнительной подкладки.
- Сильный боковой ветер или ветер сзади может повлиять на защиту, обеспечиваемую шлемом. В случае чрезвычайно высокого загрязнения окружающей среды, в шлеме может быть вызвано низкое давление, которое может уменьшить защиту. В этом случае не снимайте шлем и не выключайте вентилятор, пока не покинете опасную зону.

слайтахх не может быть использован:

- в горючей или взрывоопасной атмосфере,
- если концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе очень низкая (<17%), или же концентрация вредных веществ превышает норму защиты ТНЗР.
- в окружении, где существует непосредственная опасность для жизни.

Чтобы защитить наиболее чувствительные части тела работника, необходимо использовать соответствующую защитную одежду. В некоторых случаях частицы и вещества, высвобождаемые рабочими процессами, могут вызывать аллергические реакции кожи.

Материалы шлема, которые соприкасаются с кожей, могут вызвать аллергические реакции у восприимчивых людей. Защитная маска должна использоваться только для шлифования и применений, где могут образовываться мелкие частицы, дымы или пары, которые могут нанести вред дыхательным путям. Никогда не используйте маску для других работ. Шлем может влиять на поле зрения из-за конструктивных особенностей. В результате сигнальные огни или предупреждающие огни могут быть не видны. Кроме того, существует риск столкновения из-за большой окружности (голова с шлемом). Шлем также ухудшает слух и уменьшает ощущение жара. Изготовитель не несет ответственности, если протитуманный козырек используется не по назначению, в нарушение инструкций по эксплуатации.

Гарантия и ответственность

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями национальной сбытовой политики ortel относительно гарантийных положений. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером орте. Гарантия предоставляется только на материальные и производственные дефекты. В случае повреждения, вызванного ненадлежащим использованием, несанкционированным вмешательством или использованием, не предусмотренным изготовителем, гарантия становится недействительной. Аналогичным образом, ответственность и гарантия более не действуют, если используются неоригинальные запасные части Ortrel.

Ожидаемый срок службы

У защитной маски нет срока годности. Продукт может использоваться до тех пор, пока у него не будет видимых повреждений или функциональных проблем.

Руководство по эксплуатации (Краткое руководство) стр. 2-3

Обе модели (стандартная и с СИЗОД):

- Оголовье.** Настройка оголовья (стр. 2-3) по размеру вашей головы. Проворачивайте поворачиваемую кнопку сзади оголовья (стр. 2-3) пока оголовье не будет плотно, но без давления сидеть на вашей голове.
- Расстояние от глаз.** Отпуская обе боковые вращающиеся ручки (стр. 2-3), можно

отрегулировать расстояние от маски до глаз. Маску необходимо перемещать не переключая ее и одновременно с обеих сторон. После этого вращающиеся ручки следует затянуть.

- Угол наклона маски.** Угол наклона может быть отрегулирован используя вращательную ручку (стр. 2-3).

- Установка защитного визора.** Нижнюю часть защитного стекла следует зафиксировать в нижнем отверстии. После этого необходимо вставить верхнюю часть визора в маску. Боковые части нужно сдвинуть в нижние боковые канавки на маске. (стр. 2-3).

Версия с СИЗОД:

- Держатель воздушного шланга.** Нажмите на держатель воздушного шланга на оголовье, соответствующий рисунку (стр. 2-3), шаг 1, подсоведните воздушный шланг к шлему (шаги II и III) и защелкните воздушный шланг на нём.

- Распределение воздуха.** Воздушный поток можно распределить с 100% в области рта до 80% в области рта и до 20% в области лба для создания эффекта внутримасочного охлаждения (стр. 2-3).

- Лицевой уплотнитель.** Наденьте настроенный шлем на голову и потяните лицевой уплотнитель вниз под подбородок. Позабываете о том, что у уплотнителя очень хорошо прилегал к вашей коже и отсутствовали негерметичные участки. (стр. 2-3).

Чистка, дезинфекция и техническое обслуживание

Версии с и без СИЗОД:

Регулярно проверяйте свое личное защитное оборудование (СИЗ) в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Используйте чистую ткань, смоченную мыльной водой, очистите маску внутри и снаружи. Шлем должен высохнуть на чистом воздухе. Сменные хлопковые накладки по гигиеническим причинам следует регулярно заменять.

Версия с СИЗОД:

Используйте чистую ткань, смоченную мыльной водой, очистите вентилятор, воздушный шланг и защитный шлем. Оставьте устройство сохнуть при комнатной температуре. Не используйте сильные детергенты, растворители, спирт или чистящие средства, содержащие абразив. Лицевой уплотнитель можно стирать (ручная стирка, без отжима).

Проверьте уплотнитель и воздушное сопло на наличие отверстий, трещин или других повреждений и убедитесь, что они правильно установлены на маске (см. Инструкцию по эксплуатации). Не используйте систему до тех пор, пока все изношенные или поврежденные детали не будут заменены.

слайтахх следует очищать снаружи и внутри влажной тканью и мыльной водой. Лицевой уплотнитель (версия с СИЗОД) следует отсоединить, вымыть вручную, либо тщательно вытереть на шлеме. Используйте мыльный раствор или мягкое дезинфицирующее средство. Периодически меняйте лицевой уплотнитель.

Хранение

Защитная маска. Защитную маску необходимо хранить при комнатной температуре и низкой влажности. Хранение в оригинальной упаковке, специальном рюкзаке или же сумке для СИЗОД может увеличить срок хранения маски.

Удаление / установка визора (стр. 4-5)

Удаление визора:

- Потяните за нижнюю край визора.
- Одновременно с этим выдвиньте его за нижнюю часть изнутри.

Установка визора:

- Зафиксируйте нижнюю часть визора в имеющемся отверстии.
- Сдвиньте верхнюю часть визора под верхнюю кромку козырька.
- Вставьте боковые края визора в нижние канавки.

Замена лицевой уплотнителя (только версия с СИЗОД)

- Снятие моющейся части уплотнителя, тщательно вытирая застёжку-липучку.
- Съемную часть уплотнителя можно стирать (ручная стирка, без отжима).
- Очистите несъемную часть фасада чистой тканью, смоченной мыльной водой или легким дезинфицирующим средством.
- Дайте высохнуть на свежем воздухе и установите в обратном порядке.

Никогда не используйте поврежденный лицевой уплотнитель.

Меняйте его каждые 6 месяцев.

Спецификации

(Производитель оставляет за собой право вносить изменения)

Масса	Без СИЗОД: С СИЗОД:	334r / 11,782 oz 500r / 17,637 oz
Материал	Маска: Визор:	Полиамид Поликарбонат
Рабочая температура		От -10°C до +70°C / От 14°F до 158°F
Температура хранения		От -20°C до +80°C / От -4°F до 176°F
Стабильность маски	Маска: Визор:	до 220°C / 428°F до 137°C / 279°F
Маркировки:		OS EN 175 BT (Маска) OS EN 166 BT (Визор) соответствует CSA Z94.3 ANSI Z87.1 EAC
Дополнительные маркировки для версии с СИЗОД (уполномоченный орган CE 1024)		EN 12941 (ТНЗ в комбинации с e3000, TH1 в комбинации с chardat и e3000)

Декларация соответствия

Смотрите интернет-адрес на последней странице.

Легальная информация

Этот документ соответствует требованиям Регламента ЕС 2016/425, раздел 1.4 Приложения II.

Уполномоченный орган

Для подробной информации смотрите последнюю страницу.

中文

介绍
研磨头盔是一种头盔，用于在研磨过程中保护眼睛，面部和颈部免受灰尘和颗粒的伤害。头盔由几个部分组成（见备件清单）。根据型号，头盔可以与安全头盔和/或 PAPR 系统（Powered Air Purifyin 呼吸器）组合。

安全说明
使用设备前请仔细阅读这些操作说明。使用不当可能会危及生命和肢体，并使制造商的保修失效。

应用 / 风险
clearmaxx 可保证作业空间内无局限的透明视野，并可选配可调节空气分配的空气过滤净化供给系统（取决于款式）。是一款独一无二，具备最高安全水平的面部与呼吸防护系统。交換部品およびアクセサリについては、クイックスタートガイドを参照してください。

适用范围：打磨应用、金属工业、食品工业、喷砂处理、木材加工、镀膜喷漆、垃圾填埋以及农业。湿度が高い場合や、温度差が大きい場合、マスクが曇り、視界が不良になる危険があります。スライドリンクシーリングの不適切な装備や故障により、空気中の汚染物質がマスク内に入流する危険があります（PAPRバージョン）。その他のリスク/制限については、下記を参照してください。

注意事项与防护措施

- 使用该产品前，务必检查确保设备完整，无运输损伤，严禁使用故障或损坏的设备。
- 使用者必须熟悉个人防护装备的正确使用方法。

仅限于 PAPR 版本：

- 该焊帽壳的使用者还必须遵循 PAPR 系统和过滤器的说明。
- 仅允许使用连接有已开启 PAPR 系统的透明面罩。
- 焊帽仅允许与经过认证，符合国家标准要求的风机配合使用。
- 防护焊帽壳内滤清空气形成的正压，是防止环境空气污染物渗入的首要防护因素。
- PAPR 系统在关闭状态下，不会对使用者呼吸器官提供任何保护，风扇关闭可导致焊帽壳内二氧化碳浓度增高，氧气量降低至危险水平。
- 除原焊帽壳密封处紧密贴合面部，唯有如此，才能保证完美防护水平。
- 如果使用者的头发或胡须延伸到面部密封部分外，保护系数可能会降低。
- 来自侧面或后方的强风可能影响焊帽的防护效果。如果环境颗粒物污染度极高，吸入动作在焊帽内产生的压力可能极低，而这也可能减弱防护效果。此情况下不得脱掉焊帽或关闭风机，直至脱离危险区域。

clearmaxx 透明面罩不得用于：

- 易燃或易爆空气环境。
- 进气含氧量不足（欧盟：<17%；澳大利亚：<19%）或者毒素浓度高至必须实施高于欧洲 TH3P 或澳大利亚 P3 保护级的情况。
- 在对生命和肢体有直接危险的环境中。

为保护身体其他部位，必须穿着合适的防护服。在某些情况下，工艺流程释放出的颗粒和物质可能导致相关敏感人员皮肤出现过敏反应。
接触皮肤的焊帽材料可能导致易感人员出现过敏反应。
透明防护面罩仅允许用于打磨以及可产生对呼吸道有害颗粒、烟气或粉尘的应用，严禁将焊帽壳用于其他用途。

由于建设性特征，头盔会影响视野。结果，可能看不到信号灯或警告灯。此外，由于周长较大（带头盔的头部），存在撞击的风险。头盔还会损害听力并降低热量感，如果防雾遮阳板用于非预期目的或违反操作说明，则制造商不承担任何责任。

保修与责任
保修条款请见 Optrel 本国销售组织的指示。详细信息请咨询 Optrel 经销商。保修仅限于材料和制造缺陷。对于由于使用不当、非法更改或者用于非制造商规定用途而引起的损坏，概不提供保修，也不承担任何责任。如果使用非 Optrel 销售的其他备件，Optrel 同样不提供保修且不承担任何责任。

预期使用寿命
该透明面罩无使用寿命限制，产品只要并无可见或不可见损伤，亦未出现功能问题，即可继续使用。

使用方法（快速入门指南） 第 2-3 页

Both Models (Standard and PAPR):

1. **头带**，把上部调节带（第 2-3 页）调整到符合您头部的尺寸，按下棘轮旋钮并旋紧，直到头带绷紧但又无压迫感。
2. **与眼部距离**，松开止动钮（第 2-3 页）调整防护镜片与眼部之间的距离。两边均均衡调整，不要倾斜，然后拧紧止动钮。
3. **焊帽角度**，焊帽角度可使用按钮调整（第 2-3 页）。
4. **安装面罩**，将面罩下部固定在提供的开口中，将面罩上部潜入面罩顶部嵌槽下，将面罩侧缘滑入凹槽。（第 2-3 页）。

仅限于 PAPR 版本：

I-III 空气软管支架，如图（第 2-3 页）步骤 I 将空气软管支架卡装在头带上，将空气软管连接到焊帽上（步骤 II 和 III）然后将空气软管卡入空气软管支架以便固定。

IV 空气分配，空气流分配可设定——可设定为 100% 供给呼吸区域，或 80% 供给呼吸区域，20% 供给前额区域，以产生凉爽效果（第 2-3 页）。

V 面部密封，面部密封件将调整完毕的焊帽戴到头上，并将面部密封件绑带拉到下巴下，确保面部密封件紧密贴合皮肤，不至泄漏（第 2-3 页）。

清洁、消毒和维护

非 PAPR 和 PAPR 版本：
定期根据操作说明检查您的个人防护装备（PPE）。
以用肥皂水浸湿的洁净抹布清洁面罩内外，待焊帽在洁净环境中干燥，定期更换吸汗带和可调节头带，以保证卫生。

PAPR 版本：
以用肥皂水浸湿的洁净抹布清洁风机，空气软管和安全焊帽，待装置在室温下干燥，不得使用强力清洁剂、溶剂、酒精或含有研磨剂的清洁剂。面部密封件可水洗（仅手洗，禁止甩干）。
检查面部密封件和空气喷嘴是否有孔洞、裂缝或其他损伤，以及是否正确定位在焊帽上（参见操作说明）。所有磨损或损坏的部件必须更换，否则不得使用该系统。

使用湿布和肥皂水清洁 clearmaxx 内外，面部密封件（PAPR 版本）应拆卸手洗或仍连接在焊帽上小心擦洗，使用肥皂水温和消毒剂，定期更换面部密封件。

存放

透明面罩必须存放于室温及低湿度下。焊帽以原包装、专用背包或 PAPR 袋存放，可延长使用寿命。

移除/安装面罩（第 4-5 页）

移除面罩：

- 拉住面罩下部边缘。
- 同时从面罩内侧下部将面罩顶出。

安装面罩：

- 将面罩下部固定在提供的开口中。
- 将面罩上部潜入面罩顶部嵌槽下。
- 将面罩侧缘滑入凹槽。

更换面部密封件（仅针对 PAPR 版本）

- 小心地揭开尼龙搭扣，拆下面部密封件的可水洗部件。
- 面部密封件的可拆卸部件可水洗（仅手洗，禁止甩干）。
- 以用肥皂水浸湿的洁净抹布或温和消毒剂清洁面部密封件的固定部位。
- 待其风干然后按相反步骤安装。

严禁使用损坏的面部密封件。
每 6 个月更换面部密封件。

规格

(保留技术更改权)

重量	非 PAPR 版本: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
材质	焊帽壳: 聚酰胺 面罩: 聚碳酸酯
工作温度	-10°C 至 +70°C / 14°F 至 158°F
存放温度	-20°C 至 +80°C / -4°F 至 176°F
形状稳定性	焊帽壳: 最高 220°C / 428°F 面罩: 最高 137°C / 279°F
认证标志:	OS EN 175 BT (焊帽壳) OS EN 166 BT (面罩) 符合 CSA Z94.3 ANSI Z87.1 EAC
PAPR 版本的更多认证标识 (指定机构 CE 1024)	EN 12941 (TH3 与 e3000 组合使用, TH1 与 hardhat 与 e3000 组合使用)

符合性声明

请参阅最后一页上的 Internet 地址。

法律信息

本文件符合欧盟法规 2016/425 附录 II 第 1.4 节的要求。

公告机构

详细信息请参见最后一页。

Bevezetés

A csiszoló sisak egy fejfedő, amelyet a szem, az arc és a nyak védelmére használnak a por és a részecskék őrlés közbeni védelmére. A sisak több részből áll (lásd az alkatrésztáblát). A modelltől függően a sisakot egy biztonsági sisakkal és / vagy PAPR rendszerrel (Powered Air Purifying Respirator) kombinálhatjuk.

Biztonsági utasítások

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kezelési utasítást. A helytelen használat veszélyeztetheti az élet- és a következőkhöz: köszörlési alkalmazások, fémipar, élelmiszer-gyártás, homokfúvás, faipari alkalmazások, festés, lerakók és mezőgazdaság.

Alkalmazások / Kockázatok

A munkaterület korlátlan és tiszta láthatósága szűrt tiszta levegő elosztásával vagy anélkül (a modellől függően) és az állított levegőelosztás a clearmaxxot a legmagasabb szintű biztonságot nyújtó egyedülálló arc- és légzőrendszer-védelmi rendszerré teszi. A pótkátrészeket és a tartozékokat lásd a gyors használati útmutatóban.

Ideális a következőkhöz: köszörlési alkalmazások, fémipar, élelmiszer-gyártás, homokfúvás, faipari alkalmazások, festés, lerakók és mezőgazdaság.

Magas páratartalom / hőmérséklet-különbség esetén az alácra pára csapódhat le, ami rossz kilátáshoz vezet. Szakszerűtlenül felszerelt vagy hibás tömítőlgyűrű esetén fennáll a veszélye, hogy a levegőből káros anyagok kerülnek a sisakba (PAPR változat). A további veszélyeket / korlátozásokat lásd az későbbiekben.

Övintézkedések és védelmi korlátozások

- A termék használatának vétele előtt minden esetben ellenőrizze az eszköz épségét, és hogy a szállítás során nem szenvedett-e károsodást. Sohase használjon hibás vagy sérült eszközt.
- A felhasználónak ismernie kell egyéni védőeszköze helyes használatát.

Csak PAPR-verzió:

- E fejpajzs használatának a PAPR-rendszer és a szűrők útmutatásait is be kell tartania.
- Az átlátás arcvédőt csak bekapcsolt PAPR-rendszerrel összekapcsolva használja.
- A sisakot a nemzeti szabványok előírásának megfelelő, minősített légűtővel együtt használja.
- A fejpajzs belsejében lévő szűrt levegő túlnyomása az a fő védőfőnyomás, amely megakadályozza a környező levegőben lévő szennyezőanyagok behatolását.
- Kikapcsolt PAPR-rendszer nem nyújt védelmet a felhasználó légzőszervei számára. A kikapcsolt ventilátor a szén-dioxid-koncentráció növekedéséhez és az oxigénszint vesztélyes csökkenéséhez vezethet a fejpajzsban.
- Ellenőrizze, hogy a fejpajzs tömítése szorosan illeszkedik-e az archoz. A tökéletes védelem csak ebben az esetben szavatolható.
- A védelmi tényleg csak akkor lehet, ha a felhasználó hálá vagy szakálá kinyúlik az arc tömítésén.
- Az oldalról vagy hátulról érkező erős szél befolyásolhatja a sisak által nyújtott védelmet. Rendkívül magas környezeti szennyezőanyag-koncentráció esetében a belégzés igen alacsony nyomást okozhat a sisakban. Ebben az esetben ne vegye le a sisakot, és ne kapcsolja ki a ventilátort, amíg el nem hagyta a veszélyzónát.

A clearmaxx átlátású arcvédő a következő esetekben nem használható:

- gyulladás- vagy robbanásvesztélyes légkörben,
- ha a belégzési levegő oxigénhiányos (Európa: <17 %, Ausztrália: <19%), vagy a toxinkoncentráció olyan magas, hogy a védelmi osztály Európában meghaladja a THP-1-t, Ausztráliában pedig a P3-át,
- az életré és a testi épségre közvetlen veszélyt jelentő környezetekben.

A test többi részének védelméhez megfelelő védőöltözetet is kell viselni. Bizonyos körülmények között a munkafolyamatok során kibocsátott részecskék és anyagok az erre hajlamos személyekben allergiás bőrreakció válhatnak ki.

A sisak bőrrel érintkező anyagai az azokra érzékeny személyekben allergiás bőrreakciókat okozhatnak. Az átlátású arcvédőt kizárólag köszörléshez és olyan alkalmazásokhoz kell viselni, amelyekben a keletkező füst vagy por ártalmas lehet a légutakra. A fejpajzsot sohase használja másféle alkalmazásokhoz.

A sisak a konstruktív jellemzők miatt befolyásolhatja a látómezőt. Ennek következtében a jelzőlámpák vagy a figyelemztelő lámpák nem láthatók. Továbbá fennáll annak a veszélye, hogy a nagyobb kerület (fej sisak) miatt ütközik. A sisak szintén károsítja a hallást és csökkenti a hőérzetet.

A gyártó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a köd elleni védőt bármilyen célra használják fel, mint a rendelkezésszerű használat vagy a használati utasítás megsértése.

Jótállás és felelősség

A jótállásra vonatkozó előírásokat lásd a nemzeti értekesítő szervezetek útmutatásaiban. Ezzel kapcsolatosan további információkat kérjük, forduljon az Optrel forgalmazóhoz. Garancia csak anyag- és gyártási hibák alapján nyújtható. A helytelen használat, engedély nélküli beavatkozás vagy a gyártó által nem szándékolt használat esetében a jótállás és a szavatosság érvénytelenül válik. A felelősség és a jótállás a nem az Optrel által értekesített pótkátrészek használata esetében is érvénytelen lesz.

Várható élettartam

Az átlátású arcvédőnek nincs lejáratí ideje. A termék mindaddig használható, amíg nem jelentkezik látható vagy láthatatlan sérülések vagy működési problémák.

A felhasználás módja (ismertető az első lépésekhez) 2–3. o.**Mindkét modell (standard és PAPR):**

- Fejpánt.** A felső beállítópontot (2–3. oldal) igazítsa a fejméretéhez. Nyomja be a zárópecek gombját (2–3. o.), és fordítsa el addig, hogy a pánt biztosan illeszkedjen, de ne nyomjon.
- A szemekről való távolítás.** Az arcvédő és a szemek közötti távolság a rögzítógombok kiengedésével (2–3. o.) állítható be. A két oldalt egyformán állítsa be, és ne döntse meg. Ezt követően a rögzítógombokat ismét reteszelje.
- A sisak látószöge.** A sisak látószöge a forgatógomb segítségével állítható be (2–3. o.).
- Az arcvédő felszerelése.** Az arcvédő alsó részét rögzítse az erre szolgáló nyílásba. Ezután az arcvédő felső részét csúsztassa az arcvédő felső szegélye alá. Az arcvédő oldalsó peremét csúsztassa az alsó vágatba (2–3. o.).

Csak PAPR-verzió:

I-III Légzőtöltőtartó. A légzőtöltőtartót az ábrákban megfelelően kattints a fejpántra (2–3. o.), I. lépés, csatlakoztassa a légzőtöltőt a sisakhoz (II. és III. lépés), majd a légzőtöltő kattintással rögzítse a

légzőtöltőtartóhoz.

IV Légelosztás. A légáram elosztása beállítható 100%-tól a légzési területen 80%-ig a légzési területen és 20%-ra a homlokra, ami hűtőhatást kelt (2–3. o.).

V Arctömítés. A beállított sisakot helyezze a fejére, és az arc tömítőt szalagot húzza meg az álla alatt. Ügyeljen arra, hogy arc tömítés szorosan illeszkedjen az állához, és ne keletkezzen szivárgás (2–3. o.).

Tisztítás, fertőtlenítés és karbantartás**Nem PAPR és PAPR-verzió:**

Egyéni védőeszközt (PPE) rendszeresen ellenőrizze a kezelési útmutató szerint. A védőárcot belülről és kívülről tisztítsa meg szappanos vízzel megnedvesített tiszta kendővel. A sisakot száraz környezetben hagyja megszáradni. Az izzádságfelfogó pántokat és a komfortszalagokat higiéniai okokból rendszeresen cserélje ki.

PAPR-verzió:

A ventilátort, a légzőtöltőt és a védősíkat szappanos vízzel megnedvesített tiszta kendővel tisztítsa meg. Az eszközt szobahőmérsékleten hagyja megszáradni. Ne használjon erős tisztítószereket, oldószerket, alkoholt vagy szűrőszereket. Az arc tömítés mosható (kézzel mossa, ne centrifugálja).

Ellenőrizze, hogy az arc tömítésen és a levegőfúvókán nincsenek-e nyílások, repedések és egyéb sérülések, és hogy megfelelően helyezkedjen-e el a sisakon (lásd a kezelési útmutatásokat). Az összes elhasznált és sérült alkatrész kicseréléséig ne használja az eszközt.

A clearmaxxot szappanos vízzel megnedvesített kendővel kívülről és belülről tisztítsa meg. Az arc tömítést (PAPR-verzió) vegye le, és mossa meg kézzel, vagy a sisakon hagyva óvatosan törölje meg. Szappanos vízzel vagy enyhé fertőtlenítőt szert használjon. Az arc tömítést időről időre cserélje ki.

Tárolás

Az átlátású arcvédőt szobahőmérsékleten és alacsony páratartalom mellett tárolja. A sisak eredeti csomagolásban, az arcvédő hálzáskában vagy PAPR-zsákban való tárolás megnevel az élettartamot.

Az arcvédő eltávolítása / helyezése (4–5. o.)**Az arcvédő eltávolítása:**

- Húzza meg az arcvédő alsó szélét.
- Ezzel egyidejűleg az arcvédő belsejének alsó részét nyomja kifelé.

Az arcvédő felszerelése:

- Az arcvédő alsó részét rögzítse az erre szolgáló nyílásba.
- Csúsztassa az arcvédő felső részét az arcvédő felső szegélye alá.
- Az arcvédő oldalsó peremét csúsztassa az alsó vágatba.

Az arc tömítés cseréje (csak PAPR-verzió)

- A fejpajzs rögzítői szétnyitva vegye ki az arc tömítés mosható részét.
- Az arc tömítés kivehető része mosható (kézzel mossa, ne centrifugálja).
- Az arc tömítés rögzítő részét szappanos vízzel megnedvesített tiszta kendővel vagy enyhé fertőtlenítőt szert tisztítsa meg.
- Hagyja megszáradni, és fordított sorrendben szerelje fel.

Sérült arc tömítés sohase használjon. Az arc tömítést minden hat hónapban cserélje ki.**Műszaki adatok**

(A műszaki változtatások jogát fenntartjuk)

Súly	nem PAPR: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Anyaga	Sisak héja: Polyamid Arcvédő: Polikarbonát
Működési hőmérséklet	– 10°C – + 70°C / 14°F – 158°F
Tárolási hőmérséklet	– 20°C – + 80°C / – 4°F – 176°F
Formailóság	Sisak héja: max. 220°C / 428°F Arcvédő: max. 137°C / 279°F
Jelölések:	OS EN 175 BT (Sisak héja) OS EN 166 BT (Arcvédő) CSA Z94.3-nak megfelelő ANSI Z87.1 EAC
További jelölések PAPR-verzióhoz bejelentett szerezet (CE 1024)	EN 12941 (TH1 és e3000 együttesen, TH1 és hardhat és e3000 együttesen)

Megfelelőségi nyilatkozat

Lásd az internetcímet az utolsó oldalon.

Jogi információk

Ez a dokumentum megfelel az EU 2016/425 rendelet követelményeinek a II. melléklet 1.4.

Bejelentett szervezet

Részletes információkért lásd az utolsó oldalt.

TÜRKÇE

Giriş

Taşlama kaskı, taşlama sırasında gözleri, yüzü ve boynu tozdan ve parçacıklardan korumak için kullanılan bir başlıktır. Kask birkaç parçadan oluşur (yedik parça istesine bakın). Modele bağlı olarak, kask bir kask ve / veya bir PAPR sistemi (Elektirikli Hava Temizleme Cihazı) ile birleştirilebilir.

Güvenlik talimatları

Ekipmanı kullanılmadan önce bu kullanma talimatlarını baştan sona dikkatlice okuyun. Hatalı kullanım hayatı tehlikeye atabilir ve üreticije karşı tüm garanti taleplerini geçersiz kılar.

Uygulamalar / Riskler

Ayarlanabilir hava dağıtımına hava filtresi veya hava filtresiz temiz hava dağıtım (modele bağlı olarak) ile çalışma alanınızın sınırsız net görülebilmesi clearmaxx'i en yüksek güvenlik düzeyli eşsiz yüz ve solunum koruma sistemi haline getirir. Yedik parçalar ve aksesuarlar için bkz. Hızlı Başlama Kılavuzu.

İdeal kullanım alanları: taşlama uygulamaları, metal sanayi, gıda sanayi, kum raspa, ağaç uygulamaları, boya, atık sahaları ve tarım.

Yüksek hava rutubeti içeriği veya büyük sıcaklık farkları durumunda vizör buğulanarak görüşün engellenmesine neden olabilir. Mekanik conta hatalı takılır veya kusurlu ise kaska (PAPR modeli) hava kirlenmelerine girmesi riski vardır. İlave riskler / kısıtlamalar aşağıda verilmiştir.

Önemler ve koruyucu kısıtlamalar

- Ürünü kullanmadan önce ekipmanınızın eksiksiz olduğunu ve nakliye sırasında hasar görmediğini mutlaka kontrol edin. Arızalı veya hasarlı ekipmanı asla kullanmayın.
- Kullanıcı kişisel koruyucu ekipmanının doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Sadece PAPR (motorlu hava temizleme respiratörü) modeli:

- Bu başlığın kullanıcısı aynı zamanda PAPR sisteminin ve filtrelerin talimatlarını da izlemek durumundadır.
- Saydam vizörü sadece açık PAPR sistemi ile birlikte kullanın.
- Kask yalnızca ulusal standartların gereklerine uygun sertifikalı fan ile birlikte kullanılmalıdır.
- Korumayıcı başlığın içindeki filtreyi fazla hava basıncı, ortamdaki hava kirlenmelerinin içeri nüfuz etmesini engelleyerek başlıca koruyucu faktördür.
- Kapalı PAPR sistemi kullanıcının solunum organlarını korumaz. Kapalı fan, başlığın içinde karbon dioksit konsantrasyonunu artırmaya ve oksijen düzeyinin tehlikeli şekilde azalmasına yol açabilir.
- Kusursuz koruma düzeyinin garanti edilebilmesi için başlığın sızdırmazlık hatlarını yüzü sıkıca oturtulduğundan emin olun.
- Yüz sızdırmazlık hattından saç veya sakal çıkarsa koruma faktörü düşebilir.
- Yandan veya arkadan alınan güçlü rüzgar, kaskın sağladığı korumayı etkileyebilir. Oldukça yüksek ortam partikül kirliliğinin bulunduğu durumlarda nefes alınması kaskın içinde çok düşük basınca neden olabilir. Bu durum korumayı azaltabilir. Bu durumda tehlike bölgesini terk etmeden kaskı çıkarmayın veya fanı kapatmayın.

clearmaxx saydam vizörüz durumlarda kullanılamaz:

- yanıcı veya patlayıcı ortamlarda,
- solunan havada oksijen azı (Avrupa: < %17, Avustralya: < %19) veya toksin konsantrasyonu Avrupa için TH3P'yi ve Avustralya için P3'ü aşacak bir koruma sınıfını gerektirecek kadar yüksekse,
- çok yakın hayatı tehlike bulunan ortamlarda.

Vücudunuzun geri kalanını korumak için koruyucu koruyucu kıyafet giymelidir. Bazı durumlarda iş prosesleri tarafından salınan partiküller ve maddeler, meylli olan kişilerde alerjik deri reaksiyonlarını tetikleyebilir. Cilde temas eden kask materyalleri duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Korumayıcı saydam vizör sadece taşlama için ve solunum yollarına zarar verebilecek partiküllerin, duman veya tozun üretilmesi için kullanılmamalıdır. Başlığı asla başka uygulamalar için kullanmayın. Kask, yapıcı özellikler nedeniyle görüş alanını etkileyebilir. Sonuç olarak, sinyal lambaları veya uyarı lambaları görünmeyebilir. Ayrıca, daha büyük çevre (kafa ile kask) nedeniyle çarpma riski vardır. Kask aynı zamanda duymayı da engeller ve ısı hissi azalır.

Saydam vizörün kullanımı amacı dışında başka amaçlarla kullanılması veya kullanma talimatlarına uyulmaması durumunda üretici sorumluluk kabul etmeyecektir.

Garanti ve sorumluluk

Garanti hükümleri için lütfen optrel ulusal satış organizasyonunun talimatlarına bakın. Bu kapsamda daha fazla bilgi için lütfen optrel bayinize başvurun. Garanti yalnızca materyal ve imalat kusurları için geçerlidir. Hatalı kullanım, yetkisiz müdahale veya üretici tarafından belirtilmeyen kullanımlar kaynaklı hasar durumunda garanti veya sorumluluk geçerliliğini yitirir. Benzer şekilde Optrel tarafından satılanlar dışında yedik parça kullanılması durumunda da garanti veya sorumluluk geçerliliğini yitirir.

Beklenen Kullanım Ömrü

Saydam vizörün son kullanma tarihi yoktur. Gözle görülür veya görülmez hasar ya da fonksiyonel sorunlar olmadıkça süreç ürün kullanılabılır.

Kullanımı (Hızlı Başlama Kılavuzu) sayfa 2-3

Her iki Model (Standart ve PAPR):

1. **Baş bandı.** Üst ayarı bandını (sayfa 2-3) kafa ölçünüze göre ayarlayın. Cırcırılı topuzu (sayfa 2-3) içeri bastırın ve baş bandı sıkıca ancak baskı uygulamadan oturma kadar çekirin.
2. **Gözlerle mesafe.** Kilitleme düğmelerini (sayfa 2-3) gevşeterek koruma lensi ile gözler arasında mesafe ayarlanabilir. Her iki tarafı eşit ayarlayın ve eğmeyin. Ardından kilitleme düğmelerini yeniden sıkın.
3. **Kask açısı.** Kask açısı döner düğme kullanılarak (sayfa 2-3) ayarlanabilir.
4. **Vizörün monte edilmesi.** Vizörün alt kısmını sağlanan açıklığa sabitleyin. Ardından vizörün üst kısmını vizörün üst kenarını altına sokun. Vizörün yan kenarlarını alt kanallara sokun. (sayfa 2-3).

Sadece PAPR modeli:

I-III **Hava hortumu tutucusu.** Hava hortumu tutucusunu resimler (sayfa 2-3) adım I'e karşılık gelen baş bandına geçirin. Hava hortumunu kaska bağlayın (adım II. ve III.) ve hava hortumunu hava hortumu tutucusuna geçirerek sabitleyin.

IV **Hava dağıtımı.** Hava dağıtım soğutma etkisi oluşturmak için solunum alanında %100'den solunum alanında %80'e ve alın kısmında %20'ye düşürülebilir (sayfa 2-3).

V **Yüz sızdırmazlık elemanı.** Ayrılan kask başınıza takın ve yüz sızdırmazlık elemanı şeridini çenezin altına çekin. Yüz sızdırmazlık elemanının cildinize sıkıca oturmasına ve kaçak olmasına dikkat edin (sayfa 2-3).

Temizlik, Dezenfekte etme ve Bakım

PAPR olmayan ve PAPR modeli:

Kişisel Koruyucu Ekipmanınızı kullanımlarına uygun olarak düzenli şekilde kontrol edin. Saydam vizörün iç ve dış kısmını temizlemek için sabunu su ile nemlendirilmiş temiz bir bez kullanın. Kaskı temiz bir ortamda kurumaya bırakın. Ter tutucu bantları ve konfor bantlarını hijyenik nedenlerle düzenli olarak değiştirin.

PAPR modeli:

Sabunu su ile nemlendirilmiş temiz bir bez kullanarak fanı, hava hortumunu ve emriyet kaskını temizleyin. Üniteyi oda sıcaklığında kurumaya bırakın. Güçlü deterjanlar, çözücüler, alkol veya aşındırıcı içeren temizlik maddeleri kullanmayın. Yüz sızdırmazlık elemanı yıkanabilir (elde yıkayın, sıkmayın). Yüz sızdırmazlık elemanını ve hava memesini deliklere, çatlaklara veya diğer hasarlara karşı kontrol edin ve kaskta düğün konumlandırıldıklarını (bkz. kullanımlar talimatları) kontrol edin. Aşınmış veya hasarlı tüm parçalar değiştirilmeden sistemi kullanmayın.

clearmaxx'in içini ve dışını nemli bez ve sabunu su ile temizleyin. Yüz sızdırmazlık elemanı (PAPR modeli) ya çıkarılarak elde yıkanmalı ya da kasktan çıkarıldığında dikkatlice silinmelidir. Sabunu su veya yumuşak dezenfektan kullanın. Yüz sızdırmazlık elemanını arada bir değiştirin.

Depolama

Saydam vizör oda sıcaklığında ve düşük nemde depolanmalıdır. Kaskın orijinal ambalajında veya özel sırt çantası ya da PAPR torbasında saklanması kullanımı ömrünü artırır.

Vizörün çıkarılması / takılması (sayfa 4-5)

Vizörün çıkarılması:

- Alt kısımdan vizörün kenarını çekin.
- Aynı anda vizörün alt iç kısmından dışarı doğru bastırın.

Vizörün monte edilmesi:

- Vizörün alt kısmını sağlanan açıklığa sabitleyin.
- Vizörün üst kısmını vizörün üst kenarını altına sokun.
- Vizörün yan kenarlarını alt kanallara sokun.

Yüz sızdırmazlık elemanının değiştirilmesi (sadece PAPR modeli)

- Yüz sızdırmazlık elemanını yıkanabilir kısmı, cırtı bağlayıcıyı dikkatlice çekip ayırarak çıkarın.
- Yüz sızdırmazlık elemanının çıkarılabilir kısmı yıkanabilir (elde yıkayın, sıkmayın).
- Yüz sızdırmazlık elemanının sabit kısmını sabunu su veya hafif temizlik maddesi ile nemlendirilmiş temiz bir bez ile temizleyin.
- Hava ile kurumaya bırakın ve test sırasında monte edin.

Hasarlı yüz sızdırmazlık elemanını asla kullanmayın.

Yüz sızdırmazlık elemanını her 6 ayda bir değiştirin.

Teknik özellikler

(Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır)

Ağırlık	PAPR olmayan:	334g / 11,782 oz
	PAPR:	500g / 17,637 oz
Materyal	Kask kabuğu:	Polyamide
	Vizör:	Polycarbonate
Çalışma sıcaklığı	~ 10°C ila + 70°C	
Depolama sıcaklığı	~ 20°C ila + 80°C	
Form kararlılığı	Kask kabuğu:	220°C'ye kadar
	Vizör:	137°C'ye kadar
Etiketler:	OS EN 175 BT (Kask kabuğu)	
	OS EN 166 BT (Vizör)	
	CSA Z94.3	
	ANSI Z87.1	
	EAC'ye uygundur	
PAPR modeli ile ek etiketler (onaylanmıştır kuruluş CE 1024)	EN 12941 (TH3, e3000 ile birlikte, TH1,hardhat ve e3000 ile birlikte)	

Uygunluk beyanı

Son sayfadaki internet adresine bakınız.

Yasal bilgi

Bu belge, Ek II'nin 2016/425 no'lu bölümündeki AB Yönetmeliğinin gerekliliklerine uygundur.

Onaylanmış kuruluş

Detaylı bilgi için son sayfaya bakınız.

日本語

前書き

研削ヘルメットは、研削中にほこりや粒子から目、顔、首を保護するために使用されるヘッドギアです。ヘルメットはいくつかの部品で構成されています(スペアパーツリストを参照)。モデルによっては、ヘルメットを安全ヘルメットやPAPRシステム(Powered Air Purifyin Respirator)と組み合わせることができま。

安全に関する注意事項

装置を使用する前に、これらの取扱説明書をよく読んでください。誤った使用は、生命を危険にさらし、製造者に対する保証請求を無効にする可能性があります。

使用/リスク

作業場の視界が明確に制限なく確保し、(モデルにより)調整可能な換気機能を搭載したエアフィルターを装備したclearmaxxは、ユニークなフェイスと最高の安全性を有する呼吸保護システムです。零备件和附件请参见快速入门指南。

使用範囲: 研磨、金属産業、食品産業、ショットプラスト、木材加工、塗装、廃棄物処理、農業。

在高温度/温差下, 面罩可能会起雾, 导致可视性变差。错误安装或机械密封件存在缺陷可导致空气污染物进入头盔(PAPR版本)。有关其他风险/限制, 请参阅下文。

予防策と保護制限

- 製品を使用する前、機器が完全な状態であること、および運搬に起因する損傷がないことを必ず確認してください。故障、損傷がある機器は、使用しないでください。
- ユーザーは、保護装置の適切な使用ができなくなるとはなりません。

PAPRバージョンのみ:

- 当ヘッドトップのユーザーは、PAPRシステムおよびフィルターの取扱説明書にも従う必要があります。
- PAPRシステムに接続されたクリアバイザーのみ使用してください。
- 国内の基準要件に準拠した認可ブローワー・ヘルメットのみを接続してください。
- 保護ヘッドトップ内のフィルターが超えた超過気圧は、普通通である大気汚染を防ぐ、第一の保護ファクターです。
- 電源がオフになっているPAPRシステムは、ユーザーの呼吸器官を保護しません。ファンの電源がオフになることにより、ヘッドトップ内の二酸化炭素の増加、および酸素低下という危険な状況に繋がります。
- 完璧な保護レベルを保証するため、ヘッドトップのシーリング ラインがフェイスに密着していることを確認してください。
- ユーザーの髪の毛や髭がフェイス シーリング部分から出ている場合、保護ファクターが低下します。
- 横および後から強い風が吹いた場合、ヘルメットの保護機能に影響がある可能性があります。環境の粒子汚染が特に高い場合、呼吸をすることにより、ヘルメット内が低圧状態になる恐れがあります。これにより、保護機能が低下する危険性があります。この場合、危険領域を脱するまで、ヘルメットを脱いだり、ブローワーの電源をオフにしないでください。

clearmaxx クリアバイザーの使用禁止:

- 火災もしくは発煙状態の大気。
- 吸引する空気に十分な酸素が含まれていない場合 (欧州: <17%、オーストラリア: <19%) もしくは有毒成分の濃度が高い場合 (欧州: 保護クラスTH3P以上、オーストラリア: P3)。
- 人命や全体の危険が迫っている状況。

顔面以外を保護するため、適切な保護装備を装着してください。環境および作業プロセスで放出された粒子、物質により、肌のアレルギー反応が引き起こされる場合があります。ヘルメットの素材が肌に接触することにより、アレルギー反応が引き起こされる場合があります。

保護クリアバイザーは、研削作業や、粒子、煙、粉塵が発生し、呼吸器官を害する危険がある作業のためのみに、適用してください。

建設的な機能により、ヘルメットは視野に影響を与える可能性があります。その結果、信号灯や警告灯が見えなくなることがあります。さらに、より大きな円周(ヘルメット付きの顔)のためにぶつかる危険があります。ヘルメットはまた、聴覚を損ない、熱の感覚を軽減します。防曇バイザーが意図した目的以外の目的で使用された場合、または取扱説明書に違反した場合、製造者は責任を負いません。

保証および責任

保証の適用については、optrelの国内の販売組織の説明を確認してください。保証に関する詳細については、地域を担当する optrel デイラーにお問い合わせください。保証は、素材および製造に起因する故障へのみに適用されます。不適切な使用、認定されていない変更、メーカーの規定する使用目的以外の使用があった場合、保証および責任事項は、一切無効になります。同様に、Optrel 以外の交換部品を使用した場合も、責任事項および保証が無効になります。

耐用年数

クリアバイザーは、有効期限はありません。可視もしくは不可視の損傷や、機能の問題が発生しない限り、使い続けることができます。

使用方法(クイックスタートガイド) p.23

両モデル(StandardおよびPAPR):

- ヘッドバンド、頭部のサイズにあわせ、上部調整バンドを調整します(p.23)。ラチェット/ブ(p.23)へと押し込み、ヘッドバンドをしっかりとフィットするように締めます(圧力がかすぎない程度)。
- 眼と保護レンズの間隔、ロッキング ノブ(p.23)を解除することにより、保護レンズと眼の間隔を調整することができます。両サイズを均等に調整し、偏らないようにしてください。その後、ロッキング ノブを再度締め直してください。
- ヘルメットの角度、減る踵トップの角度は、回転ノブを使用して調整することができます(p.23)。
- バイザーの取付け、バイザーの下部を、開口部で固定します。その後、バイザーの上部をバイザーの上部端の下にスライドさせます。そして、バイザーの横側の端を、下部窪みへと動かします(p.23)。

PAPRバージョンのみ:

- エアホースホルダー、図の様に、ヘッドバンドのエアホースホルダーをカチッと音がするまで押しします(p.23、ステップI)。そして、エアホースをヘルメットに接続します(ステップII、III)。
 - そして、エアホースをエアホースホルダーに設置し、固定します。
- IV 空気調整: 気流の分配は、呼吸領域100%から呼吸領域80%、冷却効果のための額領域20%を、設定することができます(p.23)。
- V フェースシール、頭部に調整したヘルメットを設置し、顎下のフェースシールストリップを引いてください。フェースシールが別に密着し、漏れがないことを、確認してください(p.23)。

清掃・消毒およびメンテナンス

PAPRおよびPAPRバージョン以外:

防具(PPF)が、操作説明書に準拠しているものかどうか、定期的に確認してください。石鹸水で濡らせた布巾を使って、クリアバイザーの内側および外側を拭いてください。その後、ヘルメットを清潔な環境のもと、乾燥させてください。衛生上の理由から、スウェットバンドおよびコンフォートバンドを、定期的に交換してください。

PAPRバージョン:

石鹸水で濡らせた布巾を使って、ブローワー、エアホース、保護ヘルメットを拭いてください。その後、ユニットを室温にて乾燥させてください。刺激の強い洗浄剤、溶剤、アルコール、研磨剤を含む洗剤は、使用しないでください。フェイスシールは、選択可能です(手洗い可、脱水不可)。

フェイスシールおよびエア ノズルホールにひびや損傷がないか確認してください。また、ヘルメットに適切に設置されているかどうか、確認してください(操作説明書参照)。摩耗や損傷のあるパーツをすべて交換するまで、システムを使用しないでください。

石鹸水で濡らせた布巾を使って、clearmaxxの内側および外側を拭いてください。フェイスシール(PAPRバージョン)は、取外し手洗いはするか、ヘルメットに取付けたまま拭き清掃してください。石鹸水もしくは中性の消毒剤を使用してください。定期的にフェイスシールを交換してください。

保管

クリアバイザーは、室温で湿度の低い場所に保管してください。ヘルメットは、オリジナルの包装、もしくは専用のバックパックを使用して、保管してください。PAPRバッグを使用することにより、耐用年数を延ばすことができます。

バイザーの取外し/取付け(p.45)

バイザーの取外し:

- 下部のバイザーの端を引きます。
- 同時に、バイザーの下部内部から、外側へと押しします。

バイザーの取付け:

- バイザーの上部を開口部に固定します。
- バイザーの下部を、バイザーの上部の下へスライドさせます。
- バイザーのサイドの端を、下部溝にスライドさせます。

フェイスシールの交換(PAPRバージョン)

- マジックテープを注意深くはがして、フェイスシールの洗浄可能なパーツを取外してください。
- フェイスシールの取外し可能部分は、洗浄可能です(手洗い可、脱水不可)。
- フェイスシールの固定部を、石鹸水で、あるいは中性の消毒剤で濡らせた清潔な布をつかって、洗浄してください。
- 自然乾燥させ、再び取付けてください。

損傷のあるフェイスシールは、使用しないでください。

フェイスシールは、6ヵ月ごとに交換してください。

規格

(当社は、技術変更を行う権利を有します)

重量	PAPR 以外: PAPR:	334g/11.782 oz 500g/17.637 oz
素材	ヘルメット: バイザー:	ポリアミド ポリカーボネート
操作温度		-10°C ~ +70°C/14°F ~ 158°F
保管温度		-20°C ~ +80°C/-4°F ~ 176°F
形状安定性	ヘルメット: バイザー:	220°C/428°F以下 137°C/279°F以下
マーキング:		OS EN 175 BT (ヘルメット) OS EN 166 BT (バイザー) CSA Z94.3に準拠 ANSI Z87.1 EAC
PAPRバージョンの追加マーキング (適合性 CE 1024)		EN 12941 (TH3 - e3000と共に、TH1 hardhat - e3000と共に)

適合宣言

最後のページのインターネットアドレスを見てください。

法律情報

この文書は、附属書IIのEU規則2016/425セクション1.4の要件に準拠している。

通知機関

詳細は最後のページをご覧ください。

证书:

<http://www.optrel.com/service/downloads>



Εισαγωγή

Ενα κρίσιμο λείανση είναι ένα κάλυμμα κεφαλής που χρησιμοποιείται για την προστασία των ματιών, του προσώπου και του λαιμού από τη σκόνη και τα σωματίδια κατά την άλεση. Το κράνος αποτελείται από διάφορα μέρη (βλ. Λίστα ανταλλακτικών). Ανάλογα με το μοντέλο, το κράνος μπορεί να συνδυαστεί με ένα κράνος ασφαλείας ή και ένα σύστημα PAPR (Powered Air Purify Respirator).

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Η εσφαλμένη χρήση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ισχυρισμούς ζωής και ακέρωσης και άκυρης εγγύησης κατά του κατασκευαστή.

Εφαρμογές

Απεριορίστη η ορατότητα στον χώρο εργασίας σας με ή χωρίς διανομή φιλτραρισμένου, καθαρού αέρα (ανάλογα με το μοντέλο), ενώ η ρυθμιζόμενη διανομή αέρα καθιστά το κράνος clearmaxx ένα μοναδικό σύστημα προστασίας του προσώπου και του αναπνευστικού συστήματος με το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας. Για ανταλλακτικά και αξεσουάρ ανατρέξτε στον Σύντομο Οδηγό Χρήσης. Ιδανικοί για: Εφαρμογές τσιμεντοκόπησης, μεταλλουργία, βιομηχανία προέμφυλων, αμμοβολή, ξυλουργικές εργασίες, βάψιμο, υγειονομική ταφή αποβλήτων και γεωργία.

Σε περίπτωση υψηλής υγρασίας αέρα / διαφοράς θερμοκρασίας, η προστασία μπορεί να βιώσει δυσχεραίνοντας την ορατότητα. Αν ο δικτύους λειτουργήσης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος εισχώρησης επιβλαβών ουσιών του αέρα στο κράνος (έκδοση PAPR). Για περαιτέρω κινδύνους / περιορισμούς βλ. παρακάτω.

Προφυλάξεις & προστατευτικοί περιορισμοί

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, θα πρέπει πάντα να ελέγχετε εάν ο εξοπλισμός είναι ολοκληρωμένος και δεν έχει υποστεί βλάβη κατά τη μεταφορά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που είναι ελαττωματικός ή έχει υποστεί ζημιά.
- Ο χρήστης πρέπει να είναι εξειδικευμένος με τη σωστή χρήση του ατομικού εξοπλισμού προστασίας.

Μόνο έκδοση PAPR:

- Ο χρήστης αυτού του κράνος πρέπει επίσης να τηρεί τις οδηγίες για το σύστημα PAPR και τα φίλτρα.
- Η διαφανής προστασία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο συνδυασμένη με το ενεργοποιημένο σύστημα PAPR.
- Το κράνος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με έναν πιστοποιημένο ανεμιστήρα, ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων.
- Η υπέρταση που φιλτραρισμένο αέρα στο εξωτερικό του προστατευτικού κράνος είναι ο πρωτεύων παράγοντας προστασίας που εμποδίζει την εισχώρηση των ρύπων του ατμοσφαιρικού αέρα.
- Εάν το σύστημα PAPR είναι απενεργοποιημένο, τα αναπνευστικά όργανα του χρήστη δεν προστατεύονται. Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος, η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να αυξηθεί και το οξυγόνο να μειωθεί επικίνδυνα στο εσωτερικό του κράνος.
- Βεβαιωθείτε ότι η φιλτράριση στεγανότητα είναι σε εφαρμογή επαρκή με το πρόσωπο, γιατί μόνο σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίζεται ο ιδανικός βαθμός προστασίας.
- Ο συντελεστής προστασίας μπορεί να μειωθεί, εάν τα μαλλιά ή η γενειάδα του χρήστη εσέχουν από το τμήμα στεγανότητας προσώπου.
- Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου από το πλάι ή την πίσω πλευρά, μπορεί να επηρεαστεί η προστασία που παρέχει το κράνος. Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα πομπώντων σωματιδίων στον περιβάλλον, ενδεχομένως να προκύψει πολύ χαμηλή πίεση στο κράνος κατά την εισπνοή. Αυτό μπορεί να μειώσει την προστασία. Σε μία τέτοια περίπτωση, μην βγάλετε το κράνος ή απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα μέχρι να απομακρυνθείτε από τη ζώνη κινδύνου.

Η διαφανής προστασία clearmaxx δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται:

- Σε εύκρατη ή εκρήχνη ατμόσφαιρα.
- Εάν λείπει οξυγόνο από τον εισπνεόμενο αέρα (Ευρώπη: <17%, Αυστραλία: <19%) ή εάν η συγκέντρωση τοξικών είναι τόσο υψηλή, ώστε να απαιτείται κατηγορία προστασίας μεγαλύτερη από την κατηγορία TH3P στην Ευρώπη και την κατηγορία P3 στην Αυστραλία, ή σε περιβάλλον όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα.

Για να προστατέψετε το υπόλοιπο σώμα σας θα πρέπει, επίσης, να φοράτε κατάλληλη ένδυση προστασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα σωματίδια και οι ουσίες που απελευθερώνονται κατά τις διαδικασίες εργασίας μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις του δέρματος σε άτομα που είναι επιρρεπείς σε τέτοιους είδους επιδράσεις.

Τα υλικά του κράνος που έρχονται σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με ευαίσθητο δέρμα.

Η διαφανής προστασία προστασίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τρόχισμα και να εφαρμόζεται κατά τις οποίες δημιουργούνται σωματίδια, καπνός ή σκόνη που μπορεί να βλάψουν τις αναπνευστικές οδούς. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κράνος για άλλες εφαρμογές.

Το κράνος μπορεί να επηρεάσει το οπτικό πεδίο λόγω κατασκευαστικών χαρακτηριστικών. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην φαίνονται τα φώτα σημάτων ή οι προειδοποιητικές λυχνίες. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος προσκρούσεων λόγω της μεγαλύτερης πεδίοφρεσίας (κεφαλή με κράνος). Το κράνος μειώνει επίσης την ακοή και μειώνει την αίσθηση της θερμοκρασίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη αν το αντιβαθμικό προστατευτικό κάλυμμα χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από τον επιδιωκόμενο σκοπό ή κατά παράβαση των οδηγιών λειτουργίας.

Εγγύηση & ευθύνη

Για τους όρους εγγύησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του εμπορικού αντιπροσώπου της Optrel στη χώρα σας. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον έμπορο της Optrel στην περιοχή σας. Η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα υλικού και κατασκευής. Σε περίπτωση ζημίας που έχει προκληθεί από ακατάλληλη χρήση, επιβάρυνση από ανεξουσιοδοτητά άτομα ή χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από την προβλεπόμενη χρήση που ορίζει ο κατασκευαστής, η εγγύηση και η ευθύνη παύουν να ισχύουν. Επίσης, η εγγύηση και η ευθύνη παύουν να ισχύουν σε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικών που δεν προέρχονται από την Optrel.

Ανεπιθύμητη διάρκεια ζωής

Η διαφανής προστασία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται για όσο διάστημα δεν προκύπτει ορατή ή άθεστη ζημιά ή λειτουργικά προβλήματα.

Τρόπος χρήσης (οδηγός χρήσης/εναρξής) σελ. 2-3**Και τα δύο μοντέλα (στάνταρ και PAPR):**

1. **Ιμάντας κεφαλής.** Ρυθμίστε τον άνω ρυθμιζόμενο ιμάντα (σελ. 2-3) στο μέγεθος του κεφαλιού

σας. Πιέστε το κουμπί με αναστολέα (σελ. 2-3) και περιστρέψτε το, μέχρι ο ιμάντας κεφαλής να εφαρμόζεται με ασφάλεια αλλά χωρίς πίεση.

2. **Απόσταση από τα μάτια.** Η απόσταση μεταξύ του φακού προστασίας και των ματιών μπορεί να ρυθμιστεί με απόδεσμηση των κομψών ασφαλείας (σελ. 2-3). Ρυθμίστε και τις δύο πλευρές όμοια και χωρίς κλίση. Μετά σφίξτε ξανά τα κομψά ασφαλείας.
3. **Γωνία κράνος.** Η γωνία του κράνος μπορεί να ρυθμιστεί με το περιστροφικό κουμπί (σελ. 2-3).
4. **Τοποθέτηση προσώπου.** Στερεώστε το κάτω τμήμα της προσωπίδας στο σχετικό άνοιγμα. Μετά σφίξτε το άνω τμήμα της προσωπίδας κάτω από το άνω άκρο του κράνος. Σφίξτε τις πλευρικές ακμές της προσωπίδας στις κάτω εσοχές. (Σελ. 2-3).

Μόνο έκδοση PAPR:

III Στήριγμα εοκάμπτου σωλήνα αέρα. Κοιμώστε το στήριγμα του εοκάμπτου σωλήνα αέρα στον ιμάντα κεφαλής σύμφωνα με τις εικόνες (σελ. 2-3, βήμα I). Συνδέστε τον εοκάμπτου σωλήνα αέρα στο κράνος (βήμα II και III) και κομώστε τον εοκάμπτου σωλήνα αέρα στο στήριγμα του εοκάμπτου σωλήνα αέρα για να τον στερεώσετε.

IV Διανομή αέρα. Η διανομή του ρεύματος αέρα μπορεί να ρυθμιστεί από 100% έως 80% στην περιοχή αναπνοής και 20% στην περιοχή του μετώπου για δροσά (σελ. 2-3).

V Λωρίδα στεγανοποίησης. Τοποθετήστε το προσαρμοσμένο κράνος στο κεφάλι σας και τραβήξτε τη λωρίδα στεγανοποίησης κάτω από το σαγόνι σας. Φροντίστε ώστε η λωρίδα στεγανοποίησης να εφαρμόζεται σφίχτα στο σαγόνι σας και να μην υπάρχει διαφυγή αέρα (σελ. 2-3).

Καθαρισμός, απολύμανση και συντήρηση**Έκδοση χωρίς PAPR και με PAPR:**

Ελέγχετε τακτικά τον ατομικό εξοπλισμό προστασίας σας με βάση τις οδηγίες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί, νοτισμένο με σαπούνι νερό, για να καθαρίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό της προσωπίδας. Αφήστε το κράνος να στεγνώσει σε καθαρό περιβάλλον. Σε τακτά διαστήματα φροντίστε να αντικαθιστάτε τα λωρίδα απορρόφησης ιδρώτα και τα λωρίδα άνεσης για λόγους υγιεινής.

Έκδοση PAPR:

Καθαρίστε τον ανεμιστήρα, τον εοκάμπτου σωλήνα αέρα και το κράνος ασφαλείας με ένα μαλακό πανί, νοτισμένο με σαπούνι νερό. Αφήστε το κράνος να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Χρησιμοποιήστε δυνατά καθαριστικά, διαλύτες, σπινθήματα ή μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαβρωτικές ουσίες. Η λωρίδα στεγανοποίησης μπορεί να πλυθεί (με το χέρι, όχι στο πλυντήριο). Ελέγξτε εάν υπάρχουν τρύπες, ραγιμάκια ή άλλες ζημιές στη λωρίδα στεγανοποίησης και το ακροφύσιο αέρα, καθώς και τη σωστή τοποθέτησή τους στο κράνος (βλ. οδηγίες λειτουργίας). Εάν πρέπει να αντικαταστήσουν τμήματα του κράνος, μην το χρησιμοποιήσετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση.

Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του clearmaxx με ένα υγρό πανί σαπούνι νερό. Η λωρίδα στεγανοποίησης (έκδοση PAPR) θα πρέπει είτε να αφαιρεθεί και να πλυθεί με το χέρι, ή να σκουπίζεται προσεκτικά τοποθετημένη στο κράνος. Χρησιμοποιήστε σαπούνι νερό ή απαλό απολυμαντικό. Σε τακτά διαστήματα φροντίστε να αντικαθιστάτε τη λωρίδα στεγανοποίησης.

Αποθήκευση

Η διαφανής προσωπίδα πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο με θερμοκρασία δωματίου και χαμηλή επίπεδη υγρασίας. Η διάρκεια ζωής του κράνος αυξάνεται όταν αποθηκεύεται στη νησίση συσκευασία του, σε μία συσκευασία που φρουρείται αποκλειστικά για το κράνος ή στη συσκευασία PAPR.

Αφαίρεση / τοποθέτηση προσωπίδας (σελ. 4-5)**Αφαίρεση προσωπίδας:**

- Τραβήξτε την ακμή της προσωπίδας στο κάτω τμήμα.
- Ταυτοχρόνως μετακινήστε προς τα έξω την κάτω εξωτερική πλευρά της προσωπίδας.

Τοποθέτηση προσωπίδας:

- Στερεώστε το κάτω τμήμα της προσωπίδας στο σχετικό άνοιγμα.
- Σφίξτε το άνω τμήμα της προσωπίδας κάτω από το άνω άκρο του κράνος.
- Σφίξτε τις πλευρικές ακμές της προσωπίδας στις κάτω εσοχές.

Αντικατάσταση λωρίδας στεγανοποίησης (μόνο έκδοση PAPR)

- Αφαιρέστε το πλεονέκτημα τμήμα της λωρίδας στεγανοποίησης, τραβώντας προσεκτικά την αυτοκόλλητη ταινία τύπου «velcro».
- Το αποσπώμενο τμήμα της λωρίδας στεγανοποίησης μπορεί να πλυθεί (με το χέρι, όχι στο πλυντήριο).
- Καθαρίστε το σταθερό τμήμα της λωρίδας στεγανοποίησης με ένα καθαρό πανί νοτισμένο με σαπούνι νερό ή με ελαφρύ απολυμαντικό μέσο.
- Αφήστε τη λωρίδα στεγανοποίησης να στεγνώσει με τον αέρα του περιβάλλοντος και τοποθετήστε τη με την αντίστροφη σειρά.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μία λωρίδα στεγανοποίησης που έχει υποστεί ζημιά.

Φροντίστε να αντικαθιστάτε τη λωρίδα στεγανοποίησης κάθε 6 μήνες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

(Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών)

Βάρος	Χωρίς PAPR: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Υλικό	Περίβλημα κράνος: Πολυαιθυλένιο Προσωπίδα: Πολυανθρακικό υλικό
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως +70°C / 14°F έως 158°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως +80°C / -4°F έως 176°F
Σταθερότητα σήματος	Περίβλημα κράνος: Έως τους 220°C / 428°F Προσωπίδα: Έως τους 137°C / 279°F
Σημάνσεις	OS EN 175 BT (Περίβλημα κράνος) OS EN 166 BT (Προσωπίδα) Συμμορφώνεται με το CSA 294.3 ANSI Z87+ EAC

Δήλωση συμμόρφωσης

Ανατρέξτε στη διεύθυνση Internet στην τελευταία σελίδα.

Νομικές πληροφορίες

Το παρόν έγγραφο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/425, σημείο 1.4 του παραρτήματος II.

Κοινοποιημένο όργανο

Για λεπτομερείς πληροφορίες δείτε την τελευταία σελίδα.

БЪЛГАРСКИ

Въведение

Шлиф шлем е шапка, използвана за защита на очите, лицето и шията от прах и частици по време на шлифане. Каската се състои от няколко части (виж списъка с резервни части). В зависимост от модела, каската може да се комбинира с предпазна каска и / или PAPR система (Powered Air Purify Respirator).

Инструкции по техника за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство за експлоатация, преди да използвате оборудването. Неправилната употреба може да застраши живота и крайниците и да анулира гаранционните искове срещу производителя.

Приложения / рискове

Неограничаване явна видимост на работно място с или без подаване на чист филтриран въздух (в зависимост от модела) с регулируемо подаване на въздух прави clearmax уникална система за дихателна защита с най-високото ниво на безопасност. За резервни части и аксесоари вижте Ръководството за бърз старт.

Идеална за: шлифване, металообработка, хранителната промишленост, пясъчно блатиране, обработка на дърво, боядисване, работа в сметища и в селското стопанство. При висока влажност на въздуха / температурна разлика въздухът може да се запоти, което води до лоша видимост. При неправилно монтиран и дефектен контактен уплътнителен пръстен съществува опасност с каската да попаднат вредни вещества от въздуха (PAPR версията). За други рискове / ограничения вижте по-надолу.

Предпазни мерки и предпазни ограничения

- Преди да използвате продукта, винаги проверявайте дали оборудването е комплектовано и дали не са възникнали повреди по време на транспортиране. Никога не използвайте неизползано или повредено оборудване.
- Потребителят трябва да бъде запознат с начина на правилна употреба на своите лични предпазни средства.
- Само за модели за PAPR (автономен респиратор с подаване на пречистен въздух):**
 - Потребителят на този шлем трябва да следва същите и инструкциите за PAPR системата и филтрите.
 - Използвайте само прозрачен визьор, свързан с включена PAPR система.
 - Шлемът трябва да се използва само заедно със сертифициран вентилатор, който съответства на изискванията на националните стандарти.
 - Надлягането на филтриран въздух в защитния шлем е основен фактор за защита, който предотвратява навлизането на замърсяванията във въздуха от околната среда.
 - Изключена PAPR системата не предпазва дихателните органи на потребителя. Изключен вентилатор би довел до повишаване на концентрацията на въздуха (гравитацията) и опасна намалена концентрация на кислорода в шлема.
 - Уверете се, че уплътнителният ръб на шлема плътно прилепва по лицето и само тогава може да се гарантира идеално ниво на защита.
 - Коefициентът на защита може да се намали, ако потребителят има коса или брада, излизаци от прилепващата по лицето част.
 - Силен вятър отстранява или отзвук може да наруши защитата, осигурявана от шлема. В случай на изключително високо замърсяване на околната среда съществува, може да се предизвика много слабо налягане в шлема чрез дишане. Това може да намали защитата. В такъв случай не сваляйте шлема и не изключвайте вентилатора, докато не напуснете опасната зона.

Прозрачният визьор clearmax не може да се използва:

- в запалима или експлозивна среда,
- ако във вдихания въздух липсва кислород (За Европа: <17 %, За Австралия: <19%) или концентрацията на токсини е толкова висока, че е необходим клас на защита над TH3P за Европа и над P3 за Австралия,
- в среда, където има непосредствена опасност за живота и крайниците.

За да се защити останалата част от тялото ви, трябва да се носи и подходящо защитно облекло. При някои обстоятелства частици и вещества, отделящи се при работните процеси, могат да предизвикат алергични кожни реакции при предразположени към това хора.

Материалите на шлема, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при предразположени към това хора.

Предпазният прозрачен визьор трябва да се използва само за шлифване и при приложения, при които се отделят частици, изпарения или прах, които могат да увредят дихателните пътища. Никога не използвайте шлема за други приложения.

Шлемът може да повлияе на зрителното поле поради конструктивни особености. В резултат на това сигналните светлини или предупредителните светлини може да не се виждат. Освен това съществува риск от удяние поради по-голямата обиколка (главата с каската). Каската също уврежда слуха и намалява усещането за топлина. Производителят не носи отговорност, ако предпазителят против мъгла се използва за цели, различни от предвидените или в нарушение на инструкциите за експлоатация.

Гаранция и отговорност

Вижте инструкциите на местните търговски представители на ortel за гаранционните условия. За допълнителна информация се обърнете към представителя на ortel. Гаранция се предоставя само за дефекти в материала и изработката. В случай на повреда, причинена от неправилна употреба, неразрешена намеса или при употреба, непосочена от производителя, гаранцията или отговорността се обезсилват. По същия начин, отговорността и гаранцията се обезсилват, ако се използват резервни части, различни от продаваните от ortel.

Очакван експлоатационен срок

Прозрачният визьор няма ограничен експлоатационен срок. Продуктът може да се използва докато възникне видима или невидима повреда или функционални проблеми.

Начин на използване (Кратко ръководство) стр. 2-3

За двата модела (Стандартен и PAPR):

- Лента за глава.** Коририйте горната регулируема лента (стр. 2-3) до размер, подходящ за главата ви. Натиснете колчето (стр. 2-3) и го завъртете, докато лентата за глава прилепне надеждно, но без да упражнява натиск.
- Разстояние от очите.** Чрез освобождаване на блокиращите колчета (стр. 2-3) може да се регулира разстоянието между защитната леща и очите. Регулирайте двете страни еднакво и не наклоняйте. След това отново стегнете блокиращите колчета.

- Ъгъл на шлема.** Ъгълът на шлема може да се регулира, като се използва въртящото се колче (стр. 2-3).

- Монтиране на визьора.** Закрепете долната част на визьора в предвидения отвор. След това плъзнете горната част на визьора под горния ръб на шлема. Плъзнете страничните ръбове на визьора в долните жлебове (стр. 2-3).

Само за модели за PAPR (автономен респиратор с подаване на пречистен въздух):

- I-III Държач на маркува за въздух.** Закрепете с шраване държача на маркува върху лентата за глава, както е показано на фигурите (стр. 2-3), стъпка I. Съдържате маркува за въздух към шлема (стъпка II. и III.) и го закрепете в държача, за да се задържи на място.

- IV Подаване на въздух.** Въздушният поток може да се разпредели от 100% в зоната на дишане до 80% в зоната на дишане и 20% в областта на челото, за да се създаде ефект на охлаждане (стр. 2-3).

- V Лицево уплътнение.** Поставете настройшия шлем на главата си и издърпайте ръба на лицевото уплътнение под брадичката си. Погрижете се лицевото уплътнение плътно да прилепне към кожата ви и да няма пропуски (стр. 2-3).

Почистване, дезинфекция и поддръжка

Не-PAPR модел и модел за PAPR:

Проверявайте своите лични предпазни средства (ЛПС) редовно в съответствие с инструкциите за работа.

Използвайте чиста кърпа, напоена със сапунена вода, за почистване на прозрачния визьор отвътре и отвън. Оставете шлема да изсъхне в чиста среда. Сменяйте лентите за предпазване от под и лентите за осигуряване на удобство редовно, за да поддържате добра хигиена.

Модели за PAPR (автономен респиратор с подаване на пречистен въздух):

Използвайте чиста кърпа, напоена със сапунена вода и почистете вентилатора, маркува за въздух и предпазния шлем. Оставете устройството да изсъхне на стайна температура. Не използвайте силни детергенти, разтворители, спирт или почистващи препарати, съдържащи абразиви. Лицевото уплътнение може да се пере (ръчно пране без центрофуга).

Проверявайте лицевото уплътнение и дозите за въздух за пробиви, напуквания или други повреди и проверявайте дали са правилно разположени на шлема (вижте инструкциите за работа). Не използвайте системата, докато всички износени или повредени части не са сменени.

Почиствайте външните и вътрешните повърхности на clearmax с мокра кърпа и вода и миеш препарат. Лицевото уплътнение (при модели за PAPR) трябва да се отдели и изпере на ръка или внимателно да се обтрие, закрепено на шлема. Използвайте вода с миеш препарат или мек дезинфектант. Сменяйте лицевото уплътнение от време на време.

Съхранение

Прозрачният визьор трябва да бъде съхраняван на стайна температура и при ниска влажност. Съхраняването на шлема в оригиналната му опаковка или в специална раница или чантата на PAPR ще увеличи неговия експлоатационен срок.

Демонтиране/монтиране на визьора (стр. 4-5)

Демонтиране на визьора:

- Дръпнете ръба на визьора в долната му част.
- Едновременно с това избухайте навън долната вътрешна страна на визьора.

Монтиране на визьора:

- Закрепете долната част на визьора в предвидения отвор.
- Плъзнете горната част на визьора под горния ръб на шлема.
- Плъзнете страничните ръбове на визьора в долните жлебове.

Смяна на лицевото уплътнение (само за модели за PAPR)

- Сваляте първата се част на лицевото уплътнение, като внимателно дръпнете и отколчето венкро лентата.
- Сменящата част на лицевото уплътнение може да се пере (ръчно пране без центрофуга).
- Почистете неподходящата част на лицевото уплътнение с чиста кърпа, напоена със сапунена вода или лек дезинфектант.
- Оставете да изсъхне на въздух и монтирайте по обратния ред.

Никога не използвайте повредено лицеве уплътнение.

Сменяйте лицевото уплътнение на всеки 6 месеца.

Спецификации

(Запазваме си правото на технически промени)

Тегло	Не-PAPR модел: 334g / 11.782 oz Модел за PAPR: 500g / 17.637 oz
Материал	Външна част на шлема: Полиамид Визьор: Поликарбонат
Работна температура	от: -10°C до +70°C / от 14°F до 158°F
Температура на съхранение	от: -20°C до +80°C / от -4°F до 176°F
Стабилност на формата	Външна част на шлема: до 220°C / 428°F Визьор: до 137°C / 279°F
Маркировки:	OS EN 175 BT (Външна част на шлема) OS EN 166 BT (Визьор) отговаря на CSA 294.3 ANSI Z87.1 EAC
Допълнителни маркировки за моделите за PAPR	EN 12941 (TH3 в комбинация с e3000, TH1 в комбинация с chardati и e3000)
(Нотифициран орган CE 1024)	

Декларация за съответствие

Вижте интернет адреса на последната страница.

Правна информация

Този документ отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425, раздел 1.4 от приложение II.

Нотифициран орган

За подробна информация вижте последната страница.

Úvod

Brúsená prilba je pokrývka hlavy používaná na ochranu očí, tváre a krku pred prachom a časticami pri brúsení. Prilba pozostáva z niekoľkých častí (pozrite zoznam náhradných dielov). V závislosti od modelu môže byť prilba kombinovaná s ochrannou prilbou a / alebo systémom PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Bezpečnostné pokyny

Bezpečnostní zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Nesprávne použitie by mohlo ohroziť nároky na ochranu životného štandardu a neplatných záruk voči výrobcovi.

Použitia / Riziká

Neobmedzený jasný pohľad na váš pracovný priestor alebo bez rozvodu vzduchovým filtrom vyčisteného vzduchu (v závislosti od modelu) s nastaviteľným rozvodom vzduchu robí z výrobku značku clearmaxx jedinečný systém ochrany tváre a dýchacích ciest s najvyšším stupňom bezpečnosti. Náhradné diely a príslušenstvo nájdete v rýchlych návodoch.

Výrobok je ideálny na brúsenie, pre kovospracujúci priemysel, potravinárstvo, na pieskovanie, práce s drevom, maľovanie, prácu na skládkach a pre poľnohospodárstvo.

Príslušný vlhkosť vzduchu / vysokých teplotných rozdielov sa môže skozi rošok, čo zhoršuje viditeľnosť. Pri neobdobne namontovanom alebo poškodenom tesnení kitzného krúžku môže do prilby prenikat škodliviny z ovzdušia (verzia PAPR). Ostatné riziká / obmedzenia pozri nižšie dole.

Bezpečnostné opatrenia a ochranné ošadenia

• Pred použitím tohto výrobku vždy skontrolujte, že prostriedok je kompletný a že počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu. Nikdy nepoužívajte chybný alebo poškodený prostriedok.

• Používateľ musí vedieť, ako správne používať svoje osobné ochranné prostriedky.

Len pre verziu so systémom PAPR:

- Používateľ tohto ochranného prostriedku na hlavu musí taktiež dodržiavať pokyny určené pre systém PAPR a filtre.
- Používajte len čiru chránidlo pripojené k zapnutému systému PAPR.
- Kukla sa smie používať v spojení s certifikovaným ventilátorom, ktorý vyhovuje požiadavkám štátnych noriem.
- Pretekáť filtrovaného vzduchu v ochrannom prostriedku na hlavu je primárnym ochranným faktorom, ktorý bráni vnikaniu kontaminantov z okolitého vzduchu.
- Vypnutý systém PAPR nechráni dýchacie orgány používateľa. Vypnutý ventilátor by mohol spôsobiť zvýšenie koncentrácie oxidu uhličitého a nebezpečné zníženie objemu kyslíka vnútri ochranného prostriedku na hlavu.
- Skontrolujte, že tesnenie ochranného prostriedku na hlavu pevne dosadá na tvár; len tak možno garantovať dokonalú ochranu.
- Ak cez tesnenie tvárovej časti prechádzajú vlasy alebo brada používateľa, môže dôjsť k zníženiu ochranného faktora.
- Ochrannu poskytovanú kuklou môže ovplyvniť vietor fúkajúci z boku alebo zozadu. V prípade extrémne vysokého znečistenia časticami v prostredí môže dôjsť pri nádychu k veľmi nízkemu tlaku v kukle. Tým by sa mohla znížiť ochrana. V takom prípade až do opustenia nebezpečnej zóny neskladajte kuklu z hlavy ani nevypínajte ventilátor.

Čiru chránidlo clearmaxx sa nesmie používať:

- v horľavom alebo výbušnom ovzduší,
- ak vdychovaný vzduch obsahuje málo kyslíka (Európa: <17 %, Austrália: <19 %) ale koncentrácia toxínov je taká vysoká, že trieda ochrany prekračuje TH3P pre Európu a P3 pre Austráliu,
- v prostredíach, kde hrozí bezprostredné nebezpečenstvo vážneho ohrozenia života.

Na ochranu zvyšku tela sa musí používať správny ochranný odev. Za určitých okolností môžu častice a látky uvoľnené počas pracovných procesov spôsobiť u osoby s predispozíciou kožné alergické reakcie. Materiály kukly, ktoré prídu do kontaktu s kožou, môžu u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie. Ochranné čiru chránidlo sa musí používať len na brúsenie a na aplikácie, kedy dochádza k tvorbe častíc, výparov alebo prachu, ktoré môžu poškodiť dýchaciu sústavu. Ochranný prostriedok na hlavu nepoužívajte na iné aplikácie.

Prilba môže mať vplyv na zorné pole z dôvodu konštrukčných vlastností. V dôsledku toho sa môžu zobraziť signálne svetlá alebo výstražné svetlá. Okrem toho existuje riziko nárazu kvôli väčšiemu obvodu (hlava s helmou). Prilba tiež zhoršuje sluch a znižuje pociť tepla.

Výrobca nezodpovedá, ak sa ochranná clona proti zamračeniu používa na akýkoľvek iný účel ako na zamýšľaný účel alebo v rozpore s návodom na obsluhu.

Záruka a zodpovednosť

Pozrite si pokyny, ktoré získate od organizácie zastupujúcej spoločnosť Optrel vo vašej krajine. O ďalšie informácie ohľadne týchto záležitostí požiadajte predajcu výrobkov značky Optrel. Záruka sa vzťahuje len na materiálové a výrobné chyby. V prípade poškodenia v dôsledku nesprávneho použitia, neoprávneného zákroku alebo používania na iný než výrobcom určený účel, záruka a zodpovednosť stráta platnosť a anulujú sa. Zodpovednosť a záruka stráta platnosť, ak sa použijú iné než spoločnosťou Optrel predávané servisné diely.

Očakávaná životnosť

Čiru chránidlo nemá dátum expirácie. Výrobok možno používať, až kým sa nevyskytnú viditeľné alebo neviditeľné poškodenia alebo problémy s fungovaním.

Spôsob používania (stručný návod) s. 2-3**Oba modely (štandardný a so systémom PAPR):**

- 1. Pásik na hlavu.** Horný nastavovací pásik (s. 2-3) upravte na veľkosť svojej hlavy. Zafixujte gombík so západkou (s. 2-3) a odtlačte, až kým pásik na hlavu nebude bezpečne, no bez tláčenia dosadať.
- 2. Vzďialenosť od očí.** Uvoľnením poistných gombíkov (s. 2-3) možno upraviť vzdialenosť medzi ochranným sklom a očami. Rovnakým spôsobom upravte obe strany a nenakláňajte ich. Potom poistné gombíky znova utiahnite.
- 3. Uhol kukly.** Uhol kukly možno upraviť pomocou otočného gombíka (s. 2-3).
- 4. Montáž chránidla.** Spodnú časť chránidla upevnite v príslušnom otvore. Potom hornú časť chránidla zasuňte pod horný okraj pre chránidlo. Bočné okraje chránidla zasuňte do spodných drážok. (s. 2-3).

Len pre verziu so systémom PAPR:

I-III Držiak hadice prívodu vzduchu. Držiak hadice prívodu vzduchu zakliknutím pripojte k pásiku na hlavu podľa obrázok (s. 2-3). V I. kroku pripojte hadicu prívodu vzduchu k prilbe (krok II. a III.) a hadicu prívodu vzduchu zakliknutím pripojte k držiaku hadice prívodu vzduchu.

IV Rozvod vzduchu. Rozvod prúdu vzduchu možno nastaviť od 100 % v zóne dýchania do 80 % v zóne dýchania a na 20 % v prednej zóne na generovanie efektu chladenia (s. 2-3).

V Tesnenie tvárovej časti. Nastaveniu kukly nasadíte na hlavu a pás tesnenia tvárovej časti potiahnite po bradu. Tesnenie tvárovej časti musí byť tesne k pokožke a nesmie dochádzať k žiadnemu unikaniu (s. 2-3).

Čistenie, dezinfekcia a údržba**Verzia bez systému PAPR a so systémom PAPR:**

Svoje osobné ochranné prostriedky (OOP) pravidelne kontrolujte podľa pokynov na používanie. Čistotu tkaninou navlhčenou v saponátvej vode očistite vnútornú a vonkajšiu stranu chránidla. Kuklu nechajte vyschnúť v čistom prostredí. Z hygienických dôvodov pravidelne merajte pásiky na zachytávanie potu a praktické pásiky.

Verzia so systémom PAPR:

Čistotu tkaninou navlhčenou v saponátvej vode očistite ventilátor, hadicu prívodu vzduchu a ochrannú kuklu. Jednotku nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, alkohol ani čistiace prostriedky s brúsivými prísadami. Tesnenie tvárovej časti možno prať (ručné pranie bez žmýkania).

Tesnenie tvárovej časti a vzduchový dýzu skontrolujte, či sa na nich nenachádzajú otvory, praskliny, či iné poškodenia a skontrolujte ich správnu polohu na kukle (pozrite si pokyny na používanie). Až do výmeny opotrebovaných alebo poškodených častí systém nepoužívajte.

Výrobok clearmaxx čistíte zvonka aj zvnútra vlhkou tkaninou a saponátovou vodou. Tesnenie tvárovej časti (verzia so systémom PAPR) treba odpojiť a ručne vyprať alebo ponechať na kukle a opatrne utrieť. Používajte saponátovú vodu alebo slabý dezinfekčný prostriedok. Tesnenie tvárovej časti občas vymeňte.

Skladovanie

Čiru chránidlo je potrebné skladovať pri izbovej teplote a nízkej vzdušnej vlhkosti. Skladovaním kukly v pôvodnom obale alebo určenom vaku či vrecku systému PAPR predĺžite jej životnosť.

Demontáž/montáž chránidla (s. 4-5)**Demontáž chránidla:**

- Potiahnite za okraj chránidla v spodnej časti.
- Súčasne vytlačte spodnú vnútornú stranu chránidla smerom von.

Montáž chránidla:

- Spodnú časť chránidla upevnite v príslušnom otvore.
- Hornú časť chránidla zasuňte pod horný okraj chránidla.
- Bočné okraje chránidla zasuňte do spodných drážok.

Výmena tesnenia tvárovej časti (len verzia so systémom PAPR)

- Opatrným odťahovaním suchého zipsu snímte časť tesnenia tvárovej časti, ktorú možno prať.
- Smetlinutú časť tesnenia tvárovej časti možno prať (ručné pranie bez žmýkania).
- Pevnú časť tesnenia tvárovej časti očistite čistou tkaninou navlhčenou v saponátovej vode alebo slabom dezinfekčnom prostriedku.
- Nechajte vyschnúť na vzduchu a zmontujte v opačnom poradí.

Nikdy nepoužívajte poškodené tesnenie tvárovej časti.**Tesnenie tvárovej časti vymeňte každých 6 mesiacov.****Špecifikácie**

(Vyhradzujeme si právo na technické zmeny)

Hmotnosť	bez systému PAPR: 334g / 11,782 unce so systémom PAPR: 500g / 17,637 unce
Materiál	Škrupina kukly: Polyamid Chránidlo: Polycarbonát
Prevádzková teplota	~10°C až +70°C / 14°F až 158°F
Skladovacia teplota	~20°C až +80°C / -4°F až 176°F
Tvarové stabilita	Škrupina kukly: do 220°C / 428°F Chránidlo: do 137°C / 279°F
Označenia:	OS EN 175 BT (Škrupina kukly) OS EN 166 BT (Chránidlo) vyhovuje požiadavkám CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Doplnkové označenia pre verziu so systémom PAPR (notifikovaný orgán CE 1024)	EN 12941 (TH3 v kombinácii s e3000, TH1 v kombinácii s hardhat a e3000)

Vyhlasenie o zhode

Pozrite si internetovú adresu na poslednej strane.

Právne informácie

Tento dokument spĺňa požiadavky nariadenia Európskej únie 2016/425, oddiel 1.4 prílohy II.

Notifikovaný orgán

Podrobné informácie nájdete na poslednej strane.

Uvod

Brusilna čelada je pokrivala, ki se uporabljajo za zaščito oči, obraza in vratu pred prahom in delci med brušenjem. Čelada je sestavljena iz več delov (glej seznam rezervnih delov). Odvisno od modela se čelada lahko kombinira z varnostno čelado in / ali sistemom PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Varnostna navodila

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo. Nepravilna uporaba lahko ogrozi življenjsko dobo in okvare ter razveljavi garancijske zahteve do proizvajalca.

Uporaba / Tveganja

Neomejen jasen pogled vaše delovne površine z ali brez dotoka filtriranega čistega zraka (odvisno od modela) z nastavljenim dotokom čistega zraka, naredi clearmaxx za usklajeno zaščito obraza in dihalnega sistema z najvišjo stopnjo varnosti. Rezervni deli in dodatki, glej Quick Start Guide. Idealno za: brusilne aplikacije, železarsko industrijo, prehransko industrijo, peskanje, lesne aplikacije, slikanje, smetišča in agrikulturo.

Pri visoki vlažnosti zraka / spremembah v temperaturi se vizir lahko zarosi, kar vodi k slabi vidljivosti. Pri nestrokovno montiranem ali pokvarjenem mehanskem tesnilu obstaja nevarnost, da onesnažen zrak prodre v čelado (verzija PAPR). O nadaljnjih tveganjih / omejitvah si preberite spodaj.

Previdnostni ukrepi & varnostne omejitve

- Preden uporabite izdelke, vedno preverite, da je oprema popolna in da se ni poškodovala med transportom. Nikdar ne uporabljajte okvarjenega ali pokvarjenega opreme.

- Uporabnik mora biti seznanjen s pravilno uporabo svoje posebne zaščitne opreme.

Samo PAPR verzija (verzija z zaščito dihal):

- Uporabnik te naglavne opreme mora prav tako slediti navodilom PAPR sistema in filtrov.
- Uporabite le prozoren ščitnik, ki je povezan s priklopljenim sistemom PAPR.
- Čelado smete uporabljati le v povezavi s certificiranim puhalom, ki ustreza zahtevam nacionalnih standardov.
- Nadtlač filtriranega zraka v zaščitni naglavni opremi je primarni zaščitni faktor, ki preprečuje prodiranje kontaminiranega zraka.
- Izklopilni sistem PAPR ne ščiti uporabnikov dihalnih organov. Izklopilni ventilator lahko vodi do povišane koncentracije ogljikovega dioksida in do nevarnega zmanjšanja kisika v naglavni opremi.
- Zagotovite, da je tesnilna črta na naglavni opremi tesno pritisnjena na obraz, šele takrat je lahko zagotovljena popolna stopnja zaščite.
- Faktor zaščite je lahko zmanjšan, če ima uporabnik lase ali brado, ki segajo do tesnila na obrazu.
- Močan veter od strani ali od zadaj, lahko vpliva na zaščito, ki jo nudi čelada. V primeru ekstremno velike onesnaženosti okolja z delci lahko pride do zelo nizkega pritiska v čeladi zaradi vdihavanja. To lahko zmanjša zaščito. V tem primeru ne odstranjujte čelade in ne izklapljajte ventilatorja, dokler ne zapustite nevarnega področja.

Clearmaxx prozorna čeladina ne smete uporabljati:

- v vnetljivi ali eksplozivni atmosferi,
- če je v vdihnem zraku premalo kisika (Evropa: <17 %, Avstralija: <19 %), ali je koncentracija toksinov tako visoka, da je zaščitni razred višji od TH3P za Evropo in P3 za Avstralijo,
- v okoljih, kjer obstaja neposredna nevarnost za življenje in telo.

Da zaščito preostalo telo, morate nositi tudi primerno zaščitno obleko. V nekaterih okoliščinah lahko delci in snovi, ki so izpuščene med delovnim procesom, izzovejo alergično reakcijo na koži pri osebah, ki imajo za to predispozicijo.

Materiali čelade, ki pridejo v stik s kožo, lahko povzročijo alergijske reakcije za dovzetne osebe.

Zaščitni prozorni ščitnik se sme uporabljati le za brušenje ter za aplikacije, kjer se ustvarjajo delci, dim ali prah, ki lahko škodujejo dihalnemu traktu. Nikoli ne uporabljajte naglavne opreme za druge aplikacije. Čelada lahko vpliva na vidno polje zaradi konstruktivnih lastnosti. Zato signalne lučke ali opozorilne lučke morda ne bodo vidne. Poleg tega obstaja nevarnost udarca zaradi večjega oboda (glava s čelado). Čelada tudi poškoduje sluh in zmanjša občutek toplote. Proizvajalec ne odgovarja, če se vizir za meglo uporablja za kakršen koli namen, ki ni predviden ali krši navodila za uporabo.

Garancija & odgovornost

Prosimo oglejte si navodila nacionalne organizacije za prodajo optrela za garancijske določbe. Za nadaljnje informacije o teh vprašanjih, se prosim obrnite na svojega prodajalca optrel. Garancijo damo le na defekte materiala in proizvodnje. V primeru škode, ki je povzročena zaradi nepravilne uporabe, nepooblaščenih intervencij ali zaradi uporabe, ki ni bila predvidena s strani proizvajalca, garancija in odgovornost nista več veljavni. Prav tako odgovornost in garancija nista več veljavni, če uporabljate druge dodatne dele, kot pa jih prodaja Optrel.

Pričakovana življenjska doba

Prozorni ščitnik nima roka trajanja. Izdelek lahko uporabljate tako dolgo, dokler se ne pojavijo vidna ali nevidna škoda ali funkcijski problemi.

Kako uporabljati (Navodila za hitro uporabo) str. 2-3

Oba modela (Standardni in PAPR):

1. **Naglavni trak.** Nastavite zgornji nastavni trak (str. 2-3) na velikost svoje glave. Potesnite gumb za zatikalo (str. 2-3) in obračajte, dokler se naglavni trak varno ne prilega, a brez pritiska.
2. **Oddaljenost od oči.** S tem ko popustite zaklepne gumba (str. 2-3), se oddaljenost med zaščitno lečo in očmi lahko nastavlja. Obe strani enakomerno nastavite in ne nagibajte. Nato zopet zategnite zaklepne gumba.
3. **Kot čelade.** Kot čelade lahko nastavite z uporabo vrtljivega gumba (str. 2-3).
4. **Nastavitev ščitnika.** Spodnji del ščitnika namestite v odprtino, ki je temu namenjena. Nato zgornji del ščitnika potisnite pod vrtni rob ščitnika. Obrobne robove ščitnika potisnite v spodnje utorje. (str. 2-3).

Samo PAPR verzija (verzija z zaščito dihal):

I-III **Držalo zračne cevi.** Kliknite držalo zračne cevi na naglavnem traku, kot je prikazano na slikah (str. 2-3) korak I. povežite zračno cev s čelado (korak II. in III.) in kliknite zračno cev v držalo za zračno cev, da jo namestite.

IV **Razporeditev zraka.** Dotok zračnega toka se lahko nastavi od 100 % v dihalnem področju do 80 % v dihalnem področju in 20 % do področja pri čelu, da ustvarja občutek hlajenja (str. 2-3).

V **Zaščita obraza.** Nastavljeno čelado natakните na glavo in potegnite trak za zaščito obraza pod brado. Pazite, da se zaščita obraza tesno prilega vaši koži in da ni puščanja (str. 2-3).

Čiščenje, dezinfekcija in vzdrževanje

ne-PAPR in PAPR verzija:

Preverite svojo posebno zaščitno opremo - Personal Protective Equipment (PPE) - redno v skladu z uporabnimi navodili.

Uporabite čisto krp, ki ste jo namili z vodo z milnico, da očistite prozorni ščitnik od znotraj in zunaj. Najse čelade posuši v čistem okolju. Redno menjajte trakove za potenje in za udobje zaradi higienskih razlogov.

PAPR verzija:

S čisto krp, namočeno v milnico v vodi, očistite puhalo, zračno cev in zaščitno čelado. Pustite, da se enota posuši na sobni temperaturi. Ne uporabljajte močnih detergentov, topil, alkohola ali čistilnih sredstev, ki so abrazivni. Obrazna zaščita je pralna (ročno pranje, ne vrtilje). Preverite obrazno zaščito in zračno šobo, če ima luknjo, razpoko ali drugo škodo, in če sta pravilno nameščeni na čelado (poglejte navodila za uporabo). Ne uporabljajte sistema, dokler niso zamenjani vsi obrabljani ali poškodovani deli.

Očistite zunanost in notranost clearmaxx z vlažno krpjo v vodo z milnico. Obrazno zaščito (PAPR verzija) je treba ali odstraniti in oprati na roke ali previdno obrisati, ko je na čeladi. Uporabite vodo z milnico ali nežno dezinfekcijsko sredstvo. Od časa do časa zamenjajte obrazno zaščito.

Shranjevanje

Prozorni ščitnik je treba shraniti pri sobni temperaturi in nizki vlažnosti. Shranjevanje čelade v originalnem pakiranju ali v za to namenjenem nahrbtniku ali PAPR vreči, bo podaljšalo njeno življenjsko dobo.

Odstranjevanje / nameščanje ščitnika (str. 4-5)

Odstranjevanje ščitnika:

- Potegnite ob rob ščitnika na spodnjem delu.
- Ob istem času potisnite spodnjo notranjo stran ščitnika ven.

Nastavitev ščitnika:

- Spodnji del ščitnika namestite v odprtino, ki je temu namenjena.
- Zgornji del ščitnika potisnite pod vrtni rob ščitnika.
- Obrobne robove ščitnika potisnite v spodnje utorje.

Menjava obrazne zaščite (samo PAPR verzija)

- Odstranite pralni del obrazne zaščite tako, da previdno potegnate ježka narazen.
- Smejljivi del obrazne zaščite je pralen (ročno pranje, ne vrtilje).
- Očistite prijeten del obraznega ščita s čisto krpjo, ki je navlažena z vodo z milnico ali z nežnim dezinfekcijskim sredstvom.
- Naj se posuši na zraku in montaža poteka v obratnem vrstnem redu.

Nikoli ne porabljajte poškodovane obrazne zaščite. Obrazno zaščito menjajte vsakih 6 mesecev. Specifikacije

(Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb)

Teža	ne-PAPR: 334g / 11.782 oz PAPR: 500g / 17.637 oz
Material	Lupina čelade: Poliamid ščitnik: Polikarbonat
Delovna temperatura	-10°C do +70°C / 14°F do 158°F
Temperatura za shranjevanje	-20°C do +80°C / -4°F do 176°F
Stabilnost oblike	Lupina čelade: do 220°C / 428°F ščitnik: do 137°C / 279°F
Oznake:	OS EN 175 BT (Lupina čelade) OS EN 166 BT (ščitnik) ustreza CSA Z94.3 ANSI Z87+ EAC
Dodatne oznake za verzijo PAPR (priglasjen organ CE 1024)	EN 12941 (TH3 v povezavi z e3000, TH1 v povezavi z hardhat in e3000)

Izjava o skladnosti

Ogledje si internetni naslov na zadnji strani.

Pravne informacije

Ta dokument je skladen z zahtevami Uredbe EU 2016/425, oddelek 1.4 Priloge II.

Priglasjeni organ

Za podrobnejše informacije glejte zadnjo stran.

Introducere

O căști de șlefuit este un căști care protejează ochii, fața și gâtul de praf și particule în timpul șlefuirii. Casca este alcătuită din mai multe părți (vezi lista de piese de schimb). În funcție de model, casca poate fi combinată cu o casă de siguranță și/ sau un sistem PAPR (Respirator cu aer purificat).

Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza echipamentul. Utilizarea necorespunzătoare ar putea pune în pericol viața și revendicările de garanție ale producătorului.

Domenii de utilizare /Riscuri

Possibilitatea de vizualizare clară și nelimitată a spațiului de lucru cu sau fără sistem de aducțiune a aerului curat și filtrat (în funcție de model) și posibilitatea de ajustare individuală a fluxului de aer fac din clearmaxx sistemul unic de protecție a feței și a respirației cu cel mai înalt nivel de siguranță. Pentru piese de schimb și accesorii, vezi, Ghidul rapid.

Ideal pentru: aplicații de șlefuire, industria prelucrării metalelor, industria alimentară, șablare, industria prelucrării lemnului, vopsire, depozitarea deșeurilor (rampe de guno) și agricultură.

În caz de umiditate ridicată sau diferențe mari de temperatură, vizorul se poate aburi, perturbând astfel câmpul vizual. Dacă elementul de etanșare mecanic este înlocuit fixat sau defect, apare riscul de infiltrare în cască a contaminanților de aer (în cazul sistemelor de protecție respiratorie pentru purificarea aerului PAPR). Pentru alte pericole/restricționări, vezi mai jos.

Măsurii de precauție și restricții de protecție

- Înainte de utilizarea produsului, verificați întotdeauna ca echipamentul să fie complet și să nu se fi produs vreo deteriorare a lui în timpul transportului. Nu utilizați niciodată echipamente defecte sau deteriorate.
- Utilizatorul trebuie să cunoască foarte bine modul corect de utilizare a echipamentului său individual de protecție.

Numai pentru varianta PAPR:

- Utilizatorul acestei căști trebuie să respecte și instrucțiunile de utilizare ale sistemului PAPR și ale filtrelor.
- Utilizați viziera transparentă numai cu sistemul PAPR pornit.
- Casca trebuie utilizată numai împreună cu un ventilator certificat care corespunde cerințelor standardelor naționale.
- Suprapresiunea aerului filtrat în interiorul căștii de protecție este factorul principal de protecție care împiedică pătrunderea elementelor contaminante din mediul ambiant.
- Atunci când este oprit, sistemul PAPR nu protejează organele respiratorii ale utilizatorului. Ventilatorul oprit poate duce la creșterea concentrației de dioxid de carbon și scăderea periculoasă a oxigenului în interiorul căștii.
- Asigurați-vă că la linia de etanșare a căștii se fixează strâns pe față. Numai astfel este garantat un nivel perfect de protecție.
- Factorul de protecție se poate diminua în cazul în care utilizatorul are barbă sau păr lung care ajunge la linia de etanșare.
- Vântul puternic din lateral sau din spate poate afecta protecția oferită de cască. În caz de poluare extrem de înaltă cu particule a mediului înconjurător, la inspirație poate apărea o presiune foarte joasă în cască. Acest lucru poate reduce protecția. În acest caz, nu scoateți casca și nu opriți ventilatorul decât după ce veți fi părăsit zona periculoasă.

Nu este permisă utilizarea vizierii transparente clearmaxx:

- În atmosferă inflamabilă sau explozivă,
- În cazul în care aerul inhalat are conținut scăzut de oxigen (Europa: <17%, Australia: <19%) sau în cazul în care concentrația toxinelor este atât de înaltă încât depășește clasa de protecție TH3P pentru Europa și P3 pentru Australia,
- În medii cu pericol imediat de moarte sau afectare a integrității corporale.

Pentru a vă proteja și restul corpului este de asemenea necesară și purtarea îmbrăcăminții de protecție adecvate. În unele situații, particulele și substanțele emantate în procesul muncii pot declanșa reacții alergice cutanate la persoanele predispuse.

Materialele căștii care vin în contact cu pielea pot cauza reacții alergice la persoanele sensibile.

Viziera transparentă de protecție trebuie utilizată numai la șlefuire și la aplicații din care rezultă particule, fum sau praf care ar putea afecta căile respiratorii. Nu utilizați niciodată casca pentru alte aplicații.

Casca poate afecta câmpul de vedere datorită caracteristicilor constructive. Ca urmare, este posibil ca semnalele de avertizare sau luminile de avertizare să nu fie văzute. În plus, există riscul de lovire datorită circumferinței mai mari (capul cu cască). Casca de asemenea împiedică auzul și reduce senzația de căldură. Producătorul nu va fi răspunzător dacă vizorul anti-ceață este utilizat în alte scopuri decât scopul pentru care a fost proiectat sau în încălcarea instrucțiunilor de utilizare.

Garanția și răspunderea

Pentru condițiile de garanție, vă rugăm să consultați instrucțiunile reprezentanței de vânzare opțel din țara dv. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați dealerul dv. opțel. Garanția se acordă numai în caz de defecte ale materialelor și vicii de fabricație. În caz de deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare, intervenția neautorizată sau utilizarea în alte scopuri decât cele concepute de producător, garanția sau răspunderea își pierde valabilitatea. În mod similar, răspunderea și garanția își pierd valabilitatea în caz de utilizare de piese de schimb altele decât cele vândute de Opțel.

Durata de viață estimată

Viziera transparentă nu are o dată a expirării. Produsul poate fi utilizat atât timp cât nu există deteriorări vizibile sau invizibile și nu apar probleme de funcționare.

Mod de utilizare (Ghid de inițiere rapidă) p. 2-3

Ambele modele (standard și PAPR):

- Banda pentru cap.** Ajustați banda superioară (p. 2-3) la mărimea capului dv. Apăsăți butonul cu clichet (p. 2-3) și rotiți până când banda pentru cap este prinsă în siguranță, dar fără a exercita presiune.
- Distanța de la ochi.** Prin eliberarea butoanelor de blocare (p. 2-3), distanța dintre lentila de protecție și ochi poate fi ajustată. Ajustați amândouă părțile în mod egal și nu înclinați. Strângeți apoi din nou butoanele de blocare.
- Unghiul căștii.** Unghiul căștii poate fi ajustat folosind butonul rotativ (p. 2-3).
- Montarea vizierii.** Fixați partea inferioară a vizierii în deschizătura existentă. Glisiți apoi partea superioară a vizierii sub marginea de sus. Glisiți marginile laterale ale vizierii în canelurile inferioare (p. 2-3).

PAPR Version only:

IV-III Suportul pentru furtunul de aer. Atașați suportul pentru furtunul de aer pe banda de fixare pe cap ca în imagine (p. 2-3) corespunzătoare pasului I. Conectați furtunul de aer la cască (pași II. și III.) și atașați furtunul de aer la suportul pentru furtunul de aer în vederea fixării.

IV Fluxul de aer. Fluxul de aer poate fi reglat de la 100% în zona de respirație la 80% în zona de respirație și 20% în zona frunții pentru a obține un efect de răcoare (p. 2-3).

V Componenta de etanșare a feței. Puneți casca ajustată pe cap și trageți banda de etanșare sub bărbia dv. Aveți grijă ca etanșarea feței să se facă strâns pe pielea dv. și să nu existe goluri (p. 2-3).

Curățarea, dezinfectia și întreținerea

varianta fără PAPR și varianta PAPR:

Verificați-vă echipamentul individual de protecție (PPE) în mod regulat conform instrucțiunilor de utilizare. Pentru curățarea vizierii transparente la interior și la exterior utilizați o cârpă curată umezită cu apă și săpun. Lăsați casca la uscat într-un mediu curat. Schimbați benzile pentru cap în mod regulat, din motive de igienă.

varianta PAPR:

Curățați ventilatorul, furtunul de aer și casca de protecție utilizând o cârpă curată umezită cu apă și săpun. Lăsați obiectul la uscat la temperatura camerei. Nu utilizați detergenți puternici, solvenți, alcool sau agenți de curățare care conțin substanțe abrazive. Componenta de etanșare a feței este lavabilă (a se spăla manual, a nu se stoarce).

Verificați componenta de etanșare a feței și duza de aer să nu aibă găuri, crăpături sau alte deteriorări și să fie poziționate corect pe cască (a se vedea instrucțiunile de utilizare). Nu utilizați sistemul până nu ați înlocuit toate componentele uzate sau defecte.

Curățați clearmaxx la exterior și la interior cu o cârpă umeză și apă cu săpun. Componenta de etanșare a feței (la varianta PAPR) trebuie fie scoasă și spălată manual, fie lăsată atașată la cască și stearsă cu grijă. Utilizați apoi cu săpun sau un dezinfectant slab. Dacă este cazul, înlocuiți componenta de etanșare a feței.

Depozitare

Viziera transparentă trebuie depozitată la temperatura camerei și la umiditate redusă. Păstrarea căștii în ambalajul ei original sau într-un rucsac al ei ori într-o geantă PAPR îi mărește durata de viață.

Scoaterea/ instalarea vizierii (p. 4-5)

Scoaterea vizierii:

- Trageți de marginea vizierii în partea inferioară.
- Concomitent împingeți partea inferioară inferioară spre exterior.

Montarea vizierii:

- Fixați partea inferioară a vizierii în deschizătura existentă.
- Glisiți partea superioară a vizierii sub marginea de sus.
- Glisiți marginile laterale ale vizierii în canelurile inferioare.

Înlocuirea componentei de etanșare a feței (numai varianta PAPR)

- Scoateți partea lavabilă a componentei de etanșare a feței desfășcând cu grijă dispozitivul de fixare velcro.
- Partea detașabilă a componentei de etanșare a feței este lavabilă (a se spăla manual, a nu se stoarce).
- Curățați partea fixă a componentei de etanșare a feței cu o cârpă umezită cu apă și săpun sau un agent de dezinfectare mai slab.
- Lăsați-o la uscat la aer și montați-o repetând pașii în ordine inversă.

Nu utilizați niciodată o componentă de etanșare a feței defectă sau deteriorată.

Înlocuiți componenta de etanșare a feței tot la 6 luni.

Specificatii

(Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice)

Masa	fără PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Material	Învelișul căștii de protecție: Poliamid Vizieră: Policarbonat
Temperatura de utilizare	-10°C până la +70°C / 14°F până la 158°F
Temperatura de depozitare	-20°C până la +80°C / -4°F până la 176°F
Stabilitatea formei	Învelișul căștii de protecție: până la 220°C / 428°F Vizieră: până la 137°C / 279°F
Marcaje:	OS EN 175 BT (Învelișul căștii de protecție) OS EN 166 BT (Vizieră) conform cu CSA Z94.3 ANSI Z87.1 EAC
Marcaje suplimentare pentru varianta PAPR (organism notificat CE 1024)	EN 12941 (TH3 împreună cu e3000, TH1 împreună cu hardhat și e3000)

Declaratie de conformitate

Vedeți adresa de Internet de pe ultima pagină.

Informații legale

Acest document respectă cerințele din Regulamentul UE 2016/425, secțiunea 1.4 din anexa II.

Organism notificat

Pentru informații detaliate, consultați ultima pagină.

EESTI

Sissejuhatus

Jahvatamise kiiver on peakatted, mida kasutatakse silmade, nõi ja kaela kaitsmiseks tolmust ja osakestest jahvatamise ajal. Kiiver koosneb mitmest osast (vt varuosade loetelu). Sõltuvalt mudelist saab kiivrit kombineerida kaitsekiivri ja / või PAPP-süsteemiga (Powered Air Purifying Respirator).

Tööhutusjuhend

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend. Vale kasutamine võib seada ohtu elu ja kehaosa ning tühistada garantiinõude tootja vastu.

Rakendusvaldkonnad / Riskid

Piiranguid selge ülevaade tööruumile, valikuline (mudelist sõltuvalt) filtreeritud puhta õhu joatussüsteem ja reguleeritav õhujoatussüsteem muudavad clearmaxxi ainulaadseks hingamisteede ja näokaitse süsteemiks, millel on kõrgeim võimalik ohutusaste. Varuosad ja tarvikud leiata kiirjuhendist. Sobib suurepäraselt kasutamiseks lihvimistöödel, metallitöötlustes, toiduainetööstustes, liivjagupuhastamisel, puidutöödel, värvimisel, prügilates ja põllumajanduses.

Väga niske õhu või suure temperatuurierinevuse korral võib visiri uduseks tõmbuda ja nähtavust piirata. Kui mehaaniline tühend on valesti paigaldatud või defektne, riskite õhusaaste sattumisele kiivrisse (PAPP-versioon). Täiendavaid riske / piiranguid kirjeldatakse allpool.

Ettevaatusabinõud ja kaitsepiirangud

- Enne toote kasutamist veenduge alati, et seade on terviklik ja pole transpordi ajal kahjustada saanud. Ärge kasutage defektset ega kahjustatud seadet.
- Kasutaja peab teadma oma isikukaitsevahendi nõuetekohase kasutamise eeskirju.

Ainult PAPP-versiooni korral:

- Selle kiivri kasutaja peab järgima ka PAPP-süsteemi ja filtrite kasutusjuhendit.
- Kasutaja ainult läbiapiastvat visiri, mis on ühendatud aktive PAPP-süsteemiga.
- Kiivrit võib kasutada vaid sertifitseeritud ventilaatoriga, mis vastab riiklike standardite nõuetele.
- Filtreeritud õhu ülerõhk kaitsekiivri sees on peamine kaitseegur, mis kaitseb välisõhu sattumise eest kiivrisse.
- Väljalülitatud PAPP-süsteem ei kaitse kasutaja hingamisorganeid. Väljalülitatud ventilaator võib kiivris põhjustada sühinaphegaasi kontsentratsiooni suurenemist ja ohtlikku hapnikuvaegust.
- Veenduge, et kiivri tihendusriba sobib tihedalt vastu nägu, kuna vaid see tagab prima kaitsetaseme.
- Kaitseegur võib väheneda, kui kasutaja habe või juuksed ulatuvad kiivri tihendusribani.
- Tugev tagetüvi või külgtüüv võib kiivri pakutavat kaitset samuti vähendada. Keskkonna väga kõrge tahkete osakeste saastetaseme korral võib kiivris sissehingamise korral tekkida alarõhk. See võib vähendada toote kaitsevõimet. Sel juhul ärge eemaldage kiivrit ega lülitage ventilaatorit välja enne, kui olete ohutsoonist väljunud.

Clearmaxxi läbiapiastvat visiri ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

- tule- või plahvatusohutikus keskkonnas,
- kui sissehingatav õhk on hapnikuvaene (Euroopas < 17%, Austraalias < 19%) või kui mürkide kontsentratsioon on nii suur, et ületatakse kehtestatud kaitsetaseme Euroopas TH3P, Austraalias P3, keskkonnas, kus esineb vahetu kehavigastusi ja surmaohu.

Kandke ülejäänud keha kaitsemiseks sobilikku kaitseriietust. Teatud oludes võivad tööl käigus eralduvad osakesed ja ained vallandada allergilisi nahareaktsioone inimestel, kellel on selleks eelsoodumus. Kiivri materjalid, mis võivad kokku puutuda kasutaja nahaga, võivad tundlikul inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone.

Läbiapiastvat kaitsevisiri võib kasutada vaid lihvimiseks ja sellistel töödel, kus tekib osakesi, auru või tolm, mis võivad kahjustada hingamisteed. Ärge kunagi kasutage kiivrit muudes rakendusvaldkondades. Kiiver võib konstruktsiooniliste omaduste tõttu vaetavale ja mõjutada. Selle tulemusena ei pruugi märgutuled või hoiatustuled näha. Lisaks on suurema ümbermõõdu (kiivri peaga) tõttu tekkinud oht. Kiivritakistab ka kuulmist ja vähendab soojusnõuet. Tootja ei vastuta, kui uduvastast kaitset kasutatakse muul otstarbel kui ettenähtud otstarbel või rikkudes kasutusjuhendit.

Garantii ja vastutus

Garanttingimused leiata optreli riikliku müügiasutuse juhistest. Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust optreli kohaliku edasimüüjaga. Garantii kehtib vaid materjali ja tootmisdefektide korral. Kui kahjustuste põhjus on toote väärkasutamine, violitamata modifitseerimine või kasutaja heakskiidud kasutusvaldkond, kaotavad meie garantii ja vastutus kehtivuse. Meie vastutus ja garantii kaotavad kehtivuse ka siis, kui te ei kasuta optreli varuosi.

Eeldatav tööiga

Läbiapiastva visiri tööiga pole piiratud. Toodet on kasutuslõplik, kuni see ei saa nähtavaid / nähtamatuid kahjustusi või sellel ei tekita talitlusprobleeme.

Kasutamine (kiirjuhend) lk 2-3

Mõlemad mudelid (standard- ja PAPP-versioon):

1. **Peavõru.** Reguleerige ülemist reguleerivõru (lk 2-3), et kiiver sobitsuks mugavalt pähe. Vajutage pöörknuppu (lk 2-3) ja keerake seda, kuni peavõru sobib kindlalt, kuid ei avalda peale liiget survet.
2. **Kaugus silmadest.** Kaitsealähte ja silmade vahelise kauguse reguleerimiseks lõdvendage lukustusnuppe (lk 2-3). Reguleerige mõlemal küljel võrdset. Seejärel pingutage taas lukustusnuppe.
3. **Kiivri nurk.** Kiivri nurka saab reguleerida pöördnupu abil (lk 2-3).
4. **Visiiri paigaldamine.** Kinnitage visiiri alaseri vastavasse avasse. Seejärel libistage visiiri ülaseri kiivri vastavasse süvendisse. Libistage visiiri külgservid kiivri külgsvenditesse (lk 2-3).

Ainult PAPP-versiooni korral:

I-III Õhuvooliku hoidik. I samm: ühendage õhuvooliku hoidik peavõrgu, nagu piltilt näidatud (lk 2-3, kuulete seejuures klõpsatust). II ja III samm: ühendage õhuvooliku kiivriga ning suruge õhuvoolik kindlalt õhuvooliku hoidikusse (kuulete klõpsatust).

IV Õhujoatussüsteem. Õhuvoolu joatussüsteemi saab reguleerida seadistusest, 100% hingamisalas* seadistusele, 80% hingamisalas ja 20% otsmikualas, tekitades sel moel jahutusdefekti (lk 2-3).

V Näohtend. Pange reguleeritud kiivri pähe ja tõmmake näohtendi riba ümari. Hoolitsege selle eest, et näohtend sobitsuks tihedalt ja hermeetiliselt vastu nahka (lk 2-3).

Puhastamine, desinfitseerimine ja hooldus

Tava- ja PAPP-versioon:

Kontrollige oma isikukaitsevahendit (PPE) regulaarselt ja vastavalt kasutusjuhendi nõuetele. Kasutage läbiapiastva visiri seest ja väljast puhastamiseks seebivett ja puhast lappi. Laske kiivril puhtas keskkonnas kuivada. Hügieeni tagamiseks vahetage reguleer- ja higipaelu regulaarselt.

PAPP-versioon:

Puhastage ventilaatorit, õhuvoolikut ja kaitsekiivrit seebevees niisutatud puhta lapiga. Jätke toode toatemperatuuril kuivama. Ärge kasutage tugevatoimelisi pesuvaine, lahusteid, alkoholi või abrasiivseid puhastusaineid. Näohtend on pestav (käsipesu, ärge trummelkuivatage).

Veenduge, et näohtendis ja õhuvoolikus pole auke ja pragusid, et need pole muu viisil kahjustada saanud ja et need asuvad kiivris õigel kohal (vt kasutusjuhendit). Ärge kasutage süsteemi enne, kui olete välja vahetanud kogu kulunud või kahjustatud osad.

Puhastage clearmaxxi seest ja väljast seebevees niisutatud lapiga. (PAPP-versiooni) näohtend tuleb ka eemaldada ja käitsi puhtaks pesta või ettevateitult puhtaks pühkida (kui see jäetakse kiivri külge). Kasutage seebivett või mõnel muul viisil desinfitseerit. Vahetage näohtend sobiva abivahendiga mooduses välja.

Hoiustamine

Läbiapiastvat visiri tuleb hoiustada toatemperatuuril ja vähesel õhuniiskusega keskkonnas. Kiivrit originaalpakendis, spetsiaalses seljakotis või PAPP-kotis hoiustades pikendate selle tööiga.

Visiiri eemaldamine / paigaldamine (lk 4-5)

Visiiri eemaldamine:

- Tõmmake visiri ettevateitult alaserast.
- Suruge visiri alaseri avasse samal ajal seestpoolt väljapoole.

Visiiri paigaldamine:

- Kinnitage visiri alaseri vastavasse avasse.
- Libistage visiiri ülaseri kiivri vastavasse süvendisse.
- Libistage visiiri külgservid kiivri külgsvenditesse.

Näohtendi vahetamine (ainult PAPP-versiooni korral)

- Näohtendi pestava osa eemaldamiseks tõmmake takjakinntus ettevateitult lahti.
- Näohtendi eemaldatav osa on pestav (käsipesu, ärge trummelkuivatage).
- Puhastage näohtendi mitte-eemaldatavat osa seebevees või õrtoimelises desinfitseerimis niisutatud puhta lapiga.
- Laske õhu käes kuivada ja pange toode kokku vastupidises järjekorras.

Ärge kasutage näohtendit näohtendit.

Vahetage näohtendi iga 6 kuu tagant.

Tehnilised andmed

(Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi)

Mass	Tavaversioon: 334g / 11,782 oz PAPP-versioon: 500g / 17,637 oz
Materjal	Kiivri kest: Polyamide Visiir: Polycarbonate
Töotemperatuur	~10°C...70°C / 14°F...158°F
Hoiustustemperatuur	~20°C...80°C / -4°F...176°F
Kuju stabiilsus	Kiivri kest: kuni 220°C / 428°F Visiir: kuni 137°C / 279°F
Märgised:	OS EN 175 BT (Kiivri kest) OS EN 166 BT (Visiir) vastab standarditele CSA 294.3, ANSI OS 287 ja EAC
PAPP-versiooni lisamärgised (teavitatud asutus CE 1024)	EN 12941 (TH3 koos e3000-ga, TH1 koos hardhat'iga e3000-ga)

Vastavusdeklaratsioon

Vaadake Interneti-aadressi viimasel leheküljel.

Õiguslane teave

See dokument vastab ELi määruse 2016/425 II lisa punkti 1.4 nõuetele.

Teavitatud asutus

Üksikajaliku teabe saamiseks vaadake viimast lehekülge.

LIETUVIŠKAI

Įvadas

Šlifavimo šalmas yra galvos apdangalas, naudojamas apsaugoti akis, veidą ir kaklą nuo dulkių ir dalelių šlifavimo metu. Šalmas susideda iš kelių dalių (žr. Atsarginių dalių sąrašą). Priklausomai nuo modelio, šalmas galima sujungti su apsauginiu šalmu ir / arba PAPR sistema („Powered Air Purifyin Respirator“).

Saugos nurodymai

Prieš naudodami įrangą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Netinkamas naudojimas gali kelti grėsmę gyvybei ir galūnėms bei negaliojančius garantoje pretenzijos gamintojui.

Taikymas / Rizika

Neribotas aiškus darbo vietos vaizdas su filtruotu oro paskirstymu (priklausomai nuo modelio) su reguliuojamu oro paskirstymo leidžia „clearmaxx“ tapti unikaliu veido ir kvėpavimo takų apsaugos sistema su aukščiausiu saugos lygiu. Atsarginės dalys ir priedai žr.

Idealiai tinka: šlifavimo darbas, metalo pramonė, maisto pramonė, smėlio valymui, medienos apdorojimui, dažymui, sąvartynams ir žemės ūkiui.

Esant dideliam oro drėgmės kiekiui arba dideliems temperatūros skirtumams, skydelis gali užsiliepsnoti ir taip pakenkti regėjimui. Jei mechaninis sandariklis yra netinkamai sumontuotas arba sugedęs, kyla pavojus, kad į šalmą pateks oro teršalai (PAPR versija). Tolerinė rizika / apribojimai pateikiami toliau.

Atsargumo priemonės ir apsauginiai apribojimai

- Prieš naudodamiesi gaminiu, visada patikrinkite, kad įranga iki galo sukomplektuota, ir kad transportavimo metu nebuvę apgadinti. Niekada nenaudokite sugedusios ar pažeistos įrangos.
- Varfotbos turi būti susipažinę su tinkamu jo asmeninės apsauginės įrangos naudojimu.
- Tik Galingo oro valancio respiratoriaus (Power Air Purifying Respirator, PAPR) modeliai:**
- Sio šalmo naudojimas taip pat turi vadovautis PAPR modeliu ir jo filtrams skirtoms instrukcijoms.
- Skaidrių atveidių naudokite tik jungę PAPR sistemą.
- Šalmas turėtų būti naudojamas tik su sertifikuotu ventiliatoriumi, atitinkančiu nacionalinį standartų reikalavimus.
- Nedidelis perteklinis slėgis šalmo viduje (funkcija yra pasirenkama) yra pagrindinis apsauginis veiksnys, neleidžiantis ore esantiems teršalams prasiskverbti pro šalmą pakraščius.
- Jei yra išjungtas, anglies medžiagos neapsaugo varfotko kvėpavimo organų. Išjungtas ventiliatorius gali padidinti anglies dvideginio koncentraciją ir deguonies sumažėjimą iki pavojingo lymens šalmo viduje.
- Įsitikinkite, kad šalmo viršuje esanti sandarinimo guma tvirtai apgaubia veidą, nes tik tuomet gali būti užtikrinta visiška kvėpavimo takų ir veido apsauga.
- Apsaugos faktorius gali sumažėti, jei naudojoto plaukai ar barzda turi sąlytį su veidą sandarinančia šalmo dalimi.
- Stiprus vėjas, pučiantis iš šono arba iš nugaros, gali turėti įtakos šalmo teikiamai apsaugai. Esant labai aukštam aplinkos dalelių taršos lygiui, kvėpavimas gali tapti labai žemo slėgio susidarymu šalmo viduje. Tai gali sumažinti šalmo teikiamą apsaugą. Tokie atvejai, nenusimkite šalmą ir neįsijunkite oro filtro, kol neišjotote iš pavojingos zonos.

Skaidriojo „Clearmaxx“ atveidižio negalima naudoti:

- degoje ar sprogoje aplinkoje,
- jai (kvėpiamame ore trūksta deguonies (Europoje: <17 %, Austrijoje: <19%) arba jei toksinis koncentracija yra tokia didelė, kad reikalinga aukštesnė nei TH3P apsaugos klasė Europoje, arba P3 klasė Austrijoje,
- aplinkoje, kurioje kyla tiesioginis pavojus gyvybei ar galūnėms.

Norint apsaugoti likusį kūno dalį, taip pat reikalingi tinkami apsauginiai drabužiai. Tam tikrais atvejais, darbo procesų metu išsiskiriantys dalelės ar medžiagos, gali sukelti alergines odos reakcijas šioms medžiagoms pavieikiams asmenims.

Šalmų, besileidžiančių su oda, dalys, gali sukelti alergines reakcijas šioms medžiagoms jutriems asmenims. Skaidrus apsauginis atveidis turi būti naudojamas tik šlifavimo darbams bei vykdanat veiklą, kurios metu susidaro smulkių dalelių, dūmų ar dulkių, kurios gali pakenkti kvėpavimo takams. Niekada nenaudokite šalmo kitems darbams.

Dėl konstruktyvių bruožų šalmas gali paveikti regėjimo lauką. Dėl to gali nepastebėti signalinės lempuotės arba įspėjamosios lempuotės. Be to, kyla pavojus, kad dėl didesnio apskritimo (galvos su šalmu) kyla susitraukimas. Šalmas taip pat kenkia klausai ir sumažina šilumos pojūtį. Gamintojas neatsako, jei priešrūkinis apsaugas naudojamas bet kokiam tikslui, išskyrus numatytą paskirtį arba pažeidžiant naudojimo instrukciją.

Garantija ir atsakomybė

Prasome peržiūrėti „Optrel“ nacionalinės pardavimo organizacijos nurodymus dėl garantinių sąlygų. Norėdami gauti daugiau informacijos šiuo klausimu, kreipkitės į savo „Optrel“ atstovą. Garantija suteikiama tik dėl medžiagos ar gamybos defektų. Jei gaminius sugadiname į netinkamai naudojant, dėl neapbruotų modifikacijų arba panaudojant kitaip, nei numatyta gamintojo instrukcijose, šiam gaminiui nebeteikiama garantija ar gamintojo atsakomybė. Garantija ir atsakomybė taip pat netaikytinos atvejais, kai gaminiui panaudojamos ne „Optrel“ parduodamos firminės atsarginės dalys.

Tikėtina naudojimo trukmė

Skaidrus atveidis neturi galiojimo datos. Produktas gali būti naudojamas tol, kol nėra pastebimų ar plika akimi nematomų pažeidimų ir nekyla funkcinės problemos.

Kaip naudotis (Trumpas naudojimosi vadovas), psl. 2-3

Abu modeliai (standartinis ir PAPR):

- Galvos juosta.** Pakoreguokite viršutinę reguliuojamąją juostą (žr. 2-3 psl.) taip, kad ji atitiktų jūsų galvos matmenis. Spustelėkite fiksuojantį ratuką (žr. 2-3 psl.) ir sukite jį tol, kol galvos juosta tvirtai, tačiau nespaudama, apglėbs jūsų galvą.
- Atstumas nuo akių.** Atleidžiant fiksuojančius ratukus (žr. 2-3 psl.), galima reguliuoti atstumą tarp atveidižio ir akių (3 pozicijos). Abi puses sureguliuokite tuo pat metu, kad šalmo dalys neišsikreiptų. Tuomet dar kartą užveržkite fiksavimo rankėles.
- Šalmo kampas.** Šalmo kampa galima sureguliuoti pasukant ratuką (žr. psl. 2-3).
- Atveidižio montavimas.** Apatinę atveidižio dalį užfiksuokite jai skirtoje skląstyje. Tuomet įstumkite atveidį ir spustelėkite viršutinį jo kraštą po atraila. Įstumkite atveidižio kraštus į apacioje esančius griovelius (žr. 2-3 psl.).

Tik PAPR modeliu:

I-III Oro žarnos laikiklis. Užfiksuokite oro žarnos laikiklį ant galvos juostos taip, kaip pavaizduota pirmajame instrukcijų paveikslėlyje (žr. 2-3 psl. pirmą žingsnį). Prijunkite oro žarna prie šalmo (antras ir trečias žingsniai) ir spustelėkite oro žarna oro žarnos laikiklyje, kad ji užfiksuotų.

IV Oro paskirstymas. Oro srautas gali būti 100% nukreiptas į kvėpavimo sritį, arba paskirstytas taip, kad 80% oro būtų nukreipta į kvėpavimo sritį, o 20% - link kakto, siekiant sukurti aušinimo efektą (žr. 2-3 psl.).

V Veidą sandarinanti juosta. Užsidėkite sureguliuotą šalmą ant galvos ir užsitempkite veidą sandarinančia gumine juosta sau po smakru. Įsitikinkite, kad sandarinanti juosta gerai priglustu prie jūsų veido odos ir nepalaidžia oro (žr. 2-3 psl.).

Valymas, dezinfekavimas ir priežiūra

Ne PAPR ir PAPR modeliai:

Vadovaudamiesi naudojimo instrukcijomis, reguliariai patikrinkite savo asmenines apsaugos priemones. Skaidriojo atveidižio išorę ir vidų valykite švariu skudurėliu, suvilgytu muiluotu vandeniu. Tuomet leiskite šalmui išdžiūti švarioje aplinkoje. Higieniniams sumetimais, reguliariai keiskite prakaitą sugėrančias bei patogumą užtikrinančias šalmo juostas.

PAPR modelis:

Po tikio, oro žarna ir apsauginį šalmą valykite švaria šluoste, suvilgyta muiluotu vandeniu. Palikite įrenginį išdžiūti kambario temperatūroje. Nenaudokite stiprių ploviklių, tirpiklių, spirito ar valymo priemonių, turinčių abrazyvinių medžiagų. Veidą sandarinančią juostą galite plauti (rankomis, negrežiant). Įsitikinkite, kad veidą sandarinanti juosta ir oro angalis neturi skylių, įtrūkimų ar kitų pažeidimų, ir kad jie yra tinkamai pritvirtinti prie šalmo (žr. Naudojimo instrukcijas). Įrenginio nenaudokite tol, kol nebus pakeistos visos nusidėvėjusios ar pažeistos dalys.

„Clearmaxx“ išorę ir vidų valykite muiluotu vandeniu suvilgytu skudurėliu. Norėdami išvalyti veidą sandarinančią juostą, esančią PAPR modelyje, į ją nuo šalmo nuimkite ir plaukite rankomis, arba atsargiai nuvalykite ją esant pritvirtintai prie šalmo. Naudokite muiluotą vandenį arba lengvai dezinfekuojantį skystį. Patartina veidą sandarinančią juostą periodiškai keisti.

Laikymas

Laikykite skaidriųjų atveidių kambario temperatūroje žemo drėgnumo patalpoje. Šalmo laikymas originalioje pakuotėje, jam skirtoje kuprinėje arba PAPR maišelyje padidins jo naudojimo trukmę.

Atveidižio išėmimas / montavimas (žr. 4-5 psl.)

Atveidižio išėmimas:

- Truktelėkite už apatinės atveidižio dalies.
- Tuo pat metu, stumkite atveidį iš vidinės apatinės pusės.

Atveidižio montavimas:

- Apatinę atveidižio dalį užfiksuokite jai skirtoje skląstyje.
- Tuomet įstumkite atveidį ir spustelėkite viršutinį jo kraštą po atraila.
- Įstumkite atveidižio kraštus į apacioje esančius griovelius.

Veidą sandarinančios juostos keitimas (tik PAPR modeliu)

- Išimkite plaunamą veidą sandarinančios juostos dalį atsargiai atskirdami „velcro“ tipo juosteles.
- Fiksuota veidą sandarinančios juostos dalį galite plauti (rankomis, negrežiant).
- Išvalykite fiksuotą veidą sandarinančios juostos dalį švariu, muiluotu vandeniu suvilgytu skudurėliu arba lengva dezinfekavimo priemone.
- Pakabinkite ir leiskite jai išdžiūti. Norėdami suapvalinti prie šalmo, vadovaukitės instrukcijomis atvirkštine tvarka.

Niekuomet nenaudokite pažeistos veidą sandarinančios juostos.

Veidą sandarinančią juostą keiskite kas 6 mėnesius.

Specifikacijos

(Mes pasilikame teisę atlikti techninius pakeitimus)

Svoris	Ne PAPR: 334g / 11,782 oz PAPR: 500g / 17,637 oz
Medžiaga	Šalmo išorė: Poliamidas Atveidis: Polikarbonatas
Darbinė temperatūra	Nuo - 10°C iki + 70°C / Nuo 14°F iki 158°F
Laikymo temperatūra	Nuo - 20°C iki + 80°C / Nuo - 4°F iki 176°F
Formos stabilumas	Šalmo išorė: iki 220°C / 428°F Atveidis: iki 137°C / 279°F
Ženkiai:	OS EN 175 BT (Šalmo išorė) OS EN 166 BT (Atveidis) atitinka CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Papildomas PAPR modelio ženkinimas: (Notifikuojoti įstaiga CE 1024)	EN 12941 (TH3, kartu su e3000)

Atitikties deklaracija

Žr. Interneto adresą paskutiniame puslapyje.

Legali informacija

Šis dokumentas atitinka ES reglamento 2016/425 II priedo 1.4 skirsnio reikalavimus.

Notifikuojoti įstaiga

Išsamės informacijos rasite paskutiniame puslapyje.

LATVIEŠU

Levads

Slīpēšanas ķivere ir galvassegas, ko izmanto, lai aizsargātu acis, seju un kaklu no putekļiem un daļiņām slīpēšanas laikā. Ķivere sastāv no vairākām daļām (skatīt rezerves daļu sarakstu). Atkarībā no modeļa, ķiveri var kombinēt ar aizsargķiveri un / vai PAPER sistēmu (Powered Air Purifying Respirator).

Drošības instrukcijas

Pirms iekārtas lietošanas uzmanīgi izlasiet šo PAPER sistēmas instrukciju. Nepareiza lietošana var apdraudēt dzīvības un ekstremāliās prasības, kā arī pretenzijas pret ražotāju.

Pielietojumi / Riskus

Neierobežoti skaidrs skats uz savu darba vietu ar vai bez filtrētā tīra gaisa sadalījumu (atkarībā no modeļa) ar regulējamu gaisa sadalījumu padara clearmaxx par unikālu sejas aizsargmasku un respiratoru aizsarg sistēmu ar augstāko drošības līmeni. Informācijas apie atslēgines dalis ir priekšus rasite trumpajame vadove.

Ideāli piemērots: slīpēšanas darbiem, metālapstrādes nozarei, pārtikas nozarei, smilšu strūkļās tīrīšanai, darbam ar koku, krāsošanai, izgāzuvēs un lauksaimniecībā.

Kai oras drēgnes arba smarkai pakinta aplinkos temperatūra, skydelis gali aprasoti, suprastindamas matomuma. Jei mechaninis sandariklis netinkamai įrengtas arba defektinis, kyla pavojus, kad į Salimą (PAPR versija) pateks oro teršalai. Informacijos apie papildomus pavojus ir apribojimus rasite toliau.

Piesardzības pasākumi un aizsardzības ierobežojumi

- Pirms izmantot produktu, vienmēr pārbaudiet, vai komplektācija ir pilnīga un ka transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Nekādā gadījumā neizmantojiet defektīvu vai bojātu aprīkojumu.
- Lietotājam jāpārzina pareiza savu individuālo aizsarglīdzekļu lietošana.

Tikai PAPER versija:

- Šīs aizsargmaskas lietotājam jāievēro arī PAPER sistēmas un tās filtru instrukcijas.
- Izmantojiet caurspīdīgo vizoru tikai, kad tas ir savienots ar ieslēgtu PAPER sistēmu.
- Kvērtes drošīk izmantot tikai kopā ar sertificētu pūšļu, kas atbilst valsts standartu prasībām.
- Filtrētajam gaisam aizsargmaskā ir pārspiediens, tas ir primārais aizsargfaktors, kas neļauj ārējā gaisa piesārņojumam iekļūt.
- Izslēgta PAPER sistēma neaizsargā lietotāja elpošanas orgānus. Izslēgts ventilators var izraisīt paaugstinātu oglekļa dioksīda koncentrāciju un bīstamu skābekļa līmeņa samazināšanos maskā.
- Pārliecinieties, ka aizsargmaskas blīvējošā josla cieši pieguļ sejai; un tikai tad var garantēt ideālu aizsardzības līmeni.
- Aizsardzības koeficients var mazināties, ja lietotāja mati vai bārda iesniedzas zem sejas blīvēm.
- Spēdīgs vējš no sāniem vai aizmugures var ietekmēt aizsargmaskas sniegto aizsardzību. Ja vides piesārņojums ar daļiņām ir īpaši augsts, ielapošana var izraisīt ļoti zemu spiedienu aizsargmaskā. Tas var mazināt aizsardzību. Šajā gadījumā nenovērtiet aizsargmasku un izslēdziet līdz neesat atstājis bīstamo zonu.

clearmaxx caurspīdīgo vizoru nedrīkst izmantot:

- uzliesmojošu vai sprādzienbīstamā atmosfērā,
- ja ielepotājā gaisā trūkst skābekļa (Eiropa: <17 %, Austrālija: <19 %) vai toksīnu koncentrācija ir tik augsta, ka aizsardzības klase pārsniedz TH3P Eiropai un P3 Austrālijai,
- vidē, kur pastāv tieši draudi dzīvībai un veselībai.

Lai aizsargātu pārējo ķermeni, jāvalkā atbilstošs aizsargapģērbs. Dažos apstākļos daļiņas un vielas, kuras rodas darba procesā, izraisa alerģiskas ādas reakcijas cilvēkiem, kuri tam ir predisponēti.

Ķiveres materiāli, kas nonāk saskarē ar ādu, cilvēkiem, kuri ir tam predisponēti, var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Aizsargājošo caurspīdīgo vizoru drīkst izmantot tikai slīpēšanai un citiem pielietojumiem, kur rodas daļiņas, dūmi vai putekļi, kas var kaitēt acīm. Neizmantojiet šo aizsargmasku citiem pielietojumiem. Ķiveri var ietekmēt redzes lauku konstruktīvo īpašību dēļ. Tā rezultātā signālgaismas vai brīdinājuma gaismas var nebūt redzamas. Turklāt pastāv risks sasist, jo lielāks apkārtmērs (galva ar ķiveri). Ķiveri arī pasliktina dzirdi un samazina siltuma sajūtu.

Ražotājs nav atbildīgs, ja pret miglas aizsargi tiek izmantots jebkādiem citiem mērķiem, kas nav paredzēti šīs instrukcijas ietvaros.

Ražotājs nav atbildīgs, ja pret miglas aizsargi tiek izmantots jebkādiem citiem mērķiem, kas nav paredzēti šīs instrukcijas ietvaros.

Garantija un atbildība
Lūdzu, skatiet garantijas vietējā pārdotāja izsniegtajās instrukcijās. Lai saņemtu plašāku informāciju šajā jautājumā, lūdzu, sazinieties ar savu optrel pārstāvi. Garantija attiecas tikai uz materiālu un ražošanas defektiem. Nepareizas lietošanas, nepilnvarotu modifikāciju vai ražotāja neparedzētu pielietojumu izraisītu bojājumu gadījumā ražotāja garantija vai atbildība vairs nav spēkā. Tāpat atbildība un garantija vairs nav spēkā, ja tiek izmantotas citas daļas, kas nav Optrel tirgotas.

Paredzamais kalpošanas laiks

Caurspīdīgajam vizoram nav derīguma termiņa. Šo produktu var izmantot tik ilgi, kamēr netiek konstatēti redzami vai neredzami bojājumi vai funkcionālas problēmas.

Kā lietot (išā lietošanas pamācībā) 2.-3. lpp.

Abi modeļi (standarta un PAPER):

- Galvas uzlika.** Regulējiet augšējo regulējamo uzliku (2.-3. lpp.) atbilstoši jūsu galvas lielumam. Iespiediet spraudņa pogu (2.-3. lpp.) un grieziēt, līdz uzlika kārīgi pieguļ, bet nespiež.
- Atslēdziniet acīm.** Atbrīvojot fiksācijas galviņas (2.-3. lpp.), atslēdziniet starp aizsargstikli un acīm var regulēt. Noregulējiet abas puses vienādi un nesāciet. Pēc tam atkal pievieniet fiksācijas galviņas.
- Aizsargmaskas lēnķis.** Aizsargmaskas lēnķi var regulēt, izmantojot grozāmo galviņu (2.-3. lpp.).
- Vizora montāža.** Ieslēpiet vizora apakšdaļu pieejamā atverē. Pēc tam virziet vizora augšdaļu zem augšējām bārkstīm. Virziet vizora sānu malas apakšējās gropēs. (2.-3. lpp.).

Tikai PAPER versija:

I-III Gaisa caurules turētājs. Noklikšķiniet uz caurules turētāja uz galvas uzmaus atbilstoši attēliem (2.-3. lpp.) soli. Pievienojiet gaisa cauruli aizsargmaskai (I un II soli) un ar klikšķi nofiksējiet gaisa cauruli tās turētājā.

IV Gaisa sadalījums. Gaisa plūsmas sadalījumu var iestatīt no 100% elpošanas zonā līdz 80% elpošanas zonā un 20% pieres zonā, lai dotu dzesējošu efektu (2.-3. lpp.)

V Sejas blīve. Uzlieciet regulējamo aizsargmasku uz galvas un pavelciet sejas blīves siksnu zem zoda. Pārbaudiet, vai sejas blīve cieši pieguļ jūsu ādai un nebūtu noplūdes (2.-3. lpp.).

Tīrīšana, dezinfekcija un apkope

ne PAPER un PAPER versija:

Regulāri pārbaudiet savus individuālos aizsarglīdzekļus (PPE) atbilstoši lietošanas instrukcijām. Izmantojiet tīru drānu, kas samitrināta ziepjainā ūdenī, lai tīrītu vizoru no iekšpusēs un ārpusēs. Ļaujiet aizsargmaskai sausēt vietā no ūdens. Higieniski apsūvērum dēļ regulāri nomainiet sviedru joslas un komforta joslas.

PAPER versija:

Izmantojot tīru drānu, kas samitrināta ziepjainā ūdenī, notīriet pūšēju, gaisa cauruli un aizsargmasku. Ļaujiet ietaisiēt tīru drānu, kas samitrināta ziepjainā ūdenī. Neizmantojiet spēcīgu mazgāšanas līdzekli, šķīdinātājus, alkoholu vai tīrīšanas līdzekli, kas satur abrazīvus daļiņas. Sejas blīve ir mazgājama (ar rokām, nedrīkst centrifugēt).

Pārbaudiet sejas blīvi un gaisa sprauslu, vai tajā nav caurumu, plaisu vai citu bojājumu, un pārbaudiet, vai tie ir pareizi pozicionēti uz aizsargmaskas (skatiet lietošanas instrukcijas). Neizmantojiet sistēmu, kamēr tās nodilums vai bojātās daļas nav nomainītas.

Notīriet clearmaxx ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu un ziepjainu ūdeni. Sejas blīve (PAPER versija) būtu jāatvieno un jāmazgā ar roku vai uzmanīgi jānoslauka, atstājot to aizsargmaskā. Izmantojiet ziepjūdeni vai maigu dezinfekcijas ūdeni. Laiku pa laikam nomainiet sejas blīvi.

Glabāšana

Caurspīdīgais vizors jāglabā istabas temperatūrā ar zemu mitruma līmeni. Aizsargmaskas glabāšana oriģinālajā iepakojumā, speciālā mugursomā vai PAPER somā palīdzinās kalpošanas laiku.

Vizora demontāža/montāža (4.-5. lpp.)

Vizora demontāža:

- Izvelciet vizora malu apakšdaļu.
- Vienlaicīgi spiediet no vizora iekšpusēs apakšdaļā uz ārpusi.

Vizora montāža:

- Ieslēpiet vizora apakšdaļu pieejamā atverē.
- Virziet vizora augšdaļu zem augšējām bārkstīm.
- Virziet vizora sānu malas apakšējās gropēs.

Sejas blīves maiņa (tikai PAPER versijai)

- Izņemiet sejas blīves mazgājamo daļu, uzmanīgi izvelkot velcro stiprinājuma daļu.
- Sejas blīves izņemamā daļa ir mazgājama (ar rokām, nedrīkst centrifugēt).
- Notīriet sejas blīves fiksēto daļu ar tīru drānu, kas samitrināta ziepjainā ūdenī vai vieglā dezinfekcijas līdzeklī.
- Ļaujiet tai apžūt gaisā un montējiet apgriezti secībā.

Neizmantojiet bojātu sejas blīvi.

Mainiet sejas blīvi ik pēc 6 mēnešiem.

Specifikācijas

(Mēs paturam tiesības izdarīt tehniskās izmaiņas)

Svars	ne PAPER: PAPER:	334g / 11,782 oz 500g / 17,637 oz
Materiāls	Aizsargmaskas karkass: Vizors:	Poliamīds Polikarbonāts
Darba temperatūra		– 10°C līdz + 70°C / 14°F līdz 158°F
Glabāšanas temperatūra		– 20°C līdz + 80°C / – 4°F līdz 176°F
Formas stabilitāte	Aizsargmaskas karkass: Vizors:	līdz 220°C / 428°F līdz 137°C / 279°F
Marķējumi:	OS EN 175 BT (Aizsargmaskas karkass) OS EN 166 BT (Vizors) atbilst CSA Z94.3 ANSI Z87.4 EAC	
Papildu marķējumi PAPER versijai (atbilstoši iestādē CE 1024)		EN 12941 (TH3 kopā ar e3000, TH1 kopā ar hardhat un e3000)

Atbilstības deklarācija

Skatiet interneta adresi pēdējā lapp.

Juridiskā informācija

Šis dokuments atbilst ES regulas 2016/425 II pielikuma 1.4.

Pazīpota institūcija

Detalizētu informāciju skatiet pēdējā lapp.

Introduzzjoni

Elmu tal-thin huwa xedd ir-raz użat biex jiproteġi l-għajnejn, il-wiċċ u l-għonq mit-trab u l-partiċelli waqt il-thin. L-elmju jikkonsisti f'diversi partijiet (ara l-lista tal-ispare parts). Jiddependi fuq il-mudell, l-elmju jista' jiġi kkombinat mal-elmju ta' sigurtà u/jew sistema PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Struzzjonijiet ta' sikurezza

Aqra sew dawn l-Istruzzjonijiet ta' thaddim għal kull użat tal-apparat. Uża ħażin jista' jippenikola l-Istqarrijiet ta' garanzija fuq il-għajja u d-dirġajn u n-nulità kontra l-manifattur.

Il-prestazzjoni tal-tagħmir ta' protezzjoni personali (PSA) /applikazzjonijiet/ riskji

Il-veduta ċara b'limitu tal-post tax-xogħol tiegħek bid-distribuzzjoni tal-arja fil-filtrata, li tista' tiġi aġġustata, jew mingħajra (skont il-mudell) tagħmel il-prodott clearemaxx sistema protettiva unika għall-wiċċ u l-apparat tan-nifs bil-għajja u l-wiċċ ta' sikurezza. Partijiet ta' rikambju u aċċessorji: ara l-gwida fil-qosor. Ideali għal: applikazzjonijiet ta' tinsin, l-industrija tal-metall, l-industrija tal-ikel, sandblasting, applikazzjonijiet tal-inġenr, tibid, mizbliet u agrikoltura.

F'kundizzjonijiet ta' umdità kbira / differenzi kbir fil-temperatura, il-viżjura tista' tittappan, haġa li tirriżulta f'veduta ħażina. Jekk is-sigill kun gie mmuntat b' mod mhux professjonali jew iku nneftuż, hemm il-peniku li jidhru l-elmju (verżjoni PAPR) sustanzi nngħiesa li hemm fl-arja. Għal aktar riskji / limitazzjonijiet ara aktar l'isfel.

Prekawzzjonijiet u limitazzjonijiet rigward il-protezzjoni

- Qabel ma tuża l-prodott, trid dejjem taċċerta ruhek li l-tagħmir huwa komplet u ma jkunx għarrab hसारत qatt il-trasport. Qatt ma għandek tuża għad li jidher difettuż jew bil-hsara.
- L-utent għandu jkun familjari mal-użu korrett tal-tagħmir ta' protezzjoni personali tiegħu.

Għali-verżjoni PAPR biss (respiratur li jippurifika l-arja li jahdem bil-elettriku)

- L-utent ta' dan it-tagħmir għar-ras għandu jsewgi wkoll mal-istruzzjonijiet tas-sistema PAPR u tal-filtri.
- L-viżjura li ma tittappanx tista' tintuża biss fil-kien ma' sistema PAPR mingħula.
- L-elmju jista' jintuża biss fil-kien ma' fann iċċertifikat li jikkonforma mar-rekwiżiti tal-istandards nazzjonali.

Il-persjoni oġġta tal-arja fil-filtrata fit-tagħmir għar-ras hija l-fattur ewlieni ta' protezzjoni li jwaqqaf id-dhul ta' sustanzi nngħiesa li hemm fl-arja.

Sistema PAPR mitfija ma tippoteġġi l-organi respiratorji tal-utent. Fann mitfi jista' jikkawża zieda fil-koncentrazzjoni tad-diossidu tal-karbonju u naqqas perikoluż tal-ossigenu fit-tagħmir għar-ras. Trid taċċerta ruhek li l-inja ta' sigurtà tal-tagħmir għar-ras kun aġġustata sew mal-wiċċ għax b'hekk biss kun iggarantit livell perfett ta' protezzjoni.

Il-fattur ta' protezzjoni jkun imnaqqas jekk l-utent ikollu x-xahar jew tal-dagna jaslu sa fejn jgħali is-sigill.

Riħ qawwi laterali jew minn wara jista' jaffettwa l-protezzjoni pprovduta mill-elmju. Niġġis gravi hafna bil-materja partikolata jista' jikkawża pressjoni baxxa hafna fl-elmju meta tiehu n-nifs. Dan jista' jnaqqas il-protezzjoni.

- F'dan il-każ, tnehhix l-elmju u tiffix il-fann qabel ma tohrq miż-żona tal-peniku.

Il-viżjura clearemaxx li ma tittappanx m'għandhiex tintuża:

- Fambjenti b'riskju tan-nar jew f'atmosfera spalluiva.
- Meta l-arja għan-nifs ma tkunx fiha b'żeeżżjoni ossigenu (fl-Ewropa: <17%, fl-Awstralja: <19%) jew il-koncentrazzjoni tal-ossigeni tant kien għajja li tnehhijet kategorija ta' protezzjoni li taċċezzi l-kategorija TH3P għali-Ewropa jew P3 għali-Awstralja.
- Fambjenti li jikkawżaw peniku immedjat għal-inkolumità fiżika u l-hajja ta' persuni..

Barra minn hekk, trid tuża l-bies protettiv adegwat biex tippoteġġi l-bqija ta' ġismek. F'xi ċirkostanzi jista' jkun li materja partikolata jew sustanzi rilaxxati waqt il-proċessi tax-xogħol jikkawżaw reazzjonijiet allergiċi fil-għajja ta' persuni sensitivi.

Il-materjali tal-elmju li jġu f'kontatt mal-ġilda jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allergiċi f'persuni sensitivi. Il-viżjura protettiva li ma tittappanx tista' tintuża biss għat-tinsin u għal applikazzjonijiet li jiproduċu materja partikolata, duħnan jew trab li jistgħu jkunu ta' hsara għall-apparat tan-nifs. Qatt ma għandek tuża l-elmju għal applikazzjonijiet oħrajn.

L-elmju jista' jaffettwa l-kamp ta' vista minhabba fatturi kostruttivi. Bhala riżultat, dwal tas-sinjali jew dwal tal-bwissja ma jistgħux jidhru. Barra minn hekk, hemm ir-riskju ta' bumping minhabba ċirkonferenza akbar (ras bil-elmju). L-elmju jifxkel ukoll is-smiġ u jnaqqas is-sensazzjoni tas-shana. Il-manifattur ma għandux iku nresponsabbli jekk il-viżjura kontra ċ-ċpar jintuża għal xi skop ieħor għajr l-iskop mahsub jew bil-ksur tal-istruzzjonijiet tal-thaddim.

Garanzija u responsabbiltà

Dwar id-dispożizzjonijiet relattati mal-garanzija, jekk joġġbok, ara l-Istruzzjonijiet tal-organizzazzjoni nazzjonali ta' bejġh tal-prodotti optrel. Għal aktar informazzjoni relattata, jekk joġġbok, ikkuntattja lill-kummerċjant li minnu xtrajt il-prodott ta' optrel. Il-garanzija tghodd biss għal żbalji materjali u tal-produzzjoni. F'każijiet ta' hसारत ikkawżati minn użi inadegwati, interventi mhux permessi jew użi mhux intiz mill-manifattur tiskadi l-garanzija u ma tittiehed l-ebda responsabbiltà. Bil-istess mod, tiskadi l-garanzija u ma tibqa' tittiehed l-ebda responsabbiltà f'każ li jintużaw partijiet ta' rikambju differenti minn dawk mibjugħa minn optrel.

Tul probabbli tal-użu

Il-viżjura li ma tittappanx m'għandhiex data ta' skadenza. Il-prodott jista' jintuża għal kemm żmien ma jseħhx hसारत vizibbli jew mhux vizibbli jew diżordnijiet funzjonali.

Użu (gwida fil-qosor) pg. 2-3

Għaž-żewġ mudelli (standard u PAPR):

1. **Iċ-ċinga għal mar-ras.** Aġġusta ċ-ċinta ta' fuq (pg. 2-3) għad-dags ta' rasek Aghfas il-buttna ta' qfil (pg. 2-3) u dawwarha sekemm iċ-ċinta tkun aġġustata sew u fi-istess hin thossha komda fuqek, mingħajr ma tagħfisek iżżejjeđ.
2. **Id-distanza mill-għajnejn.** Bilil tholl il-buttni ta' aġġustament (pg. 2-3), tista' taġġusta d-distanza bejn il-hġieġa protettiva u għajnejk. Aġġusta ž-żewġ nahať b' mod indaq u mingħajr ma tmejjilhom. Imbagħad erga' ssikka l-buttni ta' aġġustament.
3. **L-angolu tal-elmju.** L-angolu tal-elmju jista' jiġi aġġustat permezz tal-buttna ddur (pg. 2-3).
4. **L-immuntar tal-viżjura.** Immonta l-parti ta' isfel tal-viżjura billi ddahhalha fil-fetha korrispondenti. Imbagħad, żerzəq il-parti ta' fuq tal-viżjura taht il-tarf ta' fuq tal-viżjura. Dahhal il-truf laterali tal-viżjura fix-xquq ta' isfel (pg. 2-3).

Għali-verżjoni PAPR biss (respiratur li jippurifika l-arja li jahdem bil-elettriku):

I-III **Il-howlder tal-pajp tal-arja.** Kif muri fid-disinj (pg. 2-3), l-ewwel nett, dan irid jinqafel maċ-ċinta għal mar-ras (passi I). Imbagħad, għaqqad il-pajp tal-arja mal-elmju (passi II u III) u aqfel il-pajp tal-arja mal-howlder tal-pajp.

IV **Id-distribuzzjoni tal-arja.** Id-distribuzzjoni tal-fluss tal-arja tista' tinbidel minn 100% fiż-żona respiratorja għal 80% fiż-żona respiratorja u 20% fiż-żona tal-gbin sabiex jinholoq effett li jkessah (pg. 2-3).

V **Is-sigill.** libes-elmju aġġustat ma' rasek u iġbed il-gonta li tissigilla sa taht geddukk. Oqgħod attent! li s-sigill kun aġġustat sew mal-ġilda tiegħek u ma jkunx hemm tnehhix tal-pajp (pg. 2-3).

Tindif, diżinfekzjoni u Manutenzjoni

Għali-verżjonijiet standard (mhux PAPR) u PAPR:

Il-tagħmir ta' protezzjoni personali (PSA) għandu jiġi eżaminat b' mod regolari skont l-istruzzjonijiet għat-thaddim.

Uża drapp nadif, imxarrab bil fiti ilma bis-sapun, sabiex tnaddaf minn għewwa u minn barra l-viżjura li ma tittappanx. Halli l-elmju jinxef f'ambjent nadif. Għal ruġnijiet ta' iġjene, trid tibdel b' mod regolari l-faxex li tuża biex jassorbu l-għara u għall-kumdità tiegħek.

Għali-verżjoni PAPR biss:

Uża drapp nadif, imxarrab bil fiti ilma bis-sapun, sabiex tnaddaf il-fann, il-pajp tal-arja u l-elmju protettiv. Halli l-apparat jinxef f' temperatura ambjentali. Tużax deterġenti qawwija, solventi, alkohol jew deterġenti li fihom sustanzi abdrati. Is-sigill jista' jnhasel (bl-idejn, mingħajr ma jintuża apparat għat-tnehhix bid-dawran). Ezamina s-sigill u ž-zennuna tal-arja għal toqob, xquq u hसारत oħra u aċċerta ruhek li jinsabu fil-pożizzjoni korretta mal-elmju (ara l-istruzzjonijiet għat-thaddim). Uża s-sistema biss wara li jkun nbidlu l-partijiet kollha qodma jew bil-hsara.

Naddaf in-naha ta' barra u ta' għewwa tal-prodott clearemaxx bi drapp umdu u ilma bis-sapun. Is-sigill (verżjoni PAPR) għandu jwax tnehhax u jnhasel bil-idejn jew jimesah bir-reqqa mal-elmju. Uża ilma bis-sapun u jwax tnehhax muħ aggressiv. Ildel is-sigill minn żmien għali żmien.

Hżin

Il-viżjura li ma tittappanx trid tinħas f' temperatura ambjentali f' post mingħajr hafna umdità. Il-hżin tal-elmju il-imballaġġ oriġinali jew f'barzak apposta jew baskit tal-PAPR itaw wal il-perjodu li matlu jista' jintuża.

Tnehhijal-immuntar tal-viżjura (pg. 4-5)

Kif tnehhil l-viżjura.

- Iġbed it-tarf tal-parti ta' isfel tal-viżjura.
- Fi-istess hin, aghfas l' barra min-naha ta' isfel tal-parti ta' għewwa tal-viżjura.

Kif twahhal l-viżjura:

- Immonta l-parti ta' isfel tal-viżjura billi ddahhalha fil-fetha korrispondenti.
- Żerzəq il-parti ta' fuq tal-viżjura taht il-tarf ta' fuq tal-viżjura.
- Dahhal il-truf laterali tal-viżjura fix-xquq ta' isfel.

Tibdli tas-sigill (għali-verżjoni PAPR biss)

- Nehil l-parti tas-sigill u i nhasel billi tiftah bil-galbu s-sikkatura tal-velko.
- Il-parti tas-sigill li tnehhja tista' tinhasel (bl-idejn, mingħajr ma jintuża apparat għat-tnehhix bid-dawran).
- Il-parti tiegħu li ma tnehhjehx trid tnaddafha bi drapp nadif, imxarrab bil fiti ilma bis-sapun, jew diżinfettant muħ aggressiv.
- Halli s-sigill jinxef fi-arja u erga' mmuntah bil-ordini invers.

Qatt ma għandek tuża sigill li jkun bil-hsara. Ildel is-sigill kull sitt xhur.

Data teknika

(Nirriżervaw id-dritt li nimmodifikkaw dettalji tekniċi)

Piż	Muħ PAPR PAPR:	334g / 11,782 oz 500g / 17,637 oz
Materjal	Oxra tal-elmju: Viżjura:	Poliamide Polikarbonat
Temperatura tal-thaddim		-10°C sa +70°C / 14°F sa 158°F
Temperatura tal-hżin		-20°C sa +80°C / -4°F sa 176°F
Stabbiltà tal-forma	Oxra tal-elmju: Viżjura:	sa 220°C / 428°F sa 137°C / 279°F
Markatur:		OS EN 175 BT (oxra tal-elmju) OS EN 166 BT (viżjura) skont CSA Z94.3 ANSI OS 287+ EAC
Markaturi addizzjonali għali-verżjoni PAPR (kif insemmi f'KE 1024)		EN 12941 (TH3 fil-kien ma' e3000, TH1 fil-kien ma' hardhat u e3000)

Dikjarazzjoni ta' konformità

Ara l-indirizz tal-Internet fuq l-aħhar paġna.

Informazzjoni legali

Dan id-dokument jikkonforma mar-rekwiżiti tar-Regolament tal-UE 2016/425 taqsim 1.4 tal-Anness II.

Korp notifikat

Għali-informazzjoni dettaljata ara l-aħhar paġna.

Réamhrá

Is ceannbhearta é clogad meilt a úsáidtear chun súile, aghaidh agus muineál a chosaint ó dheannnach agus cáithníní le linn meilt. Tá roinnt codanna sa chlogad (féach liosta páirteanna breise). Ag brath ar an tsamhail, is féidir an clogad a chomhcheangal le clogad sábháilteachta agus / nó córas PAPR (Powered Air Puriflyng Respirator).

Treoracha sábháilteachta

Léigh na treoracha oibriúcháin seo go cúramach sula n-úsáideann tú na trealamh. D'fhéadfaí úsáid mhíchearta a chur i mbaol éilimh bharántais bheatha agus géaga agus neamh i gcoinne an mhonáróir.

Feidhmiú an Trealamh Chosanta Phearsanta / Feidhmeanna / Rioscaí

Is córas cosanta aghaidh agus riospráide ar leith é clearrmaxx a thugann an leibhéal is airde sábháilteachta agus radharcas glé ghan teorainn ar an áit oibre don úsáideoir, agus a chuimsíonn dáileadh aeriú scagtha is féidir a choigeartú (ag brath ar an múnla). Féach an Treoir Mhearthosaith le haghaidh compháirteanna spártha agus oiriúint.

Iontach do: Feidhmeanna meilte, tionscail an mhiotail, tionscail an bhia, greannoiseadh, feidhmeanna adhmaid, péintéil, líonadh talún agus talmhaíocht.

I gcás áirteáil san aer nó dírfhoichail oimhóirí teochta, féadfaidh sé go dtiocfaidh gal ar an scáthlín, nód a bheidh ina chúis le lagú radharc. Mura mbeidh an séala meicniúil feistithe i gceart nó má bhíonn lochtach, beidh an baol ann go dtiocfaidh truailléirín aeriú isteach sa chlogad (an leagan le PAPR). Féach thíos rioscaí / rianáltaí eile.

Réamhchúraimí agus rianáltaí cosanta

- Sula n-úsáidfead an tairge, déan cinnte de i gceart go bhfuil an trealamh iomlán agus nach ndearnaigh aon damáiste ó áirteáil é a íompair. Na húisáid trealamh atá lochtach nó damáistithe in aon chás.
- Caitheadh an t-úsáideoir a bheith eolach ar úsáid cheart an trealamh chosanta pearsanta

An leagan le PAPR amháin:

- Ní mór d'úsáideoir an ceannbhiot clo leis na treoracha le haghaidh an chórais PAPR agus na scagairí.
- Na húisáid an scáthlín frithghaile ach amháin nuair atá an córas PAPR ar siúl.
- Níoch chóir an clogad a úsáid ach amháin le haerthóir deimhinthe atá ag teacht leis na caighdeáin náisiúnta.
- Is é an rothráir aeriú scagtha a bhíonn sa ceannbheart cosanta an príomhfhachtóir cosanta a chuireann cosc ar theacht isteach truailléirín aeriú.
- Ní thabharfaidh córas PAPR atá mífhoirne aon chosaint ar bith d'orgáin riospráide an úsáideora. D'fhéadfaí sé go mbeadh córas PAPR mífhoirne ina chúis le túsach méadaithe de-ocsaide carbóin agus túsach chomhábhaigh ar an méid ocsaigine sa cheannbheart.
- Déan cinnte de go bhfuil líne shéalaithne an ceannbheart bruite go daingean in aghaidh d'éadaí; is é sin an t-aon bhealach amháin le leibhéal foirfe cosanta a chinntiú.
- Féadfaidh sé go gcuirfead isteach ar an bhfachtóir cosanta má ghabann gnuig nó féasóg an úsáideora amach as an séala meicniúil.
- Féadfaidh sé go gcuirfidh gaeth láidir ón taobh nó ón gcúl isteach ar an gcosant a thugann an clogad. I gcás leibhéal rí-arda éilimhe cáithníní sa timpeallacht, féadfaidh sé go mbeidh ionanálú ina chúis le brú an-iseal sa chlogad. Féadfaidh sé go gcuirfidh sé sin isteach ar an gcosant.
- Sa chás sin, ná bain an clogad díot agus ná mífhoirne an fad go dtí go bhféadfaidh tú an limistéar contúirte.

Ní ceadmhach an scáthlín frithghaile clearrmaxx a úsáid:

- I dtimpeallacht inlana nó phléascach,
- Má bhíonn easpa ocsaigine san aer ama ionanálú (an Eoraip: <17%, an Astráil <19%) nó má bhíonn an túsach tionscail chomh hard sin go bhfuil an aicme chosanta os cionn TH3P i gcás na hEorpa agus os cionn P3 i gcás na hAstráile,
- I dtimpeallachtaí a bhfuil beatha agus géaga i ngachóirtúirí iontu.

Ní mór duit éadaí cosanta a chaitheamh leis an gcuid eile de do chorp a chosaint chomh maith. I gcásanna áirithe, féadfaidh cáithníní nó substaintí aon n-eisúint mar thoradh ar phróisis oibre a bheith ina gcóis le frithghníomhaíocht ailléirgeacha craicín i ndaoine atá soghabháilach ina leith.

Féadfaidh ábhair áirithe den chlogad a thagann i dteagmháil leis an gceannbheart a bheith ina gcóis le frithghníomhaíocht ailléirgeacha i ndaoine a bhfuil craiceann bog acu. Ní ceadmhach an scáthlín cosanta frithghaile a úsáid ach amháin i gcomhair meilte agus feidhmeanna ina nqintear cáithníní, deatach nó dusta a fhéadann dochar a dhéanamh don chonair riospráide. Na húisáid an clogad i gcomhair feidhmeanna eile choíche.

Féadfaidh an clogad difear a dhéanamh ar réimse an radharc mar gheall ar ghnéithe dearfacha. Mar thoradh air sin, ní féadfaí solse comhartha nó solse rabhaidh a fheiceáil. Ina theannta sin, tá baol ann go gcuirfí bupáil de bharr an imlín níos mó (ceann le clogad). Laghdainn an chlogad ar éisteacht agus laghdainn a se ar teas. Ní bheidh an monáróir fóir dhileannas má úsáidfead an frithghaile chun críche ar bith seachas an cuspóir atá beartaithe nó i sárú ar na treoracha oibriúcháin.

Barántas agus dílleanas

Le teacht ar choinníolacha an bharántais, féach na treoracha a chuir an eagraíocht díolacháin náisiúnta de chuid oipreil ar fáil. Le tuilleadh eolais a tháil, déan teagmháil le do mhiondíoltóir de chuid oipreil. Ní bheidh feidhm ag an mbarántas ach amháin i gcás lochtanna ábhair agus déantúsáíochta. Má tharlaíonn damáiste de dheasca úsáid neamhbheartaithe, baint do nó aon úsáid eile nach raibh beartaithe ag an déantúsóir, beidh an barántas ar neamh. Ar an gcaoi chéanna, beidh dílleanas agus an barántas ar neamh ní úsáidfead compháirteanna spártha seachas na cinn a ndíolaíonn oipreil iad.

Saolré mheasta sheirbhíse

Níl dáta éag a baint leis an scáthlín frithghaile. Féadfaidh an tairge a úsáid a fhad agus nach mbeidh aon damáiste, cibé éifeacht nó dofhéicte, déanta do agus nach dtarlóidh aon mhífheidhmeanna.

Úsáid (Treoir Mhearthosaith) lch. 2-3

An dá mhúnla (An Gnáthmhúnla agus an Múnla le PAPR):

- Strapa cinn.** Socraigh an strapa uachtarach coigeartaithe (lch. 2-3) le go mbeidh sé in oiriúint do mhéid do chinn. Brúigh isteach an cnaipe glaslá (lch. 2-3) agus cas é go dtí go mbeidh an strapa cinn daingean ach gan an iomarca brú a chur ar do cheann.
- Fad ó na súile.** Is féidir an fad idir an ghloine chosanta agus na súile a choigeartú ach na cnaipí glaslá a scaoilteadh (lch. 2-3) Coigeartaigh an dá taobh go cothrom agus ná biodh claonadh ann. Ansin teann na cnaipí glaslá in athuair.
- Uillinn an chlogaid.** Is féidir uillinn an chlogaid a choigeartú leis an gonaipé rothlach (lch. 2-3).
- An scáthlín a cheangal.** Ceangail an chuid lochtarach den scáthlín leis an ocsaíl chomhfhreagrach. Ansin sleamhaigh an chuid uachtarach den scáthlín suas faoi imeall uachtarach an scáthlín. Brúigh imill taobh an scáthlín isteach sna heitrí lochtacha. (lch. 2-3).

An leagan le PAPR amháin:

I-III Coimeálal an osáin aeriú. Clíceáil coimeálal an osáin aeriú isteach sa cheannbheart de réir na léaráidí (lch. 2-3) Céim I. Ceangail an t-osáin aeriú leis an clogad (céimeanna II agus III) agus clíceáil an t-osáin aeriú isteach i gcoimeálal an osáin aeriú le h-é a fheistiú ina áit.

IV Dáileadh aeriú. Is féidir dáileadh an aersheafa a choigeartú ó 100% sa chríos anáilaithe go dtí 80% sa chríos anáilaithe agus 20% sa chríos clár éadain le héifeacht fuaraithe a chruthú (lch. 2-3).

V Séala meicniúil. Cas an clogad aon choigeartú bunoscionn agus tarrang stiall an tséala meicniúil faoi bhun do smíge. Déan cinnte de go bhfuil an séala meicniúil cothrom le do chraiceann agus nach bhfuil aon sceitheadh ann (lch. 2-3).

Glanadh, dighlúir agus Cothabháil

Leaganacha gan PAPR agus le PAPR:

Déan scrúid ar do threalamh cosanta pearsanta (TCP) go rialta de réir na dtreoracha oibriúcháin. Úsáid éadach glan arna fhuichadh le huisce sobalach leis an scáthlín frithghaile a ghlanadh taobh istigh agus taobh amuigh. Lig don chlogad triomú i dtimpeallacht ghlan. Cuir bandai allais agus bandai compoird ann in ionad na seancheanne go rialta ar mhalithe le sláinteasachas.

An Leagan le PAPR:

Glan an t-aeráil, an t-osáin aeriú agus an clogad sábháilteachta le héadach glan arna fhuichadh le huisce sobalach. Lig don fhearas triomú ag teocht an tseomra. Na húisáid glantagh láidre, tuaslágóirí, alcól ná glantóirí a bhfuil scrábóigh iontu. Is féidir an séala meicniúil a ní (níochán de láimh, ná rothaigh). Déan scrúid ar an séala meicniúil agus ar an mbeinne aeriú lena chinntiú nach bhfuil aon phoil, aon scoilteanna ná aon damáiste eile ann agus déan cinnte de go bhfuil siad san áit cheart ar an clogad (féach na treoracha oibriúcháin). Na húisáid an córas go dtí go mbeidh athsholáthar déanta ar gach compháirt chaithe nó dhamáistithe.

Glan amach an taobh amuigh agus an taobh istigh den clearrmaxx le héadach tais agus uisce sobalach. Ba chóir an séala meicniúil (an leagan le PAPR) a bhaint agus a ní de láimh ná a chuimilt go cúramach agus é fós feistithe sa chlogad. Úsáid uisce sobalach nó difhabhtán séimh. Athsholáthair an séala meicniúil ó am go ham.

Stóráil

Caitheadh an scáthlín frithghaile a stóráil ag teocht an tseomra i ndáil boghaise isle. Cuirfead le saoirse seirbhíse an chlogad má stóráiltear sa phacáistíocht bhunaigh, i mála droma ar leith nó i mála PAPR é.

An Scáthlín a Bhaint/ a Fheistiú (lch. 4-5)

An scáthlín a bhaint:

- Tarrang an chuid lochtarach d'imeall an scáthlín.
- Tosaigh ag brú amach go cothrom taobh istigh den scáthlín ag an mbun.

An scáthlín a cheangal:

- Ceangail an chuid lochtarach den scáthlín leis an ocsaíl chomhfhreagrach.
- Sleamhaigh an chuid uachtarach den scáthlín suas faoi imeall uachtarach an scáthlín.
- Brúigh imill taobh an scáthlín isteach sna heitrí lochtacha.

An séala meicniúil a bhaint (an leagan le PAPR amháin)

- Bain an chuid in-níle den séala meicniúil ach an crucca agus an lúbfháiscín a tharraingt óna chéile go cúramach.
- Is féidir an chuid inbhaite den séala meicniúil a ní (níochán de láimh, ná rothaigh).
- Glan an chuid feistithe den séala meicniúil a ghlanadh le héadach glan arna fhuichadh le huisce sobalach nó difhabhtán séimh.
- Lig do throml san aer agus cuir le chéile arís é san ord cúlaitheach.

Na húisáid séala meicniúil damáistithe choíche.

Athsholáthair an séala meicniúil gach sé mhí.

Sonraí teicniúla

(Coimeádáil an ceart agann féin athruithe teicniúla a dhéanamh am ar bith)

Méidchan	Gan PAPR: 334g / 11.782 oz Le PAPR: 500g / 17.637 oz
Ábhar	Stiogán an chlogaid: Polaimid Scáthlín: Polacarbónáit
Teocht oibriúcháin	~10°C go +70°C/ 14°F go 158°F
Teocht stórla	~20°C go +80°C/- 4°F go 176°F
Cobhsaíocht thioisach	Stiogán an chlogaid: Suas le 220°C/ 428°F Scáthlín: Suas le 137°C/ 279°F
Marcanna:	OS EN 175 BT (stiogán an chlogaid) OS EN 166 BT (scáthlín) I gcomhréir le CSA Z94.3 ANSI OS Z87+ EAC
Marcanna breise atá ar an leagan le PAPR (Comhlacht a dTugtar fógra DO CE 1024)	EN 12941 (TH3 i gcomhair le e3000, TH1 i gcomhair le hardhat agus e3000)

Dearbhú comhréireachta

Éaga an seoladh díoláirín ar an leathanach deireanach.

Faisnéis dhilithiúil

Comhlíonann an doiciméid seo ceanglas Rialachán AE 2016/425 alt 1.4 d'arscibhinn II.

Comhlacht dá dtugtar fógra

Le haghaidh mionsonair féach an leathanach deireanach.

Uvod

Kačiga za brušenje je pokrivala za glavu koja se koristi za zaštitu očiju, lica i vrata od prašine i čestica tijekom brušenja. Kačiga se sastoji od nekoliko dijelova (vidi popis rezervnih dijelova). Ovisno o modelu, kačiga se može kombinirati s zaštitnom kačicom i / ili PAPER sustavom (Powered Air Purifying Respirator).

Sigurnosne upute

Pazljivo pročitajte ove upute za uporabu prije uporabe opreme. Nepravilna uporaba može ugroziti život i dovesti do poništanja jamstvene zahtjeve prema proizvođaču.

Djelovanje Osobne Zaštitne Opreme / primjene / rizici

Neograničen jasan pogled na vaše radno mjesto sa ili bez zračno filtrirane distribucije zraka (ovisno o modelu) s podesivom distribucijom zraka čini clearmaxx jedinstvenim sustavom za zaštitu lica i dišnih putova najviše razine zaštite. Rezervni dijelovi i pribor, vidi Quick Start Guide.

Idealno za: Primjenu kod brušenja, metalne industrije, prehrambene industrije, obrade pješčanim mlazom, drvene aplikacije, premazivanja, deponija i poljoprivrede.

U slučaju velike vlage u zraku / razlika u temperaturi, vizir se može zamagiti, što dovodi do loše vidljivosti. Kod nepravilno montirane ili neispravne brtve s kliznim prstenom postoji opasnost da štetne tvari iz zraka mogu dospjeti u šljem (PAPER verzija). Ostali rizici / ograničenja, vidi u nastavku.

Mjere predostrožnosti i preventivna ograničenja

- Prije upotrebe proizvoda uvijek provjerite da je oprema cjelovita i da tokom transporta nije došlo do oštećenja. Nikad nemojte koristiti oštećenu opremu ili opremu s greškom.

- Korisnik mora biti upoznat s pravilnim korištenjem svoje osobne zaštitne opreme.

Samo PAPER-verzija:

- Korisnik ovog proizvoda za glavu se mora pridržavati uputa za sustav PAPER i filtra.
- Nezamagljen vizir koristite samo zajedno s uključenim sustavom PAPER.
- Šljem se treba koristiti samo zajedno sa certificiranim ventilatorom, koji odgovara zahtjevima nacionalnih standarda.
- Filtrirani nadtlak zraka u zaštitnom proizvodu za glavu predstavlja primarni zaštitni faktor, koji sprječava prodor štetnih tvari iz zraka.
- Isključeni sustav PAPER ne štiti dišne putove korisnika. Isključeni ventilator može dovesti do povećanja koncentracije ugljičnog dioksida i do opasnosti snižavanja udjela kisika u proizvodu za glavu.
- Uvjerite se da je brtvena linija proizvoda za glavu dobro zasjela na lice, samo u tom slučaju se može jamčiti savršena razina zaštite.
- Faktor zaštite može biti smanjen, ako korisnik ima kosu ili bradu, koja se proteže preko brtvenog dijela kliznog prstena.
- Jaki vjetar sa strane ili odostraga može ugroziti zaštitu, koju šljem pruža. U slučaju ekstremno velikog onečišćenja česticama u okolišu kod udisanja može doći do vrlo malog napretka u šljemu. To bi moglo smanjiti zaštitu.
- U ovom slučaju tek nakon napuštanja zone opasnosti skinite šljem ili isključite ventilator.

Nezamagljen vizir clearmaxx se ne smije koristiti:

- u atmosferi, gdje postoji opasnost od vatre ili eksplozije,
- ako u udisanom zraku nedostaje kisik (Europa: <17%, Australija: <19%) ili ako je koncentracija toksina tako visoka da je klasa zaštite veća od TH3P za Europu i P3 za Australiju,
- u okolišima, gdje postoji neposredna opasnost po zdravlje i život.

Radi zaštite ostataka tijela dodatno trebate nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. U određenim okolnostima šteti li tvari, koje se oslobađaju radnim postupcima, kod odgovarajuće predpisanih osoba mogu izazvati alergijske reakcije na koži.

Materijali šljema, koji dolaze u kontakt s kožom, mogu kod osjetljivih ljudi izazvati alergijske reakcije. Nezamagljeni zaštitni vizir se smije koristiti samo za brušenje i za primjene, kod kojih nastaju čestice, dim ili prašina, koji mogu štetiti dišnim putovima. Šljem nikad nemojte koristiti za neke druge primjene. Kačiga može uljecati na vidno polje zbog konstruktivnih osobina. Kao rezultat toga, signalna svjetla ili svjetla upozorenja možda se neće vidjeti. Nadalje, postoji opasnost od udara zbog većeg opsega (glava s kačicom). Kačiga također oštećuje sluh i smanjuje osjećaj topline. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost ako se vizir protiv magle koristi u bilo koju svrhu koja nije namijenjena namjeni ili je u suprotnosti s uputama za uporabu.

Jamstvo i odgovornost

U vezi jamstvenih odredbi molimo da obratite pažnju na upute nacionalne optrel-organizacije za distribuciju. Za ostale informacije s tim u vezi molimo da se obratite svom optrel prodajnom mjestu. Jamstvo vrijedi samo za greške u materijalu i proizvodnji. U slučajevima šteta, nastalih nepravilnim korištenjem, nedovoljnim zahtevima ili zbog korištenja, koje proizvođač nije predvidio, jamstvo ili odgovornost više ne vrijede. Isto tako odgovornost i jamstvo više ne vrijede, ako se koriste neki drugi rezervni dijelovi od onih, koje prodaje optrel.

Predviđeni rok upotrebe

Nezamagljen vizir nema rok upotrebe. Proizvod se može koristiti sve dok ne dođe do vidljivih ili nevidljivih oštećenja ili do smetnji u funkcioniranju.

Upotreba (uputa za brzi start) str. 2-3**Oba modela (standard i PAPER):**

1. **Traka za glavu.** Gornju traku za podešavanje (str. 2-3) podesite na veličinu vaše glave. Uklonite dosjedni gumb (str. 2-3) i okrećite ga, sve dok traka za glavu dobro ne zasjedne bez pritiska.
2. **Udaljenost od očiju.** Otpuštanjem gumba za učvršćivanje (str. 2-3) može se podešavati udaljenost zaštitnog stakla od očiju. Jednako podesite obje strane i nemojte nakriviti. Zatim ponovno pritegnite gumb za učvršćivanje.
3. **Kut šljema.** Kut šljema se može podešavati okretnim gumbom (str. 2-3).
4. **Učvršćivanje vizira.** Donji dio vizira učvrstite u odgovarajući otvor. Zatim uvucite gornji dio vizira ispod gornjeg ruba vizira. Bočne rubove vizira uvucite u donje žljebove. (str. 2-3).

Samo PAPER-verzija:

I-III **Prekidač crijeva za zrak.** Prekidač crijeva za zrak učvrstite prema slikama (str. 2-3) na traku za glavu Korak I. Crijevo za zrak učvrstite na šljem (Korak II. i III.) i utiskivanjem učvrstite crijevo za zrak u prekidač crijeva za zrak.

IV **Distribucija zraka.** Distribucija struje zraka se može čistiti od 100 % u području disanja na 80 % u području disanja i 20 % u području čela, da se postigne efekt hlađenja (str. 2-3).

V **Klizni brtveni prsten.** Podešeni šljem stavite na glavu i povucite traku kliznog brtvenog prstena ispod brade. Pazite da se klizni brtveni prsten dobro prisloni na kožu i da nema procjepa (str. 2-3).

Čišćenje, dezinfekcija i održavanje**Verzija bez PAPER i PAPER-verzija:**

Osobnu zaštitnu opremu (OZO) redovito provjeravajte u skladu s uputama za upotrebu.

Za čišćenje nezamagljenog vizira iznutra i izvana koristite čistu krpu, ovlaženu sapunicom. Šljem ostavite da se osuši na nekom čistom mjestu. Iz higijenskih razloga redovito mijenjajte trake za upijanje znoja i trake za komfor.

PAPER-verzija:

Ventilator, crijevo za zrak i sigurnosni šljem čistite čistom krpom, ovlaženom sa sapunicom. Uređaj pustite da se osuši na sobnoj temperaturi. Nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje, otapala, alkohol ili sredstva za čišćenje, koja sadrže abrazivna sredstva. Klizni brtveni prsten se može prati (ručno pranje, bez centrifugiranja).

Provjerite klizni brtveni prsten i mlaznicu za zrak na pukotine i ostala oštećenja i uvjerite se da su dobro pozicionirani na šljemu (vidi uputu za upotrebu). Sustav koristite tek nakon zamjene svih istrošenih ili oštećenih dijelova.

Vanjsku i unutrašnju stranu clearmaxx-a očistite vlažnom krpom i sapunicom. Klizni brtveni prsten (PAPER-verzija) se treba ili dovoiti i oprati ručno ili pažljivo obrisati na šljemu. Koristite sapunicu ili blago dezinfekcijsko sredstvo. S vremena na vrijeme zamijenite klizni brtveni prsten.

Skladištenje

Nezamagljen vizir se treba skladištiti na sobnoj temperaturi i uz malo vlage. Pohranjivanje šljema u originalnom pakovanju ili u odgovarajućoj naprtnjici ili u PAPER-torbi produžava vijek trajanja.

Odstranjivanje/instalacija vizira (str. 4-5)**Odstranjivanje vizira:**

- Na rubu vizira povucite u donjem dijelu.
- Istovremeno pritisnite s donje unutrašnje strane vizira prema van.

Učvršćivanje vizira:

- Donji dio vizira učvrstite u odgovarajući otvor.
- Uvucite gornji dio vizira ispod gornjeg ruba vizira.
- Bočne rubove vizira uvucite u donje žljebove.

Zamjena kliznog brtvenog prstena (samo PAPER-verzija)

- Odstranjivanje prvog dijela kliznog brtvenog prstena pažljivim razdvajanjem zatvarača na čičak.
- Dio kliznog brtvenog prstena, koji se može skiniti, može se prati (ručno pranje, bez centrifugiranja).
- Fiksni dio kliznog brtvenog prstena očistite čistom krpom, navlaženom sa sapunicom ili blagim dezinfekcijskim sredstvom.
- Pustite da se osuši na zraku i montirajte obrnutim redoslijedom.

Nikad nemojte koristiti oštećeni klizni brtveni prsten.

Zamijenite klizni brtveni prsten svakih šest mjeseci.

Tehnički podaci

Pridržavamo pravo na tehničke promjene)

Težina	Bez PAPER: 334g / 11.782 oz PAPER: 500g / 17.637 oz
Materijal	Zdjela šljema: poliamid Vizir: polikarbonat
Radna temperatura	-10°C do +70°C / 14°F do 158°F
Temperatura skladištenja	-20°C do +80°C / -4°F do 176°F
Postojanost oblika	Zdjela šljema: do 220°C / 428°F Vizir: do 137°C / 279°F
Označavanje:	OS EN 175 BT (zdjela šljema) OS EN 166 BT (vizir) sukladno s CSA Z94.3 ANSI Z87+ EAC
Dodatne oznake za PAPER-verziju (navedena služba CE 1024)	EN 12941 (TH3 u kombinaciji s e3000, TH1 u kombinaciji s hardhat i e3000)

Izjava o sukladnosti

Pogledajte internetsku adresu na posljednjoj stranici.

Legalna informacija

Ovaj dokument je u skladu sa zahtjevima EU Uredbe 2016/425, odjeljak 1.4. Priloga II.

Prijavljeno tijelo

Za detaljnije informacije pogledajte zadnju stranicu.

optrel tec ag
industriestrasse 2
ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 9874200
fax: +41 (0)71 9874299

info@optrel.com
www.optrel.com



PAPR Version only

ANSI

complies with CSA Z94.3



Notified body

ECS GmbH
European Certification Service

Hüttfeldstrasse 50
DE 73430 Aalen
Germany



Notified body

Occupational Safety
Research Institute
Jeruzalémská 9
CZ-11652 Praha 1
Czech Republic



Lic 1457
AS/NZS 1338.1
AS/NZS 1337 B



TP TC 015/2011

Serial No.:	Serie-nr.:
No. de série:	Numer serri:
Serien-Nr.:	Èislo série:
Serienr.:	Дата продажи:
No. di serie:	批發號碼:
Núm. de serie:	Sorozatszám:
N° de sérieie:	Seri Nr.:
Serienr.:	シリアル番号:
Sarjanro:	Αριθμός σειράς:
Serienr.:	מספר סדרה:

Date of sale:	Salgsdato:
Date de vente:	Data sprzedaży:
Verkaufsdatum:	Datum prodeje:
Försäljningsdatum:	Штамп дилера:
Data di acquisto:	銷售日期:
Fecha de venta:	Eladási dátum:
Data da venda:	Satış Zarihi:
Verkoopdatum:	この販売状態:
Myyntipäiväys:	Ημερομηνία πώλησης:
Købsdato:	תאריך קניה:

Dealer's stamp:	Forhandlerstempel:
Cachet du revendeur:	Pieczętko sprzedawcy:
Stempel des Händlers:	Razítko prodeje:
Säljarens stämpel:	Серийный №:
Timbro del rivenditore:	經銷商之印章:
Sello del comerciante:	A kereskedő bélyegzője:
Carimbo do vendedor:	Bayii kaşesi:
Stempel leverancier:	ディーラーのスタンプ:
Myyjän leima:	Σφραγίδα καταστήματος πώλησης:
Forhandlers stempel:	חותמת המשווק:



visit our homepage
<http://www.optrel.com/>
9610.173.02

declaration of conformity
<https://www.optrel.com/service/downloads/>

